# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11533559
vom: 29.09.2026

## » Übersicht

| | |
|---|---|
| **Auftrags-Nr:** | 1002666033 |
| **Besichtigt am:** | 29.09.2026 11:00 |
| **Berichts-Nr:** | 11533559 |
| **FIN:** | VSSZZZ5F5P6573156 |



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11533559
vom: 29.09.2026

## » Fahrzeugdaten

| | |
|---|---|
| **Fahrzeugkategorie:** | Personenkraftwagen |
| **Fahrzeugart:** | SUV |
| **Hersteller:** | Seat |
| **Modell:** | Ateca |
| **HSN / TSN:** | 7593 / AMM |
| **Erstzulassungsdatum:** | 05.09.2023 |
| **Laufleistung:** | 115.928 km |
| **Nachweis Kilometerstand:** | Abgelesen |
| **Farbe:** | Reflexsilber |
| **Farbe Dach:** | Reflexsilber |
| **Antriebsart:** | Allrad |
| **Motorisierung/Kraftstoff:** | Diesel |
| **Hubraum:** | 2.000 ccm |
| **Leistung:** | 110 kW (150 PS) |
| **Fahrzeuglänge:** | |
| **Fahrzeughöhe:** | |
| **Fahrzeugbreite:** | |
| **Zulässiges Gesamtgewicht:** | |
| **Radstand:** | |
| **Anzahl Achsen:** | 2 |
| **Zylinder:** | 4 |
| **Schadstoffklasse:** | Euro 6 |
| **Anzahl Türen:** | 4 |
| **Anzahl Sitze:** | 5 |
| **Getriebe:** | Automatik 7-Gang |
| **Polsterart:** | Stoff |
| **Interieurfarbe:** | Grau/Dunkelsilber/Satinschwarz |
| **Anzahl vorhandene Schlüssel:** | 2 |

## » Dokumente & Wartung

| | |
|---|---|
| **Nächste HU:** | |
| **Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:** | Nein |
| **Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:** | Nein |
| **Kennzeichen entgegengenommen:** | Keine |
| **Wartungsheft:** | Digital |
| **Wartungsnachweis:** | Nicht prüfbar |
| **Datum der letzten Wartung:** | |
| **Km-Stand bei letzter Wartung:** | |

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11533559
vom: 29.09.2026

## » Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber

2 Leseleuchten vorn,2 hinten

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

230-V-Wechselrichter und -Steckdose (im Gepäckraum)

4 Türen

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/ T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C, TDI

7-Gang-Automatikgetriebe Allrad A7A

8 Lautsprecher ( passiv )

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS-Deaktivierung

Allradantrieb

Angehobener Ladeboden hinten

Anhängevorrichtung

Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Bremsbelagverschleißkontrolle

Brillen-Ablage/Halter

Chrom-Paket

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon

Convenience-Paket

Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk

Dämpfung vorn

Datenträger für EU, integriert

Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe

Digitaler Radioempfang

Drehstromgenerator 140 A

Drei.-Automatikgurte vorn

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile --

Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)

Entriegelung Hintersitz Standard

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-

Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Basic

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gehobene Komfort-Ausstattung

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Getönte Seitenscheiben

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11533559
vom: 29.09.2026

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Innenleuchte im Fußraum
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kategorie 0
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Diesel
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic
Leichtmetallräder 7J x 17
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)
Linkslenker
Luftfilter für staubreiche Länder
Make-up-Spiegel links,unbeleuchtet, mit Abdeckung und Tasche
Make-up-Spiegel rechts,mit Abdeckung
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem "Plus", inkl. Kartenmaterial
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)
Mit Multifunktionskamera
Mit Verkehrszeichenerkennung
Mit zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mittelarmlehne vorn
Modul Boden hinten Ausführung 7
MPV
Müdigkeitserkennung
Navigationsgerät-High
Navigationssystem "+"
Nebelscheinwerfer
Nebelschlussleuchte
Netztrennwand
Netztrennwand
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normalsitze vorn
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dachreling / Dachlastträger
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne Elektromotor ( Hybrid )
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Fußmatten
Ohne Handbremshebelgriff
Ohne Heckspoiler
Ohne Individualeinbau
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Ohne Sonderspezifikationen
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Waschwasser-Standanzeige
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne zus.Warnleuchten
Ohne zusätzliche Bereifung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Optionsinfotainment (MIB3)
Parklenkassistent
Parklenkassistent (Servolenkung)
Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Preisnachlass-Paket
Privater Notruf
Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Radstand

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11533559
vom: 29.09.2026

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 225/55 R17 97V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Safe & Driving M1 (in Kombination mit Navigationssystem)

SBBR-Leuchte in LED-Technik

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet

SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment

-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Gewebe

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonderpreis

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Standheizung mit Funkfernbedienung

Standheizung mit Funkfernbedienung

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Staufach unter den Vordersitze(n)

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung

Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11533559
vom: 29.09.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli | Vorne | Links | Sommer | Aluminium | 225/55 R 17 97 Y | 5,0 mm |
| Pirelli | Vorne | Rechts | Sommer | Aluminium | 225/55 R 17 97 Y | 5,0 mm |
| Continental | Hinten | Links | Sommer | Aluminium | 225/55 R 17 101 Y | 4,0 mm |
| Continental | Hinten | Rechts | Sommer | Aluminium | 225/55 R 17 101 Y | 4,0 mm |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli | | | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 98 V | 2,0 mm |
| Pirelli | | | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 98 V | 2,0 mm |
| Pirelli | | | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 98 V | 5,0 mm |
| Pirelli | | | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 98 V | 5,0 mm |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Nein

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Ersatzrad vorhanden:** Ja

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linglong | Ersatz | | Sommer | Stahl | 125/70 R 18 99 M | 4,0 mm |

**Pannenbereifung zulässig:** Ja

**Pannenbereifung verkehrssicher:** Ja

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Wagenheber vorhanden:** Ja

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11533559
vom: 29.09.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Zusätzliche(r) Reifen | Verschlissen | Ersetzen |
| 2 | Stoßfänger vorne | Kratzer | Spotrepair |
| 3 | Heckklappe | Delle(n) | Spotrepair |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11533559
vom: 29.09.2026

## » Merkantile Wertminderung

| | |
|---|---|
| **Vorschäden bekannt:** | Nein |
| **Vorschäden feststellbar:** | Nein |
| **Nachlackierungen vorhanden:** | Ja |
| **Nachlackierungen professionell ausgeführt:** | Ja |
| **Lackschichtdickenmessung durchgeführt:** | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

| Bauteil | Lack (µm) |
|---|---|
| Lackschichtdicke Tür vorne links (µm) | 180,0 |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. | |

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11533559
vom: 29.09.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

| | |
|---|---|
| **Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:** | Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.<br>Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen.<br>Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen. |
| **Fahrzeug-Identifizierung:** | VSSZZZ5F5P6573156<br><br>FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich |
| **Allgemeinzustand:** | Verschmutzt |
| **Besichtigungsbedingungen:** | Nässe, Eingeschränkt |
| **Hebebühne/Hubmittel benutzt:** | Nein |
| **Motorenlauf durchgeführt:** | Ja |
| **Fahrprobe durchgeführt:** | Nein |

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11533559
vom: 29.09.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11533559
vom: 29.09.2026

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11533559
vom: 29.09.2026



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Räder - eingelegt im Fahrzeug




Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür vorne links




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11533559
vom: 29.09.2026

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen




2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Spotrepair




3 - Heckklappe - Delle(n) - Spotrepair



FIN: VSSZZZ5F5P6573156