Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



POLESTAR Polestar 2

POLESTAR Polestar 2 Dual Motor 82kWh Performance Plus Limousine, 5-türig, Direktantrieb, 1-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**YSMVSFFE1RL218728**
Kilometerstand (km)	**100.177**
Erstzulassungsdatum	**06.10.2023**
Kraftstoffart	**Elektrisch**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**476 PS**
Leistung kW	**350 kW**
Polsterart	**Leder**
Fahrzeugfarbe	**Lackierung: Metallic -> Midnight Metallic**
Interieurfarbe	**Polster: Leder Nappa -> Nappa Leather Zinc**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11769055**	Besichtigt am	**09.11.2026 13:03:43**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Nein**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	4,0 mm	Continental	245/40 R 20 99 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	4,0 mm	Continental	245/40 R 20 99 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	3,0 mm	Continental	245/40 R 20 99 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	3,0 mm	Continental	245/40 R 20 99 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	4,0 mm	Hankook	245/45 R 19 98 V	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Hankook	245/45 R 19 98 V	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Hankook	245/45 R 19 98 V	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Hankook	245/45 R 19 98 V	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Wartungsheft	Fehlt	Nicht zutreffend	Ersetzen
2 | Wartung	Wartung fällig	Nicht zutreffend	Ausführen
3 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Nicht zutreffend	Ersetzen
4 | Betriebsanleitung	Fehlt	Nicht zutreffend	Ersetzen
5 | Türverkleidung vorne rechts	Kratzer	>6 cm - 8 cm	Ersetzen
6 | Innenraum	Deformiert	Andere - siehe Bemerkung	Keine Reparatur
7 | Motorhaube	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
8 | Stoßfänger vorne	Steinschlag	>5 St. / dm²	Lackieren
9 | Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Ersetzen
10 | Zusätzliche Räder	Kratzer	>20 cm - 25 cm	Ersetzen
11 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
12 | Heckklappenverkleidung	Kratzer	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
13 | Hochvolt-Batterie komplett	Geprüft	Nicht zutreffend	Keine Reparatur

SCHÄDEN

[Unclassified]




1 | Wartungsheft

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




2 | Wartung

Schadensart	Wartung fällig
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





4 | Betriebsanleitung

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




5 | Türverkleidung vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




6 | Innenraum


Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich





7 | Motorhaube

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


8 | Stoßfänger vorne


Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>5 St. / dm²
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




9 | Alufelge glanzgedreht hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



10 | Zusätzliche Räder

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>20 cm - 25 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: 3x Winterfelgen zerkratzt 245/45 R19 98V








11 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

12 | Heckklappenverkleidung

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



13 | Hochvolt-Batterie komplett

Schadensart	Geprüft
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

2 USB-Anschlüsse hinten	2 USB-Anschlüsse vorne	360°-Kamera mit seitlichem Parkassist
Acoustic Vehicle Alert System - AVAS	Airbags, Fahrer und Beifahrer - Beifahrerairbag, abschaltbar	Airbags: Kopf-/Schulterairbags
Airbags: SIPS Seitenairbags inkl. Innenseite	Alarmanlage - double locking - Alarm inclination sensor and motion sensor	Alcolock Preparation Vorbereitung für eine Alkohol-Wegfahrsper die in Kraftfahrzeuge eingebaut werden kann und dafür sorgt, da der Motor ab einem bestimmten Promillewert des Fahrers nicht mehr anspringt.
Außenspiegel beheizbar	Außenspiegel rahmenlos, elektrisch verstellbar - Außenspiegel automatisch abblendend	Becherhalter 2 vorne, 2 hinten
Berganfahrassistent	Bluetooth	Bremslicht, drittes
CleanZone - Innenraumluftfilter	Connected Safety Connected Safety übermittelt Informationen zwischen dem eigenen Fahrzeug und anderen Fahrzeugen über das Internet. Die Funktion kann den Fahrer darüber informieren, ob ein anderes Fahrzeug, das sich auf der aktuellen Fahrstrecke befindet, die Warnblinkanlage eingeschaltet hat oder Straßenglätte erkannt hat. Die Connected Safety-Kommunikation funktioniert nur zwischen Fahrzeugen, die mit der Funktion ausgestattet sind und in denen diese aktiviert ist.	Digitalradio DAB +
Driver Alert Control	Einparkassistent vorn und hinten	Elektrische Heckklappe mit sanftes Schließen
Erste-Hilfe-Kasten	Fahrerdisplay 12,3" - Progressiv - digital Display	Fensterheber elektrisch
Forward Collision Warning	Frontstaufach 41 Liter	Geschwindigkeitsbegrenzer und Tempomat
Getriebe: Direktantrieb	Großes, vertikales Display mit Touchscreen 11,15''	Heckscheibenheizung
High Performance audio - 8 Lautsprecher/250 W	Infotainment powered by Android -inkl. Google Assistant, Google Maps, Google Play Store -Google service connectivity -Over-the-air (OTA) updates for life	Innenbeleuchtung Mid Level
Innenrückspiegel mit Abblendautomatik	Integrierte e-SIM mit ständiges Internet Konnektivität	ISOFIX-Befestigung Beifahrersitz und äußere Rücksitze
Klimatisierung ECC 2-Zonen	Kollisionsvermeidung und Minderung - mit Bremsen und Lenken Unterstützung - Fahrzeug, Radfahrer u Fußgängererkennung	Kopfstützen vorne und hinten
Lackierung: Magnesium Metallic	Lackierung: Metallic -> Midnight Metallic	LED-Scheinwerfer, adaptiv - Thor's Hammer Tagfahrlicht
Lenkrad: Multifunktionslenkrad, höhen- und längsverstellbar	Leuchtweitenregulierung automatisch	Multikollisionsbremse
Navigationssystem	One pedal drive -regeneratives Bremsen	Paket: Performance - Geschmiedete 20"-Leichtmetallfelgen, 4 Multi-Speichen Design, schwarz poliert mit goldenen Ventilkapp Performance-Sommerreifen - Reifen 245/40 R20 auf 8Jx20 ET5 vorn, 9Jx20 ET53 hinten - Goldene Brembo Vierkolben-Aluminiu Bremssättel vorne - Öhlins Dual Flow Valve Stoßdämpfer - Swe Gold Sicherheitsgurte, vorn/hinten
Paket: Pilot	Paket: Plus Panorama-Glasdach mit projiz.Polestar-Symbol Harman Kardon Premium Sound Luft Qualität Sensors m.Filtern WeaveTech-Sitze-Black Ash Dekor Vordersitze el.verstellbar m. 4-fach elektr.verstell.Lendenwirbelstützen (Memory bei Fahrersitz) Beinauflage u.Ablagenetzen in der Rückenlehne Beheizb. Rücksitze, Lenkrad u.Wischwasserdüsen im Scheibenwischer Wärmepumpe, High-level Innenbeleuchtung Heckklappe elektr.mit Fußsensor Polestar digital key Heckscheibe abgedunkelt,Taschenhalter "Lid in Lid"	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
Polestar App mit Fahrzeug Funktionalitäten - öffnen und schließen des Fahrzeugs - Vorklimatisierungs-Funktion - Infostand des Fahrzeugs	Polestar Connect Dank Polestar Connect kann der Fahrer mit dem Polestar 2 kommunizieren. Mit der Polestar Connect-App lässt sich beispielsweise ohne Betreten des Fahrgastraums die Klimatisierung einschalten. Im Fahrzeug befinden sich Tasten zum Ausführen eines Pannen- oder Notrufs. Der Polestar 2 setzt bei einem Unfall sogar automatisch einen Notruf ab und führt einen Anruf aus, wenn es gestohlen wird.	Polster: Leder Nappa -> Nappa Leather Zinc
Querverkehrsüberwachung mit Notbremsung	Regensensor	Reifendruckkontrolle indirekt
Reifenreparaturset	Rückleuchten, Full-LED - Voll-LED-Rücklicht mit persistent Lichtsignatur - aut.abblendbar	Schleudertrauma-Schutzsystem Bei einer Kollision bewegen sic die Rückenlehne und die Kopfstütze des Vordersitzes als Einhei mit dem Insassen mit, um dessen Hals zu stützen.
Servotronic	Sicherheitsgurte - Warnung für nicht angelegte Sicherheitsgurte, Gurtstraffer vorne und auf den äußeren Rücksitzen	Sitze: Rücksitzbank geteilt und umklappbar (40/60)
Sitze: Semi-elektrische Sitze, vorn - Sitzmemory Fahrersitz - Lordosenstütze, vorn - 4-fach el. einstellbar	Sitze: Vordersitze mit Sitzheizung	Smartphone induktives Laden 15W
Smartphone Integration: Apple Carplay	SmartZone - incl. 3D Camera und Radar Technik	Spurassistent (LKA) Der Spurassistent lenkt das Fahrzeug zurü in die Spur und/oder warnt den Fahrer mit Lenkradvibrationen.

Stabilitätskontrolle (ESC) und Traktionskontrolle	Steckdose 12 V im Kofferraum	Textilfußmatten
Toter Winkel Assistent mit Lenkeingriff	Vehicle Deceleration Control - ABS, Elektronische Bremsverteilung und Notbremsassistent	Verkehrszeicheninformationen, RSI Informiert mithilfe einer Kam oder von Informationen des Sensus Navigationssystems über Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverbote, Einbahnstraße und verschiedene Zusatzschilder. Das Verkehrszeichen wird auf dem Tachometer oder im Head-up-Display angezeigt.
Wählhebel sechseckig, mit beleuchtetem Polestar-Symbol	Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung - inkl. 1 Normalschlüssel und 1 Activity Schlüssel

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





