DEKRA-Nr: 0624 / 057034 / 2026 / B091262000102 vom 30.09.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung	29.09.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 102 µm bis 144 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.05.2024	Letzte Zulassung	05.09.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbez.	Rafale (03.2024->) / Rafale 1.2 E-TECH Hybrid 200 Esprit Alpine (EURO 6	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RHN00272009082	HSN / TSN	3333 / BPV
DAT €uropa-Code®	017201800150001	DAT Marktindex	DE001 6520
Km-Stand abgelesen	32803	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	GREY KQG +BLACK GNE / BIYUY	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 20 99 V	Bridgestone / Turanza 6	S /O	2 mm
rechts	245 / 45 R 20 99 V	Bridgestone / Turanza 6	S /O	2 mm
2 links	245 / 45 R 20 99 V	Bridgestone / Turanza 6	S /O	5 mm
rechts	245 / 45 R 20 99 V	Bridgestone / Turanza 6	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 1-K-Kleber für Scheiben, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC), Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Allradlenkung, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außenausstattung: Esprit Alpine, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel schwarz lackiert, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dynamisches Abbiegelicht hinten, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einparkhilfe vorn, hinten und seitlich mit Rückfahrkamera, Einstiegsleisten mit Modell-Schriftzug, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Abstandswarner, Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgänger- und Fahrraderkennung, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent hinten mit Fußgänger Notbremssystem, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit aktivem Lenkeingriff, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber, Frontscheibe Akustikglas, Fzg. mit OBD IUPR RDE WLTP, Geräuschsimulator (Außensound), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Verkehrszeichenerkennung, Getriebe Automatik - Multi-Mode (15-Stufen), Heckklappenbetätigung elektrisch, Heckleuchten LED mit Moiré-Effekt, Heckscheibe heizbar, Hybrid 147 kW E-Tech (Motor 1,2 Ltr. - 96 kW), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenausstattung: schwarz, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Innenspiegel rahmenlos, Ionisator zur Luftreinigung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Klimazone: Ausführung nicht kalte Länder, Kombiinstrument digital (12,3 Zoll), Komfort-Kopfstützen vorn, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlerjalousie, Aktiv, LM-Felgen 8x20 (Castellet), Lenkrad (Alcantara / Kunstleder), Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Luftdüsen im Fond, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Tablet-Halterung und USB-Anschlüsse, Mittelkonsole mit Armlehne und Staufach, Motor 1,2 Ltr. - 96 kW E-Tech Hybrid, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Pedale Aluminium, Radstand Standard, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt (40:20:40) mit Durchlade, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Scheinwerfer Adaptive LED Vision, Seitenairbag vorn, Sitz vorn links verstellbar (6-fach), Sitz vorn rechts verstellbar (6-fach), Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Stoff, Sitzheizung vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sportsitze, Steuer-AV Ausstattung E-Tech Full Hybrid, Tagfahrlicht LED, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
11469	Bicolor-Lackierung Dolomit-Grau / Schiefer-Grau, Dach Black Pearl Schwarz Metallic
4231	Driving-Paket
25204	Head-up-Display
25631	Infotainment-System: OpenR link (12" Touchscreen, Harman-Kardon Premium Sound, Subwoofer, Navigationssystem Google Maps)
16310	Panoramadach Solarbay fest (Glas)
32607	Sitze vorn elektr. verstellbar

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
bis Wartung verbleiben: 0 km oder 0 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Service fällig überzogen, durchführen,
2. Tonsignal außen defekt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 12)
3. Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, lackieren
4. Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren
5. Seitenteil hinten links Schutzleiste Lackierung, zerkratzt, lackieren
6. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren
7. Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, lackieren
8. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren
9. Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren
10. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
11. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappe zerkratzt, (Bild 28)
Tür hinten links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur



Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts



Bild 3 : Diagonal von hinten rechts



Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand




Bild 9 : Unterboden



Bild 10 : Serviceintervallanzeige




Bild 11 : Wartungsnachweis




Bild 12 : Tonsignal außen defekt



Bild 13 : Seitenwand hinten links zerkratzt



Bild 14 : Seitenwand hinten links zerkratzt



Bild 15 : Radlaufblende hinten links zerkratzt



Bild 16 : Tür hinten links zerkratzt



Bild 17 : Tür hinten links zerkratzt



Bild 18 : Außenspiegel Kappe links zerkratzt



Bild 19 : Tür hinten rechts zerkratzt




Bild 20 : Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 21 : Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 22 : Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 23 : Außenspiegel Kappe rechts zerkratzt




Bild 24 : Stoßfänger vorne zerkratzt



Bild 25 : Stoßfänger vorne zerkratzt



Bild 26 : Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 27 : Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 28 : Heckklappe zerkratzt



Bild 29 : Türeinstieg vorne links zerkratzt