GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG


GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsgutachten






Vorgang	
Ihr Auftrag vom	02.10.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	07.10.2026
Referenznummern	0002051887

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	**W0VBD8EU2M8017029**		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	**Farbton / Lackart**	Argon Silber / Metallic
Hersteller	Opel	**Nächste HU**	05/2026
Typ / Verkaufsbez.	Astra K Sports Tourer 1.5 D Edition	**Laufleistung abgelesen**	49.125 km
Erstzulassung	21.05.2021	**Emissionsklasse / CO2**	Euro 6d / 90 g/km
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	**Sitzplätze / Türen**	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Anzahl Besitzer**	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	**Hubraum / Nennleistung**	1.496 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R16 91V	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R16 91V	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R16 91V	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R16 91V	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓	Serviceheft vorhanden	✓	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✗	Anhängerkupplung vorhanden	✗	Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am bei km --.			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	⊘	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger vorne beschädigt	Ja	

Anmerkungen
-

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel Wagenfarbe	Bluetooth Audio-Streaming
Bordcomputer	Check-Control-System
Bremsassistent	Dachreling schwarz
Drehzahlmesser	Ecoflex
Elektrische Schnellheizung (Quickheat)	Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
Anti-Blockier-System (ABS)	Elektron. Traktionskontrolle
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Fensterheber elektrisch hinten	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 6-Gang	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 5-türig	Klimaanlage
Kopf-Airbag-System	Laderaumabdeckung
Lenkrad (Leder)	Lenkrad mit Multifunktion
Audiobedienung am Lenkrad	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
Licht-Paket	Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
Leseleuchten im Fond	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
LM-Felgen	Mittelarmlehne vorn verschiebbar
Modellpflege	Motor 1,5 Ltr. - 77 kW CDTI DPF
MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheinwerfer LED
Seitenairbag vorn	Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
Sicht-Paket	Einschaltautomatik für Fahrlicht
Scheibenwischer mit Regensensor	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Audio-Navigationssystem Multimedia Navi	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Ergonomiesitz vorn links	Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
Leichtlaufreifen	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
Nebelscheinwerfer	Parkpilotsystem vorn und hinten

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten links Einstieg, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset Füllflasche, fehlt, ersetzen (Bild 15)	40,49 €	40,49 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, fällig, durchführen (Bild 14)	132,77 €	132,77 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**173,26 €**
Minderwert	**173,26 €**
Händlereinkaufspreis	**5.450,00 €**
Händlerverkaufspreis	**6.600,00 €**

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 15 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

Der Sachverständige, 09.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 5


Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 7




Bild 8

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 13




Bild 14 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, fällig, durchführen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 15 Reifenreparaturset, Füllflasche, fehlt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015