INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	6581NKK / WBA41FR090FW24247 / FW24247

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	420D GRAN CO G26	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420d Gran Co G26	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.307

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] TUERCA ANTIRROBO

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

Información neumáticos

6581NKK | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
DI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
TI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	26/08/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	VH CON GOLPE EN ALETA TD		

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

6581NKK | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

6581NKK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.34 h.	0.08 h.		0,00	462,96	40,00	370,94 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	65,79	10,00	59,21 €
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,92	10,00	21,52 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	32,19	10,00	28,97 €
6. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.46 h.		0,00	0,00		56,21 €
7. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.46 h.		0,00	0,00		56,21 €
8. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.67 h.	7,07	0,00		106,78 €
9. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.	1.83 h.	7,75	0,00		100,53 €
10. Paragolpes tr (zona inf)	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
11. Retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.17 h.	0,72	0,00		13,81 €
12. Soporte moldura estribo dr	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.75 h.	0.83 h.	3,52	0,00		64,35 €
13. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.08 h.	17,28	0,00		182,06 €
14. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.17 h.	9,19	0,00		104,28 €
15. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		1.83 h.	7,75	0,00		85,90 €
16. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	1.20 h.		1.83 h.	7,75	0,00		124,40 €
17. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada	REPARAR	0.40 h.		1.67 h.	7,07	0,00		86,76 €
18. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada no	REPARAR	0.20 h.		1.92 h.	8,13	0,00		89,75 €
19. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada no	REPARAR	1.50 h.		1.92 h.	8,13	0,00		139,80 €
20. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.59 h.		0,00	0,00		61,21 €
21. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.59 h.		0,00	0,00		61,21 €
22. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.08 h.	4,57	0,00		46,15 €
23. Emblema paragolpes dl	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
24. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
25. Anagrama acabado aleta dl iz	-	SIN ESPECIFICAR	0.20 h.			0,00	0,00		7,70 €
26. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

6581NKK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
28. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
29. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
30. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
31. Portón tr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
32. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2697,38 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

6581NKK | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	15,74 h.	605,97 €
Total material pintura	-	88,93 €
Total Mano de Obra Pintura	21,00 h.	808,46 €
Total Recambios	-	414,02 €
Descuento recambios aplicado	-	200,32 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	780,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


6581 NKK


6581 NKK


420d
6581 NKK


6581 NKK






km/h
260
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
377 km
13:05
Values since Individual
1.0
l/h
Total 20370 km
1847.5 km
10
1/min x1000
4
3
2
0
P
+19.0 °C
Door open.


PARKING AND MANOEUVRING
Rear
Park Assist
Reversing Assistant
Settings
OFF
OFF
RESUME
CANCEL
SET


PARKING AND MANOEUVRING
No signal
13:05
Rear
Parking
3D view
Car wash
Search inactive
Park Assist
Reversing Assistant
Settings
OFF
OFF
BACK
OPTION
SPORT
COMFORT
ECO PRO






BMW
TwinPower Turbo
BMW

Made in
Germany
420d
A96

0.51

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00122
WBA41FR090FW24247
2260 kg
3860 kg
1- 1060 kg
2- 1310 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 AOC 986






ConnectedDrive


Check tyre pressure at your convenience: You can continue driving. To ensure y
No signal.
13:06
Co. Buzanca
P. I. Camporrosso Sur
C/ de las Moreras
Search here
Ciempozuelos
600 m
100 m
OFF
OFF




Door open.
10
0
km/h

OFF
ON
ZERO
inch/mm
6.20


inch/mm
5.87
OFF
ON
ZERO



565


inch/mm
6.78
OFF
ON
ZERO


OR










GOODYEAR
M
BMW


GOODYEAR
M


GOODYEAR




Markham


GOODYEAR
DOT
Manheim


Manheim


Manheim


Manheim


Manheim


Mannheim
BMW


BMW LED
Manheim


Manheim


Manheim


Mannheim


Manheim


Manheim


Manheim


Manheim


Marpheim


Manheim


Mahnaim
BMW


Manheim


E
6581 NKK
Manheim