DEKRA-Nr: 0535 / 017827 / 2026 / B086758000812 vom 04.09.2026

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Hemmerstr. 7-11, 68169 Mannheim

Stellantis &You Deutschland GmbH Standort
Mannheim-Käfertal 1858
Heppenheimer Str. 41-47
68309 Mannheim

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mannheim
Hemmerstr. 7-11
68169 Mannheim
Telefon 0621 / 72890-0
Fax 0621 / 72890-12
E-Mail mannheim.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Alexios Tsallos
Tel. direkt 062172890-32
Tel. mobil 015111666038

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing






Kennzeichen **BL LS2224** **FIN** **VF72RHNS1R4187682**

Vorgang

Kunden-Nr.	0213154305
Auftraggeber	Stellantis &You Deutschland GmbH Standort Mannheim-Käfertal 1858, Heppenheimer Str. 41-47, 68309 Mannheim
Ihr Auftrag vom	04.09.2026, mündlich durch Herrn Behringer .
Besichtigung	04.09.2026, 13:00 Uhr, durch Herrn Hasan Güner bei Stellantis &You Deutschland GmbH Standort Mannheim-Käfertal 1858, Heppenheimer Str. 41-47, 68309 Mannheim, im Beisein von Herr Schlei.
Bewertet auf	04.09.2026
Betrifft	Aktenzeichen Schlei Rahmenkostenstelle C20012002

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-683,00 EUR
	ohne MwSt.	-573,95 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-683,00 EUR
	ohne MwSt.	-573,95 EUR

Duplikat

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 50 µm bis 160 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.09.2024	Letzte Zulassung	22.01.2026
Hersteller	CITROEN	Typ / Verkaufsbez.	C3 Aircross PureTech 130 Stop & Start EAT6 OPF SHINE PACK
Aufbauart	Geländewagen	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF72RHNS1R4187682
HSN / TSN	3001 / AYX	Schlüssel-Nr.	40142315
Km-Stand abgelesen	34379	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau	Polster / Farbe	Teilleder / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 50 R 17 95 H	Bridgestone / A005 Weather Control EVO	A /O	4 mm
	rechts	215 / 50 R 17 95 H	Bridgestone / A005 Weather Control EVO	A /O	4 mm
2	links	215 / 50 R 17 95 H	Bridgestone / A005 Weather Control EVO	A /O	6 mm
	rechts	215 / 50 R 17 95 H	Bridgestone / A005 Weather Control EVO	A /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.03.2030			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremskraftverteiler, Außendekor: Design Dekor, Außendekor: Elemente in Schwarz, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Berganfahrassistent, Bordcomputer, Dachfarbe Perla-Nera-Schwarz, Dachreling in Brillant-Schwarz, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Einparkhilfe hinten & Rückfahrkamera, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorne, Front- und Heck-Stoßfänger mit Offroad-Look, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer, Getriebe: 6-Gang Automatik, Heck- und Seitenfenster stärker getönt, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, Innenspiegel automatisch abblendbar, Isofix Kindersitzbefestigung hinten,

Duplikat

Keyless-System, Klimaautomatik 2-Zonen, Kofferraumboden verstellbar, Kopfstützen (2) vorne, Kopfstützen (3) hinten, Kotflügelverbreiterung in Matt-Schwarz, LED Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Voltaic Blau, Lenkrad in der Höhe und Reichweite verstellbar, Lenkrad: Lenkrad mit Spaltleder bezogen, Lichtsensor, Navigation: CITROËN Connect Nav, Notbremsassistent aktive (Active Safety-Break), Ottopartikelfilter, Paket: Sicherheitspaket, Polster: Stoff, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Räder: 17-Zoll Leichtmetallfelgen Origami glanzgedreht, Räder: Reifenreparatur-Kit mit Pannenspray, Servolenkung, Sicherheitsgurte mit Warnhinweis für nicht angelegte Sicherheitsgurte vorne und hinten, Sitze: Fahrer-/Beifahrersitz mit Längs- und Neigungseinstellung, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rückbank verschiebbare, Sitze: Rücksitzbanklehne geteilt (60/40) umklappbar, Steckdose: 12-Volt Anschluss vorn und hinten, Stop & Start System, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
UF02	Fahrwerk: Grip Control + Bergabfahrassistent
WF29	Paket: Kälte-Paket 2
1QFX	Polster: Ambiente Metropolitan Graphite
YR07	Radiozubehör: CITROËN Connect Box
ZHWK	Räder: Ganzjahresbereifung mit 17-Zoll Leichtmetallfelgen Origami BLACK

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 23.01.2026 bei Kilometerstand 20.552

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
im Haus 17.09.2026					
1. Kopfstürze hinten rechts fehlt, (Bild 11)	170,59	203	voll	-170,59	-203
2. Reifen vorne links, einseitig abgefahren, erneuern (Bild 12, 13)	201,68	240	voll	-201,68	-240
3. Reifen vorne rechts, einseitig abgefahren, erneuern (Bild 14, 15)	201,68	240	voll	-201,68	-240
Gesamt	**573,95**	**683**		**-573,95**	**-683**

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Für den Fachbereich
Alexios Tsallos
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0535 / 017827 / 2026 / B086758000812 vom 04.09.2026

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat




Bild 5 : Bordmappe und 2 FZ Schlüssel



Bild 6 : Infotaiment

Duplikat



Bild 7 : Kofferraum




Bild 8 : Motorraum

Duplikat



Bild 9 : Unterboden




Bild 10 : Wartungsnachweis

Duplikat




Bild 11 : Kopfstürze hinten rechts fehlt



Bild 12 : Reifen vorne links, einseitig abgefahren

Duplikat




Bild 13 : Reifen vorne links, einseitig abgefahren



Bild 14 : Reifen vorne rechts, einseitig abgefahren

Duplikat



Bild 15 : Reifen vorne rechts, einseitig abgefahren