U. Frielinghaus

Uwe Frielinghaus
anerkannter Sachverständiger
für Schäden an Kraftfahrzeugen

Schwelmer Str. 138d
42389 Wuppertal
Tel.: 0202 / 7697810
Fax: 0202 / 7697812
ufrielinghaus@outlook.de

Kfz - Sachverständigenbüro

SV-Büro Uwe Frielinghaus Schwelmer Strasse 138d D-42389 Wuppertal

MIKE MARTIN ZIMMERMANN
Am Opphof 35

D-42109 Wuppertal

Sachverständiger:

Supervisor

Gutachten-Nr.: 12251456UF

G u t a c h t e n

Vers.-Schein-Nr.: 117585394933

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betrifft	:	**Haftpflichtschaden vom 22.12.2025**
Versicherung	:	ZURICH INSURANCE Platz der Einheit 2, D-60327 Frankfurt am Main
Versicherungsnehmer	:	SEKTIONAL U. ROLLTORE E.K. Klophausstr.31, D-42119 Wuppertal
Amtl. Kennzeichen Unfallgegner	:	W KW 21
Anspruchsteller	:	MIKE MARTIN ZIMMERMANN Am Opphof 35, D-42109 Wuppertal
Amtliches Kennzeichen	:	W ZI 28
Auftrag vom / durch	:	23.12.2025 / Kunde
Besichtigungsdatum / -ort	:	23.12.2025 / Wuppertal
Besichtigt durch	:	Uwe Frielinghaus
Anwesend	:	H.Zimmermann

Zusammenfassung des Gutachtens

Reparaturkosten ohne MwSt.	EUR	2.508,87
Mehrwertsteuer 19 %	EUR	476,69

Reparaturkosten mit MwSt.	**EUR**	**2.985,56**
		==========


Beurteilung	**Reparaturfreigabe**

Wiederbeschaffungswert ohne MwSt.	EUR	25.252,00
Wiederbeschaffungswert mit MwSt.	EUR	30.050,00
Neupreis ohne MwSt.	EUR	50.791,55
Neupreis mit MwSt.	EUR	60.441,95
Reparaturdauer		ca. 2-3 Arbeitstage

Wuppertal, 23.12.2025

Der Sachverständige

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	:	W ZI 28
Fahrzeugart	:	PKW
Aufbauart	:	Roadster, 2-türig
Fabrikat	:	MERCEDES-BENZ
Typ / Untertyp	:	SLC / SLC 200 9G-TRONIC
Fahrzeug-Ident-Nummer	:	WDD1724341F154218
KBA-Nummer	:	1313EQQ
Hubraum / Leistung	:	1991 ccm / 135 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	:	Otto G-KAT / 4-Zylinder / Reihe
Abgascode	:	EU6
Plätze	:	2
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	:	1480 kg / 1795 kg / 315 kg
Länge / Breite / Höhe	:	4133 mm / 1810 mm / 1301 mm
Reifendimension vorn / hinten	:	225/40/R18 92 W / 245/35 R18 92 W
Reifenfabrikat	:	Premitra
Profiltiefe in (mm)	:	

Anzahl der Achsen	:	2
Radstand	:	2430 mm
Erstzulassung	:	03.04.2018
Anzahl der Vorbesitzer	:	1
Nächste HU / AU	:	05.2026 / 05.2026
Laufleistung abgelesen	:	56808 km
Farbe	:	POLARWEISS - UNILACK
Lackart	:	Uni (2 Schicht)
Lackzustand	:	gut
Allgemeinzustand	:	gut
Karosseriezustand	:	gut
Besichtigungszustand	:	unzerlegt
Serienausstattung	:	siehe Kalkulation
Sonderausstattung	:	siehe Kalkulation
Vorschäden	:	keine
Altschäden	:	keine

Auftragserteilung

Sie erteilten uns am 23.12.2025 den Auftrag, ein Kfz.- Haftpflichtschadengutachten zur Ermittlung der Höhe des Fahrzeugschadens und zur Sicherung der Beweise zu erstellen.

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 23.12.2025 wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung der Schadenhöhe besichtigt und ein Gutachten erstellt.

Der Fahrzeugschein lag bei der Besichtigung vor.

Die technischen Daten wurden am Fahrzeug überprüft.

Zustandbeschreibung

Das Fahrzeuges befand sich vor Schadeneintritt in einem ordentlichen Zustand.

Nach dem Unfall befand sich das Fahrzeug in einem fahrbereiten und verkehrssicheren Zustand im Sinne der STVZO.

Laut Auskunft ist eine Reparaturdurchführung beabsichtigt.

Schadenhergang

Es bestehen keine Widersprüche zwischen den zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung vorliegenden Informationen zum Schadenhergang und dem am Fahrzeug festgestellten Schadenbild.

Schadenumfang

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in dem selben unveränderten Zustand, wie es nach dem Unfall eingebracht wurde. Veränderungen waren nicht erkennbar.

Zum Schadenumfang wird neben der Schadenbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen. Eine detaillierte Aufstellung des Schadenumfanges wird aus der Kalkulation ersichtlich.

Schadenbeschreibung

Im wesentlichen wurden folgende Bauteile bzw. Baugruppen beschädigt:
Stoßfänger hinten beschädigt Lackaufbruch,Heckklappe beschädigt,
Rückleuchte links und Stoßfänger hinten neu ein passen Veränderte

Spaltmaße.
Die Besichtigung des unfallbeschädigten Fahrzeuges erfolgte durch den Unterzeichner persönlich.

Anmerkung

Die Reparaturkosten-Kalkulation wurde mittels Datenfernübertragung auf einer EDV-Anlage nach dem

System Audatex

erstellt.
Die ausgewiesenen AW (Arbeitswerte) ZE (Zeiteinheiten) etc. für die zu ersetzenden Teile entsprechen den Empfehlungen des Herstellers, bzw. Importeurs. Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.
Die angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen den Herstellerrichtpreisen. Eine Preisbindung besteht nicht, so dass gegebenenfalls Preisabweichungen bei den einzelnen Positionen möglich sind.

Hinweis

Bei der Besichtigung und Überprüfung des Fahrzeuges waren ohne Demontage und Vermessung außer den aufgeführten Beschädigungen weitere Schäden nicht erkennbar.

Sollten nach der Demontage und / oder Vermessung weitere Schäden festgestellt werden, so ist unbedingt der Sachverständige zwecks eventueller Nachbesichtigung zu informieren.

Die ausgewechselten Ersatzteile sind bis zur Überprüfung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Schadenfeststellung ausreichend. Nach Art und Lage des Schadens war eine Begutachtung ohne Hebebühne und ohne sonstige technische Einrichtung möglich. Beurteilungsrisiken sind nicht gegeben.

Die Unfallschäden sind durch einen Anstoß gegen das Heck des Fahrzeuges mit Schwerpunkt links entstanden.

Der Kofferraumdeckel wurde beschädigt

Der Stoßfänger hinten wurde beschädigt.

Das auf Seite 2 dieses Gutachtens näher bezeichnete Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung, abgesehen von der Unfallbeschädigung, in einem dem Alter und der Laufleistung entsprechend guten Zustand ohne erwähnenswerte Gebrauchsspuren.

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

An dem auf Seite 1bezeichneten Fahrzeug waren keine Altschäden erkennbar.

FZ-HALTER	MIKE MARTIN ZIMMERMANN 42109 WUPPERTAL	AM OPPHOF 35	
FABRIKAT	MERCEDES-BENZ	SLC (R172)	SLC 200
FZ-IDENT-NR	WDD1724341F154218	AMTL KZ W ZI 28	TYP-CODE 03 SC 33
ERSTE ZUL	03.04.2018	NAECH HU 05.2026	LAUFLEIST 56808
FZ-ZUST	UNZERLEGT		

AUSFUEHR-VARIANTEN	AB FG-NR F139629	MODELL 2018	VERKEHRSZ-ERKENNUNG
	BREMSASSISTENT	FERNLICHTASSISTENT	SPIEGEL ABBLENDBAR
	A-SPIEGEL KLAPPBAR	RUECKFAHRKAMERA	COMAND ONLINE
	INTELLIG LIGHT SYS	NOTRUFSYSTEM	AMBIENTE INNENBEL
	POLSTERUNG: LEDER	SITZHEIZUNG	KOPFRAUMHEIZUNG
	WINDSCHOTT	ZIERELEM ALU	PARKTRONIC
	SCHALTPADD LENKR CHR	SPORTABGASANLAGE	ABGASNORM EURO 6
	KAELTEMITTEL R1234YF	MOT-GERAEUSCH LAUTSP	ECO START/STOP
	KUEHLERJALOUSIE	SCHALTER DYNAMIC SEL	AUTOMATIK 9-GANG
	REIFENDRUCKKONTROLLE	KOMPRESSOR MIT KUPPL	225/40+245/35 R 18 Y
	7.5-/8.5 J X 18 ALU	FALTRAD	AIRBAG BEIF ABSCHALT
	FUSSGAENGERSCHUTZ	MAGIC SKY CONTROL	AMG STYLING
	AMG LINE		

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 15.90 EUR/AW
PREIS/KL 2 = 15.90 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS
88-8150 01	VERKLEIDUNG DECKEL H AUS-/EINBAUEN	2	3	47.70
60-2380 02)	ALLE ANBAUTEILE AM HECKDECKEL AUS-EIN	2	9	143.10
82-4901 01	RUECKLEUCHTE L AUS-/EINBAUEN	1	8	127.20
88-8802 01	STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	2	12	190.80
88-8805 01	STOSSFAENGER H ZERL-ZUS (AUSGEBAUT)	2	3	47.70
88-8909 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER H ZERL-ZUS (FZG MIT EINPARKHILFE)	2	1	15.90
9852	F-SPEICHER NACH REP AUSLESEN	1	3*	47.70
2583	STOSSFAENGER VERKL H INSTANDSETZEN	2	5*	79.50
2641	PRALLD M STOSSF H PRUEFEN		0*	
2711	HECKBEPLANKUNG U PRUEFEN		0*	

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM MERCEDES-BENZ)

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 17.90 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	KLARLACK HART 2-SCHICHT-UNI	AW	ARB.-PREIS
98-1700 ZAX	STOSSFAENGER VERKL H	EFFEKTSPRITZEN	12	214.80
98-8016 01	DECKEL H	OBERFL LACK ST II	17	304.30
98-9925 ZAX	ZUSCHLAG FARBMUST 1	SYSTEM AUDATEX	2	35.80

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM MERCEDES-BENZ)

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 17.90 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	KLARLACK HART 2-SCHICHT-UNI	AW	ARB.- PREIS
98-1020 ZAX	FAHRZEUG POLIEREN		3	53.70
98-1340 01	VORBEREITUNGSARBEIT FUER ZWEISCHICHT-LACKIERUNG VON EINGEB KAROSSERIETEILEN		19	340.10
98-9918 ZAX	FARBTONFINDUNG DURCHFUEHREN		3	53.70
98-1620 ZAX	KUNSTSTOFF/METALLTEILE GRUNDIEREN		3	53.70
98-1630 ZAX	KUNSTSTOFF/METALLTEILE FUELLERN		3	53.70
98-1625 ZAX	KUNSTSTOFF/METALLTEILE AUSBESS/SPACHTELN		2	35.80
98-1620 ZAX	STOSSFAENGER H GRUNDIEREN ERG		1	17.90
98-1630 ZAX	STOSSFAENGER H FUELLERN ERG		1	17.90
98-1625 ZAX	STOSSFAENGER H SPACHTELN ERG		3	53.70

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.12.2025 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2703	VERSTAERKUNG KENNZ H	KNPL0	5.75
3010	MERCEDESSTERN H	172 817 0016	21.47
3011	SCHRIFTZUG H L	172 817 1100	51.34

SYSTEM AUDATEX

S C H L U S S K A L K U L A T I O N					EUR	EUR
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD				
GESAMT KL 1	11 AW	X	15.90	EUR/AW	174.90	
GESAMT KL 2	33 AW	X	15.90	EUR/AW	524.70	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN						699.60
L A C K I E R U N G	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD				
ARBEITSLOHN	69 AW	X	17.90	EUR/AW	1 235.10	
LACKIERMATERIAL 40.00 %					494.04	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL						1 729.14
E R S A T Z T E I L E					78.56	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)					1.57	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE						80.13
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....						2 508.87
MWST 19.00 %						476.69
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....						2 985.56

ERLAEUTERUNGEN:
UPE +15.00% * = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
LIZENZ = FRIELING

SYSTEM AUDATEX

AUFTRAGS-NR: 12251456UF SCHLÜSSEL-NR: 10385272

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:	MIKE MARTIN ZIMMERMANN AM OPPHOF 35 42109 WUPPERTAL
BESICHTIGUNGSDATUM / ORT:	23.12.2025 / WUPPERTAL
AMTLICHES KENNZEICHEN:	W ZI 28
ART / AUFBAU:	PKW / ROADSTER
HERSTELLER:	MERCEDES-BENZ
TYP:	SLC
AUSFÜHRUNG:	SLC 200 9G-TRONIC
FAHRZEUG IDENT NR:	WDD1724341F154218
FARBE:	POLARWEISS - UNILACK
TÜREN:	2
MOTORART:	BENZIN MIT KATALYSATOR
HUBRAUM / LEISTUNG:	1.991 CCM / 135 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE:	4 / EU6
ERSTE / LETZTE ZULASSUNG:	03.04.2018 /
NÄCHSTE HU / AU:	05.2026 /05.2026
VORBESITZER:	1
GESAMTLAUFLEISTUNG:	56.808 KM ABGELESEN

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT MIT MWST EUR**** 30.050,00

WUPPERTAL , DEN 23.12.2025

SYSTEM AUDATEX

AUFTRAGS-NR: 12251456UF SCHLÜSSEL-NR: 10385272

SERIEN - AUSSTATTUNG

ADAPTIVE BRAKE MIT HOLD-FUNKTION, BERGANFAHRHILFE, VORFÜLLEN UND TROCKENBREMSEN BEI NÄSSE; ATTENTION ASSIST; ADAPTIVES BREMSLICHT BLINKEND; AIRBAG FÜR FAHRER UND BEIFAHRER; AIRBAG: AUTOMATISCHE BEIFAHRERAIRBAG-ABSCHALTUNG; AIRBAG: KNEEBAG FÜR FAHRER; AIRBAG: SIDEBAGS IN DEN SITZEN; AIRBAG: WINDOWBAGS; ANTI-BLOCKIER-SYSTEM (ABS); ANTRIEBS-SCHLUPF-REGELUNG (ASR); ARMLEHNE FÜR FAHRER- UND BEIFAHRER KLAPPABAR; AUßENSPIEGEL LINKS UND RECHTS BEHEIZT, VON INNEN ELEKTRISCH EINSTELLBAR; AUßENTEMPERATURANZEIGE; BORDCOMPUTER; BREMSASSISTENT, AKTIV; DREHZAHLMESSER; ECO START-STOPP-FUNKTION; EINSTIEGSLEISTEN MIT SCHRIFTZUG »MERCEDES-BENZ«; ELEKTRONISCHES STABILITÄTS-PROGRAMM (ESP); FAHRLICHT-ASSISTENT; FENSTERHEBER ELEKTRISCH 2-FACH; GETRIEBE: AUTOMATIK 9-GANG, 9G-TRONIC; HALOGEN-SCHEINWERFER MIT INTEGRIERTEM LED-TAGFAHRLICHT; HANDSCHUHFACH ABSCHLIEßBAR ÜBER DEN NOTSCHLÜSSEL; HECKLEUCHTEN IN LED-TECHNIK; HECKSCHEIBE HEIZBAR MIT ZEITSTEUERUNG; INNENHIMMEL SCHWARZ; KLIMAANLAGE; KOFFERRAUMBELEUCHTUNG; KOFFERRAUMDECKEL-FERNENTRIEGELUNG; KOMBIINSTRUMENT IN 2-TUBENOPTIK; KOPFSTÜTZEN: CRASHAKTIVE KOPFSTÜTZEN, VORNE; LACKIERUNG: UNI; LENKRAD: MULTIFUNKTIONS-SPORTLENKRAD IN LEDER NAPPA (9G-TRONIC); LESELEUCHTEN BLENDFREI FÜR FAHRER UND BEIFAHRER; MERCEDES-BENZ NOTRUFSYSTEM; PANORAMA-VARIODACH GETÖNT; POLSTER: LEDERNACHBILDUNG ARTICO; POMPADOURTASCHEN AN RÜCKWAND ZWISCHEN DEN SITZEN UND IN DEN TÜRVERKLEIDUNGEN; RADIO: AUDIO 20 CD; REIFENDRUCKKONTROLLE; RÄDER: 40,6 CM (16") LEICHTMETALLRÄDER (4) IM 5-SPEICHEN-DESIGN; SERVICEINTERVALLANZEIGE ASSYST; SERVOLENKUNG; SICHERHEITSGURTE SLC; SITZE: SITZHÖHENVERSTELLUNG FÜR FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ; SITZE: SPORTSITZE FÜR FAHRER UND BEIFAHRER; SONNENBLENDEN MIT MAKE-UP-SPIEGEL, SEITLICH SCHWENK- UND TELESKOPIERBAR; SPORTPEDALANLAGE AUS GEBÜRSTETEM EDELSTAHL MIT GUMMINOPPEN; TEMPOMAT MIT VARIABLER GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNG LIMITER; WARNSUMMER UND WARNANZEIGE IM KOMBIINSTRUMENT; WARNWESTE FÜR FAHRER; WEGFAHRSPERRE ELEKTRONISCH; WENDEBODEN IM KOFFERRAUM; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT INNENSCHALTER; ZIERELEMENTE ALUMINIUM MIT CARBONSCHLIFF HELL;

SONDER - ZUBEHÖR

AIRSCARF KOPFRAUMHEIZUNG FÜR FAHRER UND BEIFAHRER; ADAPTIVER FERNLICHT-ASSISTENT PLUS; AMBIENTEBELEUCHTUNG SOLARROT, POLARBLAU UND POLARWEIß IN MITTELKONSOLE, ARMAUFLAGE UND FUßRAUM; DYNAMIC SELECT; FAHRWERK: SERIENFAHRWERK; LED INTELLIGENT LIGHT SYSTEM; PAKET: AMG LINE; PAKET: SPIEGELPAKET; PANORAMA-VARIODACH MIT MAGIC SKY CONTROL; PARK-ASSISTENT PARKTRONIC INKLUSIVE PARKFÜHRUNG; RADIO-NAVIGATION: COMAND ONLINE; RADIOZUBEHÖR: REMOTE ONLINE; RÄDER: 45,7 CM (18") AMG LEICHTMETALLRÄDER 4FACH IM 5-SPEICHEN-DESIGN; RÄDER: RESERVERAD ALS FALTRAD; RÜCKFAHRKAMERA; SITZE: SITZHEIZUNG FÜR FAHRER UND BEIFAHRER; STECKRAHMENWINDSCHOTT; TELEFON-ZUBEHÖR: SMARTPHONE INTEGRATION;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

SERIEN BEREIFUNG
V-ACHSE: 205/55 R 16 W
H-ACHSE: 205/55 R 16 W

SYSTEM AUDATEX

AUFTRAGS-NR: 12251456UF SCHLÜSSEL-NR: 10385272

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 22.12.2025 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT MIT MWST EUR**** 30.050,00

WUPPERTAL , DEN 23.12.2025

SYSTEM AUDATEX

Gemäß beigeliegender Schadenkalkulation und dem Gutachtenblatt -1- werden folgende Beträge ausgewiesen:

Reparaturkosten ohne MwSt.	EUR	2.508,87
MwSt. aus Reparaturkosten	EUR	476,69
Gesamtsumme Reparaturkosten inkl. MwSt.	**EUR**	**2.985,56**

Wiederbeschaffungswert: (inkl. MwSt.) EUR 30.050,00

Der angegebende Wert berücksichtigt das Fahrzeugalter, die Laufleistung und die Serienausstattung.

Der Erhaltungs- und Pflegezustand sowie die örtliche Marktlage und die Sonderausstattung wurden nicht berücksichtigt.

Die Angabe dient nur zur Gegenüberstellung der Reparaturkosten.

Die Ersatzteilpreise wurden auf der Grundlage der unverbindlichen Preisempfehlung der Hersteller ermittelt. Es wurden die von der Reparaturwerkstatt .M. Brauner In Der Fleute 56 bzw. der Lackiererei angegebenen Arbeitslöhne eingesetzt.
Die Ersatzteilpreise sind mit ..15 % beaufschlagt. Es handelt sich um den Aufschlag gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung die von der Fa.M.Brauner berechnet wird.

Beurteilung **R e p a r a t u r f r e i g a b e**

Die durch die EDV-Kalkulation ausgewiesenen Reparaturkosten und der vom Sachverständigen vorgeschlagene Reparaturweg**,** gewährleisten eine kostengünstige Instandsetzung unter Berücksichtigung der technischen Voraussetzungen und der Sicherheitserfordernisse.

Die Reparatur wurde aus Sachverständigensicht freigegeben.

Reparaturdauer **ca. 2-3 Arbeitstage**

Nach erfolgter Auftragserteilung durch den Halter wurde die Reparaturdauer ohne Samstage, Sonn- und Feiertage auf die angegebenen Arbeitstage festgelegt.

Stand- und Wartezeiten wegen nicht vorhandener Ersatzteile oder Auslastung der Werkstattkapazität wurden nicht berücksichtigt.

Das Fahrzeug ist älter als 5 Jahre und weist eine Laufleistung von 56808 km auf. Nach Durchführung der Reparaturen wird sich bei Veräußerung kein Mindererlös ergeben, so dass eine merkantile Wertminderung nicht eingetreten ist.

Der Wiederbeschaffungswert, vor Schadeneintritt, bezogen auf den Schadentag, beträgt für die Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges gleicher Art und Güte, in gleichem Abnutzungszustand, bei einem seriösen Händler EUR 30.050,00.
Der Wert beinhaltet die Mehrwertsteuer. Er berücksichtigt Fahrzeugalter, Laufleistung, Besitzverhältnisse, festgestellter Zustand, evtl. festgestellte Alt- oder Vorschäden, die´vorhandene Sonderausstattung und das Zubehör. Die Fälligkeiten von Haupt- und Abgasuntersuchung sowie alle übrigen wesentlichen, den Wert des Fahrzeuges beeinflussende Faktoren, einschließlich der regionalen und saisonalen Marktlage sind in die Wertermittlung eingeflossen.

Dieses Gutachten betrifft Feststellungen am Fahrzeug und die hieraus gewonnenen technischen Erkenntnisse sowie die Kalkulation der zu erwartenden Instandsetzungskosten bzw.die Ermittlung
weiterer schadens und wertbildender Faktoren. Die Wertung des Schadens auf versicherungs-,vertrags-bzw.haftpflichtrechtliche Folgen obliegt dem Versicherer und dem Anspruchsteller bzw. dem Versicherungsnehmer.

Vorstehendes Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Der Sachverständige

Uwe Frielinghaus

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14



Bild 15



Bild 16