

Skoda Enyaq '21 BEV

Voertuiginformatie




Merk:	Skoda	Kenteken:	
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	Enyaq '21 BEV	Chassisnummer:	TMBJC7NY0MF022683
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	150 kW
Versie:	Enyaq iV80	1ste tenaamstelling	15-06-2021
Kilometerstand:	192990 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	3
Interieur	1
Links	5
Rechts	3
Voorzijde	2

Commerciële foto's





Batterijcertificaat

Datum van diagnose: 08/07/2026

Raadpleeg het Moba-certificaat door deze QR-code te scannen

90,45%

Status van de gezondheid (SOH)*


Skoda Enyaq 80

VIN : TMBJC7NY0MF022683
Kilometerstand : 192.990 km

* SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie

Meer weten over: www.get-moba.com

CARA
Approved Battery Health Check




Opties volgens de inspecteur

Achteruitrijcamera	Ja	Carkit	Ja	Middenarmsteun	Ja
Navigatiesysteem	Ja	Radio multimedia	Ja	Trekhaak	Ja
Xenon / LED verlichting	Ja				

Schade

Bumper A

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde




Bumper V spoiler

Kras(sen)
Smartrepair
Voorzijde




C/D-stijl L bekleding binnen

Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde



Deur A L

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links



Deur V L

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links





Kofferklep bekleding

Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde





Motorkap

Steenslag
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde




Scherm A L

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Scherm A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Storing
Geen of slechte werking
Diagnose
Interieur



Velg A L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Velg A R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Velg V L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Velg V R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Banden

Voor Links
Zomer
225/10/21/102/T
Continental
4,0 mm
Voor Rechts
Zomer
225/10/21/102/T
Continental
4,3 mm
Achter Links
Zomer
225/10/21/102/T
Continental
5,0 mm
Achter Rechts
Zomer
225/10/21/102/T
Continental
3,5 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	5	Aantal laadkabels (snelladen)	1
CO2 Emissie	0	Digitaal onderhoud	Ja
Hoedenplank/rolhoes	Ja	Instructieboek	Ja
Onderhoudsboekje	N.v.t.	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen
Totaal aantal sleutels	2		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.