DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10793253
vom: 14.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002490483
Besichtigt am:	12.06.2026 08:53
Berichts-Nr:	10793253
FIN:	WAUZZZF22PN062651



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10793253
vom: 14.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A6
HSN / TSN:	0588 / BVY
Erstzulassungsdatum:	03.05.2023
Laufleistung:	77.174 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Brillantschwarz
Farbe Dach:	Brillantschwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10793253
vom: 14.06.2026

» Fahrzeugausstattung

2-Zonen-Komfortklimaautomatik

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.B 888evo4

4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 KW (16V) Turbo FSI, homogen GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E

8 Lautsprecher

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi drive select

Audi music interface

Audi Neuwagen-Reifengarantie

Audi pre sense basic

Audi pre sense front

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

basis

Batterie 380A (68Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Bedientasten schwarz matt

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe

Dachreling schwarz

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-

Federung Standard

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Funkschlüssel, ohne Safelock

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Gewichtsbereich 20 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9

Heckblende (ECE)

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Heckspoiler

Innenbeleuchtung

Innenspiegel abblendbar

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Instrumententafel und Türverkleidung einteilig-einfarbig

Kältemittel R1234yf

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze

Komfortmittelarmlehne vorn

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)

Ladeboden

Ländergruppe A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lederlenkrad mit Multifunktion

LED-Heckleuchten

LED-Scheinwerfer

Linkslenker

Manuell betätigte Türen

Mild-Hybrid

Mit Multifunktionskamera
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
MMI Navigation plus mit MMI touch response
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
N.N.N. Ausführung 1
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normalsitze vorn
Ohne Ablagepaket
Ohne AdBlue-Tank
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem
Ohne Allradlenkung
Ohne Anhängevorrichtung
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Ohne Belederung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Car2X
Ohne CD-Wechsler/CD-Player
Ohne connect Paket
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker
Ohne Feuerlöscher
Ohne Frontspoiler
Ohne Garagentoröffner
Ohne Geräuschkompensation
Ohne Head-up-Display
Ohne integriertes Mautsystem
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ohne kombinierte Längs- und Querführung
Ohne Kompensor
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Ohne Lederteilumfang
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ohne Lichtassistent
Ohne Luftqualität-Paket
Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ohne Nachtsichtsystem
Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Sonnenschutzrollo
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Trennwand
Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Vorkonditionierung
Ohne Wandhalterung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Zentrale Bedieneinheit
Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne zus.Warnleuchten
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ottomotor
PKW-Ausführung
Progressivlenkung
quattro
quattro (mit ultra Technologie)
Räder der Serie
Räder, 10-Speichen, 7,5Jx17, Reifen 225/60 R17
Räder, 10-Speichen, 7,5Jx17, Winterreifen 225/60 R17
Radschrauben Standard
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 225/60 R17 99Y
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reifenreparaturset
Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Rückfahrkamera
Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
S tronic (für Allrad)
Schalt-/Wählhebelknauf
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Scheibenwischerarme und -blätter Standard

Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem

Serienfahrwerk

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitslenksäule

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

Sonnenblenden vorn

spezielles Typschild EU

Spurverlassenswarnung

Standardabgasanlage

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerungsnummer 8

Stoff Effekt

Stoßfänger

Tagfahrlicht

Top-Infotainment Premium (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze manuell einstellbar

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten in Schwarz

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10793253
vom: 14.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/60 R 17 99 H	4,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/60 R 17 99 H	4,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/60 R 17 99 H	4,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/60 R 17 99 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	225/60 R 17 99 Y	2,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	225/60 R 17 99 Y	2,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	225/60 R 17 99 Y	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	225/60 R 17 99 Y	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2028

Kompressor vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10793253
vom: 14.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
3	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
4	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
6	Reifen	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
7	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
8	Türdichtung vorne links	Beschädigt	Ersetzen
9	Unterbodenschutz vorne rechts	Loch	Ersetzen
10	Kühlerflüssigkeit	Füllstand niedrig	Auffüllen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10793253
vom: 14.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10793253
vom: 14.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZF22PN062651 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Nässe, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10793253
vom: 14.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigefügt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10793253
vom: 14.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

DEKRA


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10793253
vom: 14.06.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10793253
vom: 14.06.2026



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen und lackieren




2 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



3 - Motorhaube - Kratzer - Lackieren




4 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren




5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren




DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10793253
vom: 14.06.2026

6 - Reifen - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen





7 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


8 - Türdichtung vorne links - Beschädigt - Ersetzen




9 - Unterbodenschutz vorne rechts - Loch - Ersetzen

10 - Kühlerflüssigkeit - Füllstand niedrig - Auffüllen



DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10793253
vom: 14.06.2026

» Reparaturkosten-Kalkulation

WERTMINDERNDE FAKTOREN

2 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren

https://www4.macadam.eu/picture/67469439-93d4-40e5-9151-ab6b2b78d44f.pdf?boundingBoxes=true

9 - Unterbodenschutz vorne rechts - Loch - Ersetzen

https://www4.macadam.eu/picture/19bc6569-30ca-4cc5-8391-f720bfc53ac7.pdf?boundingBoxes=true