MyGutachter GmbH, Schlaraffiastraße 1, 44867 Bochum

Firma
Rewe Digital Fulfilment Services GmbH
Domstraße 20
50668 Köln

MyGutachter GmbH
Schlaraffiastraße 1
44867 Bochum
Tel: +49 (0) 2327 20077-0
Mail: info@mygutachter.com
Web: www.mygutachter.com

Bochum, den 15.10.2026

G u t a c h t e n

MG-008689

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft	Zustandsbericht / Minderwertgutachten
Amtliches Kennzeichen	K-EC 2781
Auftrag vom / durch	09.09.2026 10:58 Uhr / Rewe Digital Fulfilment Services GmbH
Schadennummer	3073463002
Fahrzeughalter	REWE DIGITAL DOMSTR. 20, 50668 KÖLN
Schadentag	09.09.2026
Besichtigungsdatum	16.09.2026 13:15 Uhr
Besichtigungsort	Rewe Digital Fulfilment Services GmbH Scarletallee 6, 50735 Köln
Besichtigt durch	Daniel Marx

Zusammenfassung des Gutachtens:

Restwert ohne MwSt.	EUR	4.218,49
Restwert MwSt.	EUR	801,51
Restwert mit 19,00 % MwSt.	EUR	5.020,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Amtliches Kennzeichen	K-EC 2781
Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Pritschenwagen
Fabrikat	Fiat
Typ / Untertyp	Ducato Pritsche/Kipper Doppelk. 35 (290)(04.2014->) / 150 L4 Pritsche RS: 4035 mm
Fahrzeug-Ident-Nummer	ZFA25000002K10459 identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 1
Erste / Letzte Zulassung	17.05.2019 / 17.05.2019
Hubraum / Leistung	2.287 cm³ / 109 kW
Motor	Motor 2,3 Ltr. - 109 kW JTD KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 6
Türen	4
Länge / Breite / Höhe	6.328 / 2.100 / 2.254 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	0
Anzahl Vorbesitzer	HU Daten nicht bekannt.
Laufleistung geschätzt	80.000 km
Allgemeinzustand	dem Alter und der Laufleistung entsprechend
Verkehrssicherheit	verkehrssicher aber nicht vollumfänglich nutzungsfähig
Besichtigungszustand	nicht repariert
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend
Nichtreparierte Vorschäden	Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnten keine unreparierten Vorschäden (Altschäden) festgestellt werden.
Gebrauchsspuren	normale Gebrauchsspuren am Kofferaufbau.

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung	Profiltiefe in links	Profiltiefe in rechts
1	Vredestein	215/70 R15C 109/107S M&S Comtrac	4	4
2	Vredestein	215/70 R15C 109/107S M&S Comtrac	8	8

Serienausstattung

Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Bremsassistent, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe 6-Gang Comfort-Matic - automatisiertes Schaltgetriebe, Karosserie/Aufbau: Bordwände klappbar, Aluminium, Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard, Kurbelgehäuseentlüftung beheizt, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Motor 2,3 Ltr. - 109 kW JTD KAT, Radstand 4035 mm, Reifen-Reparaturkit, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, Steuer-AV Pritsche, Tagfahrlicht, Verglasung leicht getönt, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Auftragserteilung

Der Auftrag zur Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der Schadenhöhe und zur Sicherung der Beweise wurde am 09.09.2026 10:58 erteilt. Erstellt wird ein Zustandsbericht / Minderwertgutachten-Gutachten.

Besichtigungsort

Die Besichtigung erfolgte beim Besichtigungsort Scarletallee 6, 50735 Köln.

Anwesenheit

Bei der Besichtigung des Fahrzeugs war anwesend.

Besichtigungszustand

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug nicht repariert.

Reparierte Vorschäden

Bei der Besichtigung sind, soweit ohne weitgehende Untersuchung erkennbar, keine reparierten Vorschäden festgestellt worden.

Nicht reparierte Vorschäden

Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnten keine unreparierten Vorschäden (Altschäden) festgestellt werden.

Schadenbereich



Die Beschädigung erfolgte vorne rechts, hinten links, links mittig.

Im Zuge der Besichtigung wurden Sachverständigenseits folgende beschädigte Bauteile festgestellt:
Sitz vorne links verschmutzt, reinigen,
Batterie entladen, ersetzen,
Kotflügel vorne rechts deformiert, ersetzen,
Schweller links deformiert, ersetzen,
Seitenwand Kofferaufbau links eingedellt/ verkratzt, instand setzen, Lackieren

Kalkulation

Die diesem Gutachten beigefügte Reparaturkosten-Kalkulation wurde nach dem System DAT erstellt.

Zur Schadenverdeutlichung wird auf die beigefügte Fotoanlage verwiesen. Die entsprechenden Dateien sind im JPG-Format archiviert.

Stundenverrechnungssätze

Die nachfolgende Reparatur-Kalkulation wurde auf Basis der Verrechnungssätze einer regionalen Fachwerkstatt erstellt.

Stellungnahme zur Wertminderung

Die Voraussetzungen für eine merkantile Wertminderung sind nicht gegeben.

Restwert inkl. MwSt. **EUR 5.020,00**

Zum festgestellten Restwert für das Fahrzeug im Unfallzustand über 5.020,00 EUR liegen Gebote vor von:

FULL SERVICE Sp. z o.o. **5.020,00 EUR**
Wir führen Sie durch den gesamten Kaufprozess Angebotsdatum: 16.10.2026
40721 Hilden (car.casion Kundendienst) Angebotsgültigkeit: 06.11.2026
Tel.: +49 2103 78982-11
E-Mail: kundendienst@car.casion.eu car.casion / 2610151303970

ML Automobile UG **4.820,00 EUR**
Fuggerstr. 17 Angebotsdatum: 16.10.2026
51149 Köln Angebotsgültigkeit: 06.11.2026
Tel.: +49 2103 78982-11
E-Mail: kundendienst@car.casion.eu car.casion / 2610151303970

Hansen & Weiler GmbH **4.670,00 EUR**
Am Eichelgärtchen 27 Angebotsdatum: 16.10.2026
56283 Halsenbach Angebotsgültigkeit: 06.11.2026
Tel.: +49 2103 78982-11
E-Mail: kundendienst@car.casion.eu car.casion / 2610151303970

Notreparatur

Eine Notreparatur ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt wirtschaftlich nicht durchführbar.

Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.
Eine Verwendung der angehängten Lichtbilder unterliegen dem Copyright © der MyGutachter GmbH.

Bochum, 15.10.2026

Die Sachverständige

Laura Hinterreiter

Dieses Gutachten umfasst 17 Seiten inkl. 19 Fotos.



Bild: 1 Diagonale vorne links



Bild: 2 Diagonale vorne rechts



Bild: 3 Diagonale hinten rechts



Bild: 4 Diagonale hinten links




Bild: 5 Zulassungsbescheinigung Teil 1



Bild: 6 Fahrzeugidentnummer



Bild: 7 Laufleistung



Bild: 8 Innenraum, vorne links



Bild: 9 Motorraum



Bild: 10 Sitz vorne links verschmutzt



Bild: 11 Sitz vorne rechts verschmutzt



Bild: 12 Kotflügel rechts vorne deformiert



Bild: 13 Schweller links deformiert



Bild: 14 Seitenwand Kofferaufbau eingedellt/verkratzt



Bild: 15 Kofferaufbau innen



Bild: 16 Kühlaggregat



Bild: 17 Seitenwand Kofferaufbau links innen verkratzt (Gebrauchsspur)



Bild: 18 Seitenwand Kofferaufbau rechts innen verkratzt (Gebrauchsspur)



Bild: 19 Tür hinten links

Erläuterungen (Hinweise) zum Gutachten: In dem Ihnen hier vorliegenden Gutachten verwenden wir einige nicht alltägliche Fachbegriffe. Diese erläutern wir Ihnen gerne:

unreparierter Vorschaden	ein Schaden am Fahrzeug, der vor dem im Gutachten kalkulierten Schadenereignis bereits vorhanden war und nicht repariert wurde
Reparierter Vorschaden	ein Schaden am Fahrzeug, der vor dem im Gutachten kalkulierten Schadenereignis bereits vorhanden war und repariert wurde

AW	AW = Arbeitswert // ZE = Zeiteinheit
	Zeiteinheit, in denen Werkstätten volle Zeitstunden für Arbeiten am Fahrzeug unterteilen, z.B. ein AW = 5 Minuten. 12 AW = 1 Stunde/60 Minuten. Die Reparaturzeiten werden nach AW abgerechnet z.B. 1 AW = 8,00 EUR

UPE	**u**nverbindliche **P**reis**e**mpfehlung der Fahrzeughersteller
Ersatzteileaufschläge	Kosten für die Lagerung (Vorratshaltung) von Ersatzteilen
fiktive Abrechnung	Die Regulierung des Schadens erfolgt auf Basis eines Gutachtens oder Kostenvoranschlages. Eine Reparatur wird dem Versicherer nicht durch eine Reparaturrechnung belegt
FIN	**F**ahrzeug**i**dent**n**ummer = Fahrgestellnummer
Miete Richtwinkelsätze	Kosten für die Anmietung von Spezialwerkzeugen zur Reparatur/zum Ausrichten von Teilen des Fahrzeugrahmens
Restwert	Der Wert, den das unreparierte Fahrzeug unmittelbar nach Eintritt des Schadens noch hat
Reparaturdauer	Die Dauer einer sach- und fachgerechten Reparatur durch einen KFZ-Fachbetrieb
System Audatex System DAT	Software für die Berechnung (Kalkulation) des Schadens an Ihrem Fahrzeug oder für die Ermittlung des Fahrzeugwertes unmittelbar vor dem Schadenereignis (Wiederbeschaffungswert)
Verbringungskosten	Kosten für den Transport des Fahrzeuges oder von Fahrzeugteilen vom Reparaturbetrieb zur Lackierwerkstatt und zurück, wenn der Reparaturbetrieb nicht über eine eigene Lackieranlage verfügt
Wertminderung	Es gibt zwei Arten von Wertminderung: - die **merkantile** Wertminderung ist ein Ausgleich, den ein vormals verunfalltes Fahrzeug, welches aber wieder sach- und fachgerecht instandgesetzt wurde, beim Verkauf weniger wert ist, als ein vergleichbares Fahrzeug ohne Vorschäden - die **technische** Wertminderung ist ein Ausgleich für technische Nachteile durch eine Reparatur. Unter Beachtung moderner Reparaturtechnologien fallen technische Wertminderungen kaum noch an Die Höhe der Wertminderung ist von mehreren Faktoren abhängig und wird vom Kfz-Sachverständigen festgelegt
Wiederbeschaffungswert	der Wert, den Ihr Fahrzeug unmittelbar vor Eintritt des Schadens hatte
Differenzbesteuert	Ein Besteuerungsverfahren für ältere Fahrzeuge die über einen Händler verkauft werden. Hier wird die Mehrwertsteuer nicht auf den Gesamtwert des gebrauchten Fahrzeuges fällig sondern nur auf die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis des Fahrzeuges beim Händler

Sie haben weitere Fragen zum Gutachten? Rufen Sie uns an unter **0232 27200770**.
Wir sind gerne für Sie da.