addvalora
Global Loss Adjusters

División Motor

N/Ref.: 2510909368
Fecha: 06/06/2025

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:		**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:		**Kilómetros:**	40630
Marca:	CITROEN	**Modelo:**	C4X BlueHDi 130 S EAT8 MAX

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:		**Fecha Peritación:**	05/06/2025

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD Michelin 195/60/R18 96H 4 mm //Neumatico DI Michelin 195/60/R18 96H 4 mm //Neumatico TD Michelin 195/60/R18 96H 5 mm //Neumatico TI Michelin 195/60/R18 96H 5 mm

DAÑOS






Elemento	PUERTA . REPARAR
Posición	Trasero Derecho
Daños	REPARAR



5172 MSK
E


5172
E


Elemento	MOLDURA CEN.PARAG.TR DES-MONTAR
Posición	N
Daños	None




Elemento	ANAGRAMA TAPA MALETERO: SUSTITUIR
Posición	N
Daños	SUSTITUIR



Elemento	ANAGRAMA TRAS.: DES-MONTAR
Posición	N
Daños	DES-MONTAR



Elemento	ANAGRAMA -CITROEN-
Posición	N
Daños	Sustitucion



Elemento	ANAGRAMA MODELO
Posición	N
Daños	Sustitucion



Elemento	PUERTA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3








Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3









Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 15%




Elemento	PUERTA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 15%



Elemento	MANETA EXT.PUER.I
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3


5172 MSK



5172 MSK

Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Trasero
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3






Elemento	PARAGOLPES .INF.
Posición	Trasero
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	TAPA MALETERO
Posición	N
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	599,11 €

FOTOS GENERALES






115km
40630km
900
rpm
km/h
P

5172 MSK
9923 MHB




LEARN MORE
SKIP
To learn more about the system, refer to the help menu.
Discover the system
LO
A/C
18°C







