Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	320d xDrive 48V Aut. (G20)	Fuel type	Diesel
Mileage	178,750	kW	140
VIN	WBA41FU090FP06602	cc	1,995
First registration date	11/22/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	21,000
Next maintenance date	9/30/2028
Next MOT test is due on, date:	11/1/2027

Maintenance date	Mileage
4/29/2026	153,720 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining leather

Exterior


Part	Damage type	Repair mode
1 | Alloy rim FL	Scratch(es)	Repair
2 | Alloy rim RL	Scratch(es)	Repair
7 | Alloy rim FR	Scratch(es)	Repair
9 | Wing RR	Dent(s)	Paintless dent repair

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
3 | Wing RL	Scratch(es)	No repair
4 | Bonnet	Paint measurement	No repair
5 | Bumper trim F	Scratch(es)	No repair
6 | Windscreen	Stone chip(s)	No repair
8 | Door FR	Dent(s)	No repair
10 | Door RR	Paint measurement	No repair
11 | First-aid kit	Missing	No repair
12 | Roof	Dent(s)	No repair


Damages

Exterior


1 | Alloy rim FL


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear






2 | Alloy rim RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear





7 | Alloy rim FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear






9 | Wing RR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear


Comments: min 1MK

Acceptable Damages


3 | Wing RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



4 | Bonnet


Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




5 | Bumper trim F


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: Nicht im Sichtbereich

6 | Windscreen

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

8 | Door FR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



10 | Door RR


Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



11 | First-aid kit

Damage type	Missing
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





12 | Roof

Damage type	Dent(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields


Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	3
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	N.A.
Number of doors	4	Number of seats	5
Interior colour	Dark Grey	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	No		




Tires



Mounted Tires


Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	225/45 R 18 95 Y	Other	4.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	225/45 R 18 95 Y	Other	4.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	255/40 R 18 99 Y	Other	4.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	255/40 R 18 99 Y	Other	4.0 mm


Commercial photos




















SERVICEBEDARF
Ihr Service Partner
Service-Historie
Motoröl
30.09.2025, in 21000 km
Bremsflüssigkeit
13.10.2027
Fahrzeuguntersuchung
22.11.2027

SERVICEBEDARF
Motoröl
30.09.2025, in 21000 km
Bremsflüssigkeit
13.10.2027
Fahrzeuguntersuchung
22.11.2027
Fahrzeug-Check



FAHRZEUGDATEN ZURÜCKSETZEN






















Made in Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1947
WBA41FU090FP06602
2230 kg
4030 kg
1- 1070 kg
2- 1235 kg




EQUIPMENT BY MANUFACTURER

"BMW" Schriftzug	17" Leichtmetallräder V-Speiche 778 Reflexsilber	5 Sitzplätze
Abgedunkelte Verglasung	Ablage für Wireless Charging	Ablagemöglichkeiten
Ablagenpaket	Active Guard Plus	Adaptiver LED-Scheinwerfer
AGM-Batterie 80 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktive Geschw.regelung+Stop&Go Funktion
Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go Funktion	Aktiver Fussgängerschutz	Akustik Komfort Verglasung
Akustikverglasung	Alarmanlage	Antiblockiersystem (ABS)
Armauflage	Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizt
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Auto Start Stop Funktion	automatisch abblendend
Batterie im Gepäckraum	Begrüßungslicht	Beifahrerairbag-Deaktivierung
BMW Controller	BMW ID	BMW Individual Dravitgrau metallic
BMW Individual Lackierung	BMW Live Cockpit Plus	BMW Live Cockpit Professional
BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage	BMW LM Rad Doppelspeiche 848M	BMW M 50 Jahre Embleme
BMW xDrive	Bordliteratur deutsch	Center-Lock- Schalter
Check-Control	CO2 Umfang	Condition Based Service
Connected Drive Services	Connected Package Professional	Crash- Sensor
DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachhimmel anthrazit
Deaktivierung Airbag Beifahrer	Dieselpartikelfilter	Doppeltonfanfare
Dreipunkt-Sicherheitsgurte	Driving Assistant	Dummy-SALAPA
Durchladesystem	Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen	Einstiegsleisten vorn
Einstiegsleisten vorn mit M Schriftzug	elektrisch	elektromechanisch
Elektronische Wegfahrsperre (EWS)	Endrohrblenden	Entfall BMW M 50 Jahre Embleme
Entfall Modellschriftzug	EU-spezifische Zusatzumfänge	Fahrerlebnisschalter
Fahrzeugschlüssel	Fehlbetankungsschutz für Dieselfahrzeuge	Fensterheber
Fernlichtassistent	Fondkopfstützen klappbar	Fondsitze
Freisprecheinrichtung	Fußmatten in Velours	Galvanikapplikation Bedienelemente
Galvanikapplikation für Bedienelemente	Garantie 2 Jahre	Gepäckraumleuchte
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Gesetzlicher Notruf	Getränkehalter
Grösserer Krafstofftank FRFK RKF HO Flash	Größerer Kraftstofftank	Haltegriffe
Handschuhkasten beleuchtet	Harman/Kardon Surround Sound System	Harman/Kardon Surround Sound System
Heckleuchten in LED-Technik	Heimleuchten	hinten
Hochglanz Shadow-Line	Innen- und Außenspiegelpaket	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
Innenbeleuchtung	Innenspiegel	Innenspiegel automatisch abblendend
Innovationspaket	INT. LEIST. ALU. RHOMBICLE ANTHR.	Integrierte Betriebsanleitung
Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt	Kältemittel R1234yf	Kennzeichenlicht in LED-Technik
Kilometertacho	Kindersitzbefestigung (ISOFIX)	Klimaautomatik
Komfortzugang	Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe	Kopfstützen im Fond klappbar
Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern	LED-Scheinwerfer	Lenkradheizung
Lenksäulenverstellung	Leuchtweitenregulierung	Lordosenstütze Fahrer
Lordosenstütze für Fahrer	M Aerodynamikpaket	M Dachhimmel anthrazit
M Fußstütze und M Pedalerie	M Heckspoiler	M Hochglanz Shadow Line

M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen	M Lederlenkrad	M Logo in Instrumentenkombination
M Sportfahrwerk	M Sportpaket	mit integrierter Zusatzblinkleuchte in LED-/Lichtleiter-Technik
mit seperatem kleinen Fach	Mittelkonsole	Modellschriftzug
Modellschriftzug Entfall	Multifunktionslenkrad	Nierenrahmen und -stäbe in Perlganz Chrom
Ölsensor für Niveau und Qualität	Ölwartungsintervall 24 Monate/25.000 km	Park Distance Control (PDC) vorne und hinten
Parkassistenzsystem	Parkbremse	Parking Assistant
Radschraubensicherung	Regensensor	Reifen Pannen Anzeige (RPA)
Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige	Reifenpannenset
Reifenreparatur-Set	Rekuperationssystem	Schaltpunktanzeige
Schaltwippen am Lenkrad	Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Schließsystem mit Zentralverriegelung
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Seitenaufprallschutz	Serienfahrwerk
Seriensitz für Fahrer und Beifahrer	Servotronic	sichtbar
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	Sonnenblenden
Sonnenschutzverglasung	Speed Limiter	Sport-Automatik Getriebe
Sport-Lederlenkrad	Sportsitz	Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
Sprachversion deutsch	Steckdose (12 V)	Steuerung D
Steuerung G	Steuerung Infotainment	Storage tray wireless charging
Stoßfängersystem	Teleservices	Variable Sportlenkung
Verzurrösen	vorn beleuchtet	Wärme-/Sonnenschutzverglasung
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Warndreieck und Verbandstasche	Werkzeugsatz
Widescreen Display		

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN