allane mobility consulting

29676/23728 /31694

Standplatz:

02.09.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**MERCEDES GLC Coupé GLC 300 e 4MATIC Coupé Autom. Coupé5-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik**		
Amtliches Kennzeichen:	HD -MS 0502E	Fahrgestell-Nummer:	W1NKJ5GB3RF134644
Vertrags-Nummer:	41315087	Erstzulassung:	01.03.2024
Internes KZ:	15145032	Kilometer-Stand:	0
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

MERCEDES GLC Coupé GLC 300 e 4MATIC Coupé Autom. Coupé 5-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**0,00**
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):	
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**0,00**

allane mobility consulting

29627/23773

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLC Coupé GLC 300 e 4MATIC Coupé Autom. Coupé5-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	230 / 313	Hubraum:	1999
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	15
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	49
Max. Km/h:	220	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,700
Leergewicht (kg):	2310	zul. Gewicht (kg):	2830

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility consulting

29672/29602

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **41315087**
Amtliches Kennzeichen: HD -MS 0502E

Übersicht erstellt am: 02.09.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLC Coupé GLC 300 e 4MATIC Coupé Autom. Coupé5-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
21.08.2025	9059956620	Fremdverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite	Ja	Ja
14.12.2024	9059914311	Eigenverschulden	Stossstange vorne Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility consulting

29670/29603

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **41315087**
Amtliches Kennzeichen: HD -MS 0502E

Übersicht erstellt am: 02.09.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLC Coupé GLC 300 e 4MATIC Coupé Autom. Coupé5-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf

Inspection date: 12 Feb 2026
Protocol number: 43844356
Delivery date: 12 Feb 2026

W1NKJ5GB3RF134644

Vehicle details

Operator		**Inspection condition**	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		**Mileage (Read)**	57,754 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	**Next maintenance in**	274 Tag(e)
Type / Model	GLC 300 e 4MATIC	**Main inspection (Read from ZBI)**	03/2027
Vehicle Identification number	W1NKJ5GB3RF134644	**Power / Engine displacement**	150 kW / 1,999 ccm
First registration	1 Mar 2024	**Upholstery/Colour**	/
Last maintenance		**Paintwork**	
Fuel type	Hybr.B/E ext. edition	**Gearbox**	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	Tyres - complete set (Sommerräder fehlen) - No deduction
2	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
3	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction
4	Documents	Log book (Fehlt) - Replace
5	Door - front right side	Door - dent(s) - Smooth repair work
6	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Smooth repair work

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Door - rear right side	Door edge - Scratched - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 105H	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	255/50 R19 107V	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					02/2029

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf

Inspection date: 12 Feb 2026
Protocol number: 43844356
Delivery date: 12 Feb 2026

Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	**Inspection condition**	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	GLC 300 e 4MATIC	**Mileage (Read)**	57,754 km
Vehicle Identification number	W1NKJ5GB3RF134644	**First registration**	1 Mar 2024

Details of the order:
In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:
The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was verified during the inspection by the undersigned.

Inspection conditions:
A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

Pictures of damage




Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #5: Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf

Besichtigungsdatum: 12.02.2026
Protokollnummer: 43844356
Anlieferungsdatum: 12.02.2026

W1NKJ5GB3RF134644

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	57.754 km
Hersteller	Mercedes-Benz	**Restlauf bis Service**	274 Tag(e)
Typ/Modell	GLC 300 e 4MATIC	**HU (Abgelesen aus ZBI)**	03/2027
Fahrgestellnummer	W1NKJ5GB3RF134644	**Leistung / Hubraum**	150 kW / 1.999 ccm
Erstzulassung	01.03.2024	**Polster/Farbe**	/
Letzte Wartung		**Lackierung**	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	Reifensatz komplett (Sommerräder fehlen) - kein Abzug
2	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Unterlagen	Bordbuchmappe (Fehlt) - erneuern
5	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf

Besichtigungsdatum: 12.02.2026
Protokollnummer: 43844356
Anlieferungsdatum: 12.02.2026

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105H	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	255/50 R19 107V	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2029

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf

Besichtigungsdatum: 12.02.2026
Protokollnummer: 43844356
Anlieferungsdatum: 12.02.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	GLC 300 e 4MATIC	**Laufleistung (abgelesen)**	57.754 km
Fahrgestellnummer	W1NKJ5GB3RF134644	**Erstzulassung**	01.03.2024

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf

Besichtigungsdatum: 12.02.2026
Protokollnummer: 43844356
Anlieferungsdatum: 12.02.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen

Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott