DEKRA-Nr: 0307 / 028155 / 2026 / B091371000129 vom 22.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Rottstr. 41, 52068 Aachen

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Aachen
Rottstr. 41
52068 Aachen
Telefon 0241 / 9420-0
Fax 0241 / 9420-299
E-Mail aachen.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Jürgen Hermanns
Tel. direkt 02419420-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **AC PE345E** **FIN** **KMHM341A7PA050238**

Vertragsnummer	13566173
Auftragsnummer	ELSRM006104
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	15.09.2026, elektronisch
Besichtigung	22.10.2026 um 09:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Nied, Rottstr. 41, 52068 Aachen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 22.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**19.235,29 EUR**	**22.890,00 EUR**
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**22.205,88 EUR**	**26.425,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 15.09.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 22.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 22.10.2026 um 09:00 Uhr durch Herrn Jürgen Hermanns bei DEKRA Automobil GmbH Nied, Rottstr. 41, 52068 Aachen, im Beisein von Herrn Christoph Lienemann.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 115 µm bis 145 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Türe vorne rechts >290µm
- Türe hinten rechts >200µm
- Seitenwand hinten rechts >180
µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	PEM Motion GmbH , Bohr 12, 52072 Aachen
Kennzeichen	AC PE345E
Tag der Erstzulassung	25.09.2023
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	25.09.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	09 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	Ioniq 6 (11.2022->) / IONIQ 6 Techniq / Techniq-Paket Elektro 77,4 kWh
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	8252 / ALD
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHM341A7PA050238
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Biophillic Blue
Lackierung	Perlcoloreffekt
Polster / Farbe	Leder / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor
Leistung / Hubraum	56 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	66.310 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 55 R 18 98 W	Nexen / N Fera Sport	S /O	5 mm
	rechts	225 / 55 R 18 98 W	Nexen / N Fera Sport	S /O	5 mm
2	links	225 / 55 R 18 98 W	Nexen / N Fera Sport	S /O	3 mm
	rechts	225 / 55 R 18 98 W	Nexen / N Fera Sport	S /O	3 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 02 / 2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung einstellbar, Anhängerkupplung Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Audio-Navigationssystem, Außenspiegel Oberschale Wagenfarbe, Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert (Hochglanz), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Batterieheizsystem, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsscheiben vorn 18", Dachspoiler, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 168 kW (cont. 56 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik, Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Verbundglas,

Frontschürze, Heckschürze und Seitenschutzleisten in Kontrastfarbe, Frontstaufach / Frunk (Kofferraum, vorn), Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, HV-Batterie 77,4 kWh (Lithium-Ionen), Head-up-Display, Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), Heckleuchten LED (Pixel-Design), Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar, LM-Felgen 7,5x18 (7-Speichen), Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchten vorn und hinten LED, Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Luftdüsen hinten, Matrix-LED-Scheinwerfer, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Nebelschlussleuchte LED, Notladekabel (ICCB), Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Scheibenbeschlagerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Service-System: Online Update OTA (Over The Air), Service-System: Remote Services (Blue Link), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzheizung hinten, Smart-Key, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonderlackierung Byte Blue Uni, Sonnenblenden mit Spiegel, Start-Stop-Knopf, Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Techniq-Paket, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch, USB-Anschluss (Typ C, 2-fach), USB-Anschluss Mittelkonsole, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe, Verglasung Akustikglas, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Vorheizsystem für Batterie, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung, Sitz-Paket

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

HU überfällig, erneuern; Wartungsnachweise fehlen, Garantieverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 5); Krazer Blende B-Säule, polieren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 8); Winterreifen 225/55R18 98V Hankook Winter i*cept ion, abgefahren, erneuern (Bild 6, 15); Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 13, 14); Tür hinten links, eingedellt, drücken (Bild 12); Tür vorne links, eingedellt, drücken (Bild 11); Motorhaube Kante, Lackabplatzer, smart repair (Bild 9, 10);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Jürgen Hermanns

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD
Wartungsnachweise fehlen, Garantieverlust



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)
Winterreifen 225/55R18 98V Hankook Winter i*cept ion, abgefahren



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Krazer Blende B-Säule, polieren



Bild 9 : Motorhaube Kante, Lackabplatzer, smart repair



Bild 10 : Motorhaube Kante, Lackabplatzer, smart repair




Bild 11 : Tür vorne links, eingedellt, drücken




Bild 12 : Tür hinten links, eingedellt, drücken



Bild 13 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 15 : Winterreifen 225/55R18 98V Hankook Winter i*cept ion, abgefahren

DEKRA-Nr: 0307 / 028155 / 2026 / B091371000129 vom 22.10.2026

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **AC PE345E** **FIN** **KMHM341A7PA050238**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.09.2023	Letzte Zulassung	25.09.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Ioniq 6 (11.2022->) / IONIQ 6 Techniq / Techniq-Paket Elektro 77,4 kWh	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHM341A7PA050238	HSN / TSN	8252 / ALD
DAT €uropa-Code®	013451260100001	DAT Marktindex	DE002 6424
Km-Stand abgelesen	66310	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	56	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Biophillic Blue / Perlcoloreffekt	Polster / Farbe	Leder / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 22.10.2026 (Besichtigung 22.10.2026)

Listenneupreis nach DAT €uropa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen			**57.100,00 EUR**
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen			**2.559,69 EUR**
Listenneupreis gesamt			**59.659,69 EUR**
Richtwert nach DAT €uropa-Code® und Marktindex			**29.254,96 EUR**
Bezugsfahrstrecke in km: 52000			
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 66310 / 14310			
Laufleistungskorrektur		-	1.117,54 EUR
Erstzulassungskorrektur		+	12,38 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung			**28.149,79 EUR**
Gesamtwert der Ausstattungen		+	552,02 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung			**28.701,81 EUR**
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)		-	222,42 EUR
Zwischensumme I			**28.479,39 EUR**
Zwischensumme II			**28.479,39 EUR**
Reparaturkosten (mit 326,03 EUR MwSt.)		-	2.042,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 4.221,09 EUR MwSt.)	**26.425,00 EUR**		**26.437,38 EUR**
Handelsspanne (mit 564,48 EUR MwSt.)	3.535,00 EUR	-	3.535,45 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 3.656,61 EUR MwSt.)	**22.890,00 EUR**		**22.901,93 EUR**

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK	
11609	Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung	660,45*			142,43	
2101	Sitz-Paket	1.899,24*			409,59	
	Summe Sonderausstattung	**2.559,69**				**552,02 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. HU überfällig, erneuern	100	100	-100,00	
2. Wartungsnachweise fehlen, Garantieverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 5)	1.000	100	-1.000,00	
3. Krazer Blende B-Säule, polieren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 8)	31	100	-31,00	
4. Winterreifen 225/55R18 98V Hankook Winter i*cept ion, abgefahren, erneuern (Bild 6, 15)	600	100	-600,00	
5. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 13, 14)	125	100	-125,00	
6. Tür hinten links, eingedellt, drücken (Bild 12)	62	100	-62,00	
7. Tür vorne links, eingedellt, drücken (Bild 11)	62	100	-62,00	
8. Motorhaube Kante, Lackabplatzer, smart repair (Bild 9, 10)	62	100	-62,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**2.042**			**-2.042,00 EUR**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Der Sachverständige
Jürgen Hermanns

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.