MACADAM
Fiat *Doblò Cargo '15

Voertuiginformatie

Merk:	**Fiat**	Kenteken:	
Versnellingsbak:	**Handgeschakeld 6 versnellingen**	Kleur carrosserie:	
Model:	***Doblò Cargo '15**	Chassisnummer:	**ZFA26300006N46667**
Type brandstof:	**Diesel**	Vermogen:	**77 kW**
Versie:	**Dob.Cargo 1.6MJ 105 L2H2 SX**	1ste tenaamstelling	**22-07-2019**
Kilometerstand:	**164034 km**	Aantal deuren:	


Samenvatting schade

- **Achterzijde** 1
- **Dak & andere** 2
- **Interieur** 3
- **Links** 1
- **Rechts** 2
- **Voorzijde** 2

Commerciële foto's



















Opties volgens de inspecteur

Carkit	Ja	Middenarmsteun	Ja	Radio multimedia	Ja

Schade

Bumper A


Kras(sen)

Vervangen

Achterzijde








Bumper V spoiler
Kras(sen)
Vervangen
Voorzijde





Carrosserie
Niet origineel
Ontstickeren
Dak & andere







Contactsleutel
Ontbreekt
Vervangen
Interieur

Dak
Steenslag
Herstellen en spuiten (compleet)
Dak & andere





Instructieboek
Ontbreekt
Vervangen
Interieur

Interieur
Vlek
Reinigen
Interieur





Knipperlicht V R
Kras(sen)
Vervangen
Rechts







Scherm A L
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links












Schuifdeur R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Voorruit
Steenslag
Glasherstel
Voorzijde





Banden

Voor Links
Winter
195/60/16/99/T
Goodyear
4,0 mm
Voor Rechts
Winter
195/60/16/99/T
Goodyear
3,0 mm
Achter Links
Winter
195/60/16/99/T
Goodyear
8,0 mm
Achter Rechts
Winter
195/60/16/99/T
Goodyear
7,8 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	**2**	CO2 Emissie	**149**
Digitaal onderhoud	**Ja**	Hoedenplank/rolhoes	**N.v.t.**
Instructieboek	**Nee**	Onderhoudsboekje	**N.v.t.**
Terugzetten naar fabrieksinstellingen	**Nee, niet mogelijk**	Totaal aantal sleutels	**1**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.