DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

ARVAL BNP PARIBAS GROUP

Détails véhicule

VIN	TMBJR7NP9 P7007670	Kilométrage	153 718 km	Energie	Diesel
Immatriculation	GH959YZ	Date d'immatriculation	11/08/2022	Cylindrée	1968
Marque	SKODA	Niveau carburant	75 %	Transmission	Automatique
Modèle	SuperbCombi-3V5-2015	Genre	VP	Vitesses	7
Carrosserie	Break	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Bleu		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	30/10/2026	Parc	CAT AMBERIEU	Propriétaire	ARVAL FR



Autres informations techniques


Peinture Métalisée		Roue de secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Véhicule Roulant	- OK -	Outillage de bord	✓	Carnet de garantie	✓
Moteur fonctionnant	- OK -			Double clefs	✓
Batterie fonctionnelle	- OK -			Carnets de bord	✗
Boîte de vitesse fonc.	- OK -				

Options / Equipements

Pneumatiques

Continental 235/45/18 W Eté 4.0 mm

Continental 235/45/18 W Eté 4.0 mm




Continental 235/45/18 W Eté 5.0 mm

Continental 235/45/18 W Eté 5.0 mm

Dommages

1



Elément	Jante alu 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Couvercle de vide poche
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

3



Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Jante alu 18'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5



Elément	Trappe de Garniture
Position	Arrière Droit
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

6



Elément	Jante alu 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

7



Elément	Jante alu 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8



Elément	Baguette Chromée de pare-chocs
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

9



Elément	Plaques d'immatriculation
Position	Arrière
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Forfait Echange

10



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 4
Opération	Réparation

11



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat vitrage
Intensité	Nombre > 3
Opération	Echange