Informe de tasación



PEUGEOT 3008

1.5 BLUEHDI 96KW SS ALLURE PACK EAT8

VIN	VF3MCYHZUNS199435
Primera matriculación	1/2/2023
Kilometraje del vehículo	157.944 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	22/10/2026 15:53:40	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VITORIA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	PEUGEOT	Primera matriculación	1/2/2023
Modelo	3008	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	VF3MCYHZUNS199435	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	6,2 mm	Bridgestone	225/55 R 18 102 V	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,9 mm	Bridgestone	225/55 R 18 102 V	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,2 mm	Pirelli	225/55 R 18 102 V	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	4,9 mm	Pirelli	225/55 R 18 102 V	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica

Informe de tasación

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Tapizado Asiento Del IZ

Tipo de daño	Desgarro
Modo de reparación	Reparación inteligente de cuero

Comentarios: revisar precio banqueta delantera izquierda

Exterior



3 | Parabrisas

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



4 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



6 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Techo

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



9 | Llanta Alu Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Fotos comerciales
















