TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Hanauer Landstr. 260 • 60314 Frankfurt

erstellt durch : Joachim Riedel
Handy : 0171 5269466
Datum : 21.10.2026

Porsche Approved & Service
Zentrum Frankfurt West
Otto Glöckler Sportwagen GmbH
Wilhelm-Fay-Str. 27
65936 Frankfurt am Main

Gutachten

0826R-R446

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff	: Rücknahme HH XI 8357
Ihr Zeichen	: Fr. Kötter
Fahrzeughalter	: EMobG Services Germany GmbH Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg
Amtliches Kennzeichen	: HH XI 8357
Auftrag vom / durch	: 19.10.2026 / Fr. Kötter, telef.
Besichtigungsdatum	: 21.10.2026
Besichtigungsort	: Porsche Approved & Service Zentrum Frankfurt West Otto Glöckler Sportwagen GmbH Wilhelm-Fay-Str. 27, 65936 Frankfurt am Main
Besichtigt durch	: Kfz.-Techniker Joachim Riedel
Anwesend	: keiner

Bewertungsergebnis:

Reparaturkosten ohne Umsatzsteuer	**EUR**	**3.335,00**
Umsatzsteuer	**EUR**	**633,65**
Reparaturkosten mit Umsatzsteuer	**EUR**	**3.968,65**
Minderwerte ohne Umsatzsteuer	**EUR**	**3.335,00**
Umsatzsteuer	**EUR**	**633,65**
Minderwerte mit Umsatzsteuer	**EUR**	**3.968,65**

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0826R-R446 **Datum: 21.10.2026**

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	:	HH XI 8357
Fahrzeugart	:	PKW
Aufbauart	:	Kombilimousine, 5-türig
Fabrikat	:	PORSCHE
Typ / Untertyp	:	Cayenne / Cayenne Tiptronic S Black Edition
Fahrzeug-Ident-Nummer	:	WP1ZZZ9Y1TDA00661
Hubraum / Leistung	:	2995 ccm / 260 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	:	Otto G-KAT / 6-Zylinder / V-Motor
Abgascode	:	E6e
Plätze	:	5
KBA-Nr.:	:	0583ANS
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	:	2130 kg / 2835 kg / 705 kg
Länge / Breite / Höhe	:	4930 mm / 1983 mm / 1698 mm
Reifendimension vorn / hinten	:	285/40 ZR 22 110Y / 315/35 ZR 22 111Y
Reifenfabrikat	:	Pirelli NCO / DOT 1725
Reifenart	:	Sommer-Reifen / Sommer-Reifen
		
Profiltiefe in (mm)	:	
Radstand	:	2895 mm
Erstzulassung	:	18.11.2025
Letzte Zulassung	:	18.11.2025
Nächste HU / AU	:	11.2026 / 11.2026
Laufleistung abgelesen	:	25375 km
Laufleistung geschätzt	:	25375 km
Farbe	:	chromitschwarzmetallic/chromit
Lackzustand	:	gut
Fahrzeugzustand	:	gut
Besichtigungszustand	:	unter Verwendung einer Hebebühne, verkehrssicher
Serien/Sonderausstattungen	:	Ab 10.2025, A-Spiegel Mit Memory, Notruf E-Call/B-Call, Bose Soundsystem, Ladegeraet Handy, Entry & Drive, Sicherh-Gurt Autom, Verkleidungen Leder, Adaptive Sportsitze, Sitzheizung V + H, Seitenairbag Hinten, Spurhalteassistent, Multifunkt-Lenkr Beh, Anhaengevorr Abklapp, Einstiegl Beleu Alu, 2995Ccm 260Kw, Bremse V 350Mm Schw, Bremse H 330Mm Grau, Aktivlenkung, 8-Gang Automatik, Kreuzungs-Assistent, Luftfederung Pasm, Reifendruckk 433Mhz, 285/40-/315/35 Zr22, Sport Chrono Paket, Beleuchtung Ambiente, Dekorteile Alu, Reifenventil Schwarz, Fussgaengerschutz, Umgebungskameras

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0826R-R446 **Datum: 21.10.2026**

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0826R-R446 **Datum: 21.10.2026**

FZ-HALTER	EMOBG SERVICES GERMANY GM ANCKELMANNSPLATZ 1 20537 HAMBURG		
FABRIKAT	PORSCHE	CAYENNE 9YA	BLACK EDITION
FZ-IDENT-NR	WP1ZZZ9Y1TDA00661	AMTL KZ HH XI 8357	TYP-CODE 04 24 11
ERSTE ZUL	18.11.2025	NAECH HU 11.2026	LAUFLEIST 25375

AUSFUEHR-	AB 10.2025	A-SPIEGEL MIT MEMORY	TUERZUZIEHHILFE
VARIANTEN	HEAD-UP DISPLAY	RADHAUSVERBREITERUNG	ENDROHR SCHWARZ
	FRONTKAMERA	RADIOEMPF DIGITAL	WAPPEN AUF KOPFST
	STANDHEIZUNG	PRIVACY-VERGLASUNG	FRONTSCH WAERMESCH
	SCHRIFTZUG GLAN SCHW	SITZBEZUG TEILLEDER	ARMATURENBRETT LEDER
	NOTRUF E-CALL/B-CALL	BOSE SOUNDSYSTEM	LADEGERAET HANDY
	HD MATRIX SCHEINWERF	PARKLENKASSISTENT	AUTOMAT DISTANZREG
	ENTRY & DRIVE	SICHERH-GURT AUTOM	VERKLEIDUNGEN LEDER
	ADAPTIVE SPORTSITZE	SITZHEIZUNG V + H	SEITENAIRBAG HINTEN
	SPURHALTEASSISTENT	MULTIFUNKT-LENKR BEH	SPIEGEL ABBLENDAUTOM
	SPURWECHSELASSISTENT	BATTERIE 12V 105AH	LENKSAEULE EL VERST
	ANHAENGEVORR ABKLAPP	EINSTIEGL BELEU ALU	2995CCM 260KW
	BREMSE V 350MM SCHW	BREMSE H 330MM GRAU	AKTIVLENKUNG
	8-GANG AUTOMATIK	KREUZUNGS-ASSISTENT	LUFTFEDERUNG PASM
	REIFENDRUCKK 433MHZ	285/40-/315/35 ZR22	SPORT CHRONO PAKET
	10-/11.5 J X 22 ALU	RADABDECKUNG FARBIG	KRAFTST-BEH 90 LTR
	BELEUCHTUNG AMBIENTE	DEKORTEILE ALU	REIFENVENTIL SCHWARZ
	FUSSGAENGERSCHUTZ	UMGEBUNGSKAMERAS	A-SPIEGEL LACK KPL
	PANORAMA SONNENDACH	SPORT BUGVERKLEIDUNG	EXTER SCHWARZ HOCHGL

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.09.2026 / 02

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0420	8	BLINDNIET	N 903 46301	7.20
0421	4	KLAMMER	9Y0 423 337	10.51
0424	2	SPREIZNIET	N 038 5012	1.80

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =180.00 EUR/STD
PREIS/KL 2 =180.00 EUR/STD
PREIS/KL 3 =180.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
63 15 19 00	BUGVERKLEIDUNG AUS-/EINBAUEN UMFASST: ABDECKUNG SCHLOSSTRAEGER, RADABDECKUNGEN V UND RADHAUSSCHALEN AUS-/EINBAUEN	2	22.8	410.40
63 15 37 70	BUGVERKLEIDUNG ZERL-ZUS (AUSGEBAUT) SYSTEM AUDATEX	2	35.0	630.00

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0826R-R446 **Datum: 21.10.2026**

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =180.00 EUR/STD
PREIS/KL 2 =180.00 EUR/STD
PREIS/KL 3 =180.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS
91 66 26 50	ST-GER OBJEKTERKENNUNG V PROGRAMMIEREN	2	8.2	147.60
03 35 00 60	EIGENDIAGNOSE: FEHLERSPEICHER AUSLESEN (VERBUNDARBEIT) (NACH INSTANDSETZUNG)	2	1.6	28.80
27 85 25 50	RADARSENSOR V PROGRAMMIEREN	2	3.9	70.20
KN	DIAGNOSE NACH REPARATUR	2	3.0	54.00
0283	BUGVERKLEIDUNG INSTANDSETZEN	3	3.0*	54.00

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM PORSCHE)

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 180.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-MINERAL	AW	ARB.-PREIS
63 15 79 53	BUGVERKLEIDUNG	REPARATURLACK S3	18.0	324.00
51 01 71 ZAX	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG KUNSTSTOFF-TEILE	SYSTEM AUDATEX	13.0	234.00

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0826R-R446 **Datum: 21.10.2026**


S C H L U S S K A L K U L A T I O N	EUR	EUR
E R S A T Z T E I L E	19.51	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE		19.51
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT KL 2 74.5 AW X 180.00 EUR/STD	1 341.00	
GESAMT KL 3 3.0 AW X 180.00 EUR/STD	54.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN		1 395.00
L A C K I E R U N G ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
ARBEITSLOHN 31.0 AW X 180.00 EUR/STD	558.00	
LACKIERMATERIAL 40.00 %	223.20	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL		781.20
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....		2 195.71
MWST 19.00 %		417.18
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....		2 612.89

ERLAEUTERUNGEN:
UPE -10.00% * = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
LIZENZ = TUEVNR27

SYSTEM AUDATEX

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0826R-R446 **Datum: 21.10.2026**



Fahrzeugzustandsbewertung für Kennzeichen HH XI 8357 FIN WP1ZZZ9Y1TDA00661

Lfd. Nr.	Bezeichnung - Reparaturart	Rep-Kosten ca. EUR (o.MwSt)	Minderwert ca. EUR (o.MwSt)
Lackierung / Verglasung			
1	Frontpartie (Motorhaube / Frontscheibe) laufleistungsbedingte Steinschläge - kein Abzug	0,00	0,00
Lackierung			
2	Lackierung von Stoßfänger vorne links tiefgreifend verschrammt und rechts Lackierung verschürft - instand setzen und lackieren	2195,00	2195,00
3	Lackierung von Kotflügel vorne rechts verkratzt bis auf das Grundmaterial - lackieren	740,00	740,00
4	Lackierung von Heckklappenkante beschädigt, auslegen, schleifen und polieren - lackieren	70,00	70,00
Innenraum/Kofferraum			
5	Lederbezug von Türinnengriff hinten links eingerissen - erneuern	330,00	330,00
Sonstiges			
6	Anmerkung: Wartung in 4700 Km fällig		
Endsummen	ca. ohne MwSt (EUR)	3335,00	3335,00
19% MwSt		633,65	633,65
Endsummen	ca. incl. MwSt (EUR)	3968,65	3968,65

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0826R-R446 **Datum: 21.10.2026**

Fahrzeugdaten-Unterlagen

Die technischen Daten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine eingeschränkte Probefahrt (bis ca. 15 Km/h) auf dem Betriebsgelände mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Werterhaltende / Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhenden bzw. werterhaltenden Reparaturaufwendungen vor.

Zusätzliche Ausstattung

Für das Fahrzeug war 1 Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Vorschäden

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde erstellt durch den Sachverständigen
Herrn Joachim Riedel.

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0826R-R446 **Datum: 21.10.2026**

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Frankfurt, 21.10.2026

Joachim Riedel

Das Gutachten umfasst - 25 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Dieses Gutachten wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0826R-R446 **Datum: 21.10.2026**



Bild 1



Bild 2

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0826R-R446 **Datum: 21.10.2026**



Bild 3



Bild 4

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0826R-R446 **Datum: 21.10.2026**



Bild 5



Bild 6

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0826R-R446 **Datum: 21.10.2026**



Bild 7



Bild 8

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0826R-R446 **Datum: 21.10.2026**



Bild 9



Bild 10

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0826R-R446 **Datum: 21.10.2026**



Bild 11



Bild 12

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0826R-R446 **Datum: 21.10.2026**



Bild 13



Bild 14

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 15 Sommerrad



Bild 16

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 17



Bild 18

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 19



Bild 20

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0826R-R446 **Datum: 21.10.2026**



Bild 21 Stoßfänger vorne links tiefgreifend verschrammt



Bild 22 Stoßfänger vorne links tiefgreifend verschrammt

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 23 Stoßfänger vorne links tiefgreifend verschrammt



Bild 24 Stoßfänger vorne links tiefgreifend verschrammt

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 25 Stoßfänger vorne rechts Lackierung verschürft



Bild 26 Lederbezug von Türinnengriff hi. li. beschädigt

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 27 Lederbezug von Türinnengriff hi. li. beschädigt



Bild 28 Lackierung von Kotflügel oben rechts eingekratzt

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0826R-R446 **Datum: 21.10.2026**



Bild 29 Lackierung von Kotflügel oben rechts eingekratzt



Bild 30 Lackierung von Kotflügel oben rechts eingekratzt

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 31 Lackierung von Kotflügel seitlich mittig eingekratzt




Bild 32 Heckklappenkante