Vehiculo: 9977MWS

N.Peritacion : 000088173

Modelo: PEUGEOT NUEVO TRAVELLER BUSINESS BLUEHDI 180 S&S EAT8 LONG NEGRO PERLA NERA
Bastidor: VF3VKEHZXRZ063184 Kilometros: 36353
Empresa: MOBUS RENT SLU
Solicitud: 26440
Fecha: 13/10/2026
Lugar: MOBUS CHIVA
Taller: GM MOBUS 39MO
Precio H.M.O.: 39.00 € Dto: 0%
Precio H.PIN.: 39.00 € Dto: 0%

Hoja	Fecha Peritacion
1	16/10/2026

Peritacion de Vehiculo

Relacion de Forfaits

Descripcion	Grado	Daño	Forfait	Total
GUARNECIDO TECHO	Limpieza	Reparar	29.00	29.00

TOTAL
29 €

Relacion de Operaciones

Descripcion	Grado	Daño	P.Chp.	T.Chp.	P.Pnt	T.Pnt	M.Pnt	T.Ext	Total
CAPOT	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.76	19.01		48.65
TAPA ESPEJO DERECHO	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.16	9.70	0.20	23.74
LLANTA ALEACION DEL DCHA	Leve	Pintar	39.00		39.00				
MOLDURA PARAGOLPES DEL DCHA	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.50	15.26		34.76
MOLDURA PUERTA DEL DCH	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.10	11.49	0.20	23.19
MOLDURA PUERTA TRAS DCH	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.10	11.49	0.20	23.19
PARAGOLPES TRASERO	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.60	32.02	0.70	82.72
PORTON	Leve	Pintar	39.00		39.00	2.70	67.93		173.23
PUERTA DEL DCH	Leve	Pintar	39.00		39.00	1.20	30.23		77.03
PUERTA DEL IZQ	Leve	Pintar	39.00		39.00	1.20	30.23		77.03
PUERTA TRAS DCH	Leve	Pintar	39.00		39.00	1.20	30.23		77.03
PUNTA PARAGOLPES T. DCH	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.50	15.26		34.76
CONSTANTE PINTURA	C. Material	C. Material	39.00		39.00	1.00			39
ALETA DELANTERA DCHA	Leve	Reparar	39.00	1.00	39.00	0.51	12.78		71.67
ALETA TRASERA DERECHA	Leve	Reparar	39.00	1.50	39.00	1.44	36.15		150.81
ALETA TRASERA IZQUIERDA	Leve	Reparar	39.00	1.00	39.00	1.44	36.15		131.31
LLANTA ALEACION DEL DCHA	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
PARAGOLPES DELANTERO	Leve	Reparar	39.00	0.50	39.00	0.83	44.27	0.70	123.44
GUARNECIDO TECHO	Limpieza	Reparar	39.00		39.00				
TECHO	Leve	Reparar	39.00	1.00	39.00	4.84	121.52		349.28

TOTAL
1540.84 €

Resumen de Peritacion

Materiales	Faltantes	Forfait	T.Chapa	T.Pint	M.Pint	T.Extra	Dtos	Base Imp	IVA 21%	Tot Peritacion
0 €	0 €	29 €	5 Hrs	19.08 Hrs	523.72 €	2 Hrs	0 €	1569.84	329.67	1899.51 €

Mas Informacion

Observaciones
TESTIGO REVISION ENCENDIDO //

Imagenes de Peritacion


















































HOJA DE INCIDENCIAS A LA LLEGADA
MATRICULA: 9977MWS
FECHA: 08/10/2026
CAMPA: CAMPA MOBUS CHIVA
ARRANQUE / MOVIMIENTO
ESTADO / MANTENIMIENTO
INTERIOR / DOCUMENTOS
Necesita Pinzas
No arranca
Ruido anómalo
Vibración anómala
Testigo encendido
Aceite bajo mínimo
Refrigerante bajo mínimo
Fuga visible
Neumáticos distintos
Neumáticos o llanta dañado
Suciedad o residuos
Pelos / mal olor
Pantalla Rayada
Color no coincide
Falta revisión o factura
EQUIPAMIENTO DE ENTREGA
1 Llaves
0 Tarjetas
Baliza
Alfombras
Bandeja
Eléctrico
Cables Carga
Rueda Repuesto
X Kit Antipinchazos
Libros
POSIBLES DAÑOS TRANSPORTE
Techo
Capó
Frontal / Bajos
X Lateral
Otros
OBSERVACIONES
REALIZADO POR:
MIGUEL GRAU



























977 MWS








Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar