TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Philipp Mrotzeck
Marktgebiet Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Mail: philipp.mrotzeck@tuvsud.com

Vorgangs-Nr. 5967087	Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr. und Datum angeben	Datum: 05.11.2026

TÜV SÜD Auto Partner GmbH, Wiesenring 2, 04159 Leipzig

Miles Mobility GmbH
Leibnizstraße 49
10629 Berlin

Reparaturkostenkalkulation

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Sachverständigendienstleistung im Original sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Philipp Mrotzeck
Marktgebiet Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Mail: philipp.mrotzeck@tuvsud.com

Vorgangs-Nr. 5967087	**Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr. und Datum angeben**	**Datum: 05.11.2026**

Reparaturkalkulation

B e t r e f f	**Reparaturkostenkalkulation**
Ihr Zeichen	MW3222285
Fahrzeughalter	Miles Mobility GmbH Leibnizstraße 49 10629 Berlin
Auftrag vom / durch	12.10.2026 schriftlich Miles Mobility GmbH
Besichtigungsdatum / Ort	21.10.2026
Anwesend bei Besichtigung	SV B.Demir

Amtliches Kennzeichen	B-MS 4962
Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Aufbaubeschreibung	4-türig
Fahrzeughersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	KL3A4 / 215 CDI Sprinter Standard VA 9G-TRONIC
Fahrzeugidentnummer	W1V9106231P498785
Erstzulassung	13.10.2022
Laufleistung	30.052 km abgelesen
Leistung	110 kW
Hubraum	1950 ccm
Antriebsart	Dieselmotor mit OBD (On-Board-Diagnosesystem)

Ergebnis

	ohne MwSt.	19% MwSt.	mit MwSt.
Reparaturkosten	**23.626,88 EUR**	**4.489,11 EUR**	**28.115,99 EUR**
Abzüge	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtbetrag nach Abzug	**23.626,88 EUR**	**4.489,11 EUR**	**28.115,99 EUR**

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Philipp Mrotzeck
Marktgebiet Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Mail: philipp.mrotzeck@tuvsud.com

Vorgangs-Nr. 5967087 | **Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr. und Datum angeben** | **Datum: 05.11.2026**

FZ-HALTER MILES MOBILITY GMBH LEIBNIZSTRAßE 49
10629 BERLIN

FABRIKAT	MERCEDES-BENZ	SPRINTER 910	215 CDI
FZ-IDENT-NR	W1V9106231P498785	AMTL KZ B-MS 4962	TYP-CODE 03 SP 65
ERSTE ZUL	13.10.2022	LAUFLEIST 30052	
REP-FIRMA	MERCEDES-BENZ NIEDERLASSU	SALZUFER 1-4	
	10587 BERLIN		

AUSFUEHR-	SERVICE FEST 40000KM	WEGFALL PARKLEUCHTE	AB PRODUKTIONSBEGINN
VARIANTEN	GENERATOR 200A	AB FG-NR P471465	LENKRAD HOEHENVERST
	CUPHOLDER	AENDERUNGSPAKET 2-I	KLIMAANLAGE
	2 SCHLUESS ZUSAETZL	FUNKFERNBEDIENUNG	GRIFF EINST HECKTUER
	GRIFF EINST SCHIEBET	PANNENMANAGEMENT	NOTRUFASSISTENTSYST
	A-SPIEGEL VERST/HZB	A-SPIEGEL ELEK/KLAPP	MOBILE KOM-MODUL LTE
	MBUX 7 ZOLL	HEADUNIT ECE/ROW	DIGITALRADIO
	MULTIFUNKT-LENKRAD	ECO START/STOP	FAHRLICHTASSISTENT
	SITZBEZUEGE STOFF	GURTWARNER BEIFAHRER	BEIFAHRER ZWEISITZER
	ABLAGEFACH U COCKPIT	LADEPAKET I-TAFEL	BATTERIE 12V 92AH
	3.BREMSLEUCHTE DACH	TRENNWAND	PARKEN-PAKET
	ABGASNORM EURO 6D	SITZERKENNUNG F-SITZ	ARMLEHNE FAHRERSITZ
	ABGASREINIG SCR GEN4	9-GANG AUTOMATIK	BERGANFAHRHILFE
	HOLD-FUNKTION	REIFEN 225/65 R 16 C	FELGE HERST MAXION
	FELGE 6.5 J X 16	INNENVERKL BIS DACH	LAENGST VERSTAERKUNG
	BODENBEL KUNSTSTOFF	LADER-SCHIEBETUER R	GERAEUSCHMASSNAHMEN
	HOCHDACH	VORDERRADANTRIEB	ZUL GESAMTGEW 3000KG
	RADSTAND 3924MM	AUSFUEHRUNG EUROPA	ZULASSUNG N1
	PRODUKTIONSL DEUTSCH	KASTENWAGEN	

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.09.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0352		FUEHRUNG STOSSF V R	910 885 0500	11.79
0353	8 X	SCHRAUBE	N000000 000543	13.76
0562		LEUCHTEINHEIT V R	910 906 0100	324.19
0742		KOTFLUEGEL V R	910 881 0100	191.55
0750		KOTFLUEGEL V R U	910 880 2900	60.29
0756		HALTER H KOTFL V R	910 881 0800	9.89
0776		SCHUTZL H KOTFL V R	+910 690 0100 9K83	27.15
1341		ABDECKUNG BATTERIE	910 616 5700	38.04
1482		TUER V R	910 720 3100	931.86
1682		SCHUTZL TUER V R	+910 690 0300 9K83	83.61
1711		TUERVERKLEIDUNG V L	907 720 1600 9051	199.77
1712		TUERVERKLEIDUNG V R	907 720 1700 9051	199.77
1738		AUSSENSPIEGEL R KPL	910 810 1200 9051	336.51
1782		SCHIEBETUER R	910 730 6201	1361.77
2331		SCHUTZL L SEITENW V	+910 690 5300 9K83	150.80
2332		SCHUTZL SCHIEBET R	+910 690 0700 9K83	151.50
4331		INSTRUMENTENTAFEL	+910 680 0600 7P82	639.96
4339		ABDECK U INSTR-TAFEL	910 680 4300 7P82	28.33
4340		ABLAGEFACH U A-TAFEL	910 680 2700 9051	63.78
4341		ABD U A INSTR-TAFEL	910 680 4500 7P82	22.00

SYSTEM AUDATEX BLATT 1

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Philipp Mrotzeck
Marktgebiet Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Mail: philipp.mrotzeck@tuvsud.com

Vorgangs-Nr. 5967087 | **Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr. und Datum angeben** | **Datum: 05.11.2026**

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.09.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
4342		ABD U I INSTR-TAFEL	910 680 6800 7P82	15.71
4343		ABDECKUNG U LENKS	910 680 7000 9051	47.91
4349		BLENDE LAUTSPR M	+910 827 0200 9051	23.97
4353		KONSOLE M ARM-TAFEL	910 680 2301 9051	102.71
4357		ABD M INSTR-TAFEL	910 689 8900 9051	19.73
4361		ABD O L INSTR-TAFEL	910 689 5900 9051	24.78
4363		ABDECK O INSTR-TAFEL	910 689 6000 9051	17.71
4365		BLENDE M MIT DISPLAY	+907 820 3501 9051	853.55
4367		ABLAGEFACH M A-TAFEL	910 683 3300 9051	26.21
4369		RAHMEN KONSOLE	910 827 1600	38.10
4370		ABLAGESCHALE	910 680 5100 9051	77.92
4385		BEDIENUNG BILDSCHIRM	907 900 1911 9107	169.38
4438		SCHALT HEIZ/ KLIMA	907 905 4806	267.63
4508		BEZUG SITZK BEIFAHR	907 910 6801 9K49	252.00
4861		ABDECKUNG TRITTBR L	910 686 0100 9051	41.95
4895		BODENBELAG V L	910 684 4100 7Q98	148.33
4897		VERKLEID TRITTST V L	910 686 3000 9051	8.90
5512		SCHUTZL H S-WAND H R	+910 690 7000 9K83	63.37
5750		BEPLANKUNG M R U	910 637 4400	138.96
5762		SCHUTZL V S-WAND H R	910 690 0201 9K83	137.78
7449		SCHRAUBE	000 990 6239	4.23
7777		SCHLAUCH O LADELUFTK	910 528 2500	132.94
7790		LADELUFTKUEHLER	910 500 1300	323.91
7930		ABDECKUNG MOTOR	654 010 6605	71.23
7947		ENTLUEFT-LEITUNG O	654 010 0012	30.69
7965		ISOLIERUNG ZYL-KOPFH	654 226 3400	68.86
8232		KUEHLER EGR	654 140 3301	303.22
8388		ANSAUGSCHLAUCH	910 528 3800	120.12
8391		LUFTFILTER KPL	910 528 3300	155.38
8720		TURBOLADER	654 090 7801	1812.63
9556		RADBLENDE H R	906 401 0025 9B51	20.94
9565		REIFEN H L	225/65 R 16 C	128.00
9566		REIFEN H R	225/65 R 16 C	128.00
9571		VENTIL REIFEN H L	000 400 5113	3.29
9572		VENTIL REIFEN H R	000 400 5113	3.29
9603		KABELSATZ INSTR-TAF	;906 003 3899	393.21

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 18.59 EUR/AW
PREIS/KL 2 = 18.59 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS
88-3617 01	VORBAUBEPLANKUNG R TEILSTUECK H AM RADLAUF AUS-/EINBAUEN UMFASST: SCHUTZLEISTE AUS-/EINBAUEN	2	3	55.77
88-1102 01	STOSSFAENGER V KPL AUS-/EINBAUEN UMFASST: KUEHLERVERKLEIDUNG AUS-/EINB	2	11	204.49
88-1132 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	1	18.59

SYSTEM AUDATEX BLATT 2

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 18.59 EUR/AW

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Philipp Mrotzeck
Marktgebiet Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Mail: philipp.mrotzeck@tuvsud.com

Vorgangs-Nr. 5967087 | **Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr. und Datum angeben** | **Datum: 05.11.2026**

PREIS/KL 2 = 18.59 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS
	(FZG MIT PARKTRONIC)			
88-1898 01	HALTER FUER STOSSFAENGER R ERNEUERN (STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	2	3	55.77
82-4800 01)	LEUCHTEINHEIT V R ERNEUERN (STOSSFAENGER V AUSGEBAUT/GELOEST)	1	6	111.54
68-1306 01	VERKLEIDUNG INNENRAUM FUER EINSTIEG V L AUS-/EINBAUEN	2	4	74.36
68-4605 01	INSTRUMENTENTAFEL KPL AUS-/EINBAUEN UMFASST: SAEMTLICHE ABDECKUNGEN AN DER INSTRUMENTENTAFEL, ENTFROSTERDUESEN SEITENSCHEIBE UND VERKLEIDUNG KOMBIINSTRUMENT AUS-/EINBAUEN	2	34	632.06
68-4635 01	INSTRUMENTENTAFEL ERNEUERN (AUSGEBAUT)	2	5	92.95
91-3733 01	BEIFAHRERSITZ AUS-/EINBAUEN (2-SITZER)	1	6	111.54
91-5039 01	SITZKISSEN FUER BEIFAHRERSITZBANK AUS-/EINBAUEN, NACH BEFUND ERNEUERN	1	3	55.77
91-8122 01	BEZUG FUER SITZKISSEN BEIFAHRERSITZ AUS-/EINBAUEN (SITZKISSEN AUSGEBAUT)	1	11	204.49
54-7100 ZAX	KABELSATZ VON DER INSTRUMENTENTAFEL ZU DEN KABELVERBINDERN ERNEUERN	1	42	780.78
72-6404 01	TUERVERKLEIDUNG DER 1. TUER L ALS DREHTUER AUS-/EINBAUEN	1	7	130.13
72-1503 01)	1. TUER R ERNEUERN, OHNE TEILE UMBAUEN (DREHTUER) UMFASST: TUER AUS-/EINBAUEN, EINSTELLEN	1	17	316.03
72-1503 01)	ALLE TEILE DER 1. TUER R ALS DREHTUER UMBAUEN (TUER AUSGEBAUT)	1	33	613.47
88-3231 01	AUSSENSPIEGEL R ERNEUERN (AUSGEBAUT) UMFASST: SPIEGEL AUS EINZELTEILEN ZUSAMMENBAUEN	2	14	260.26
88-2161 01	SCHUTZLEISTE AN DER SEITENBEPLANKUNG L NACH FAHRERTUER AUS-/EINBAUEN	2	3	55.77
63-6764 01	SEITENWANDBEPLANKUNG UNTERTEIL R VOR RADLAUF ERNEUERN FZG MIT MITTELLANGEM RADSTAND	2	45	836.55
72-1213 01	2. TUER R ALS SCHIEBETUER AUS-/EINBAUEN UMFASST: SCHIEBETUER AUS-/EINBAUEN, EINSTELLEN, TUERVERKLEIDUNG U, UND TUERFUEHRUNGEN AB-/ANMONTIEREN	1	7	130.13
72-1646 01)	ALLE TEILE DER 2. TUER R ALS SCHIEBETUER UMBAUEN (TUER AUSGEBAUT)	1	24	446.16
72-1638 01	ZUSATZ ZU SCHIEBETUER R ERSETZEN (FZG MIT HOCHDACH)	1	4	74.36
68-1117 01)	VERKLEIDUNG INNENRAUM AN TUERSAEULE R LOESEN/BEFESTIGEN	2	3	55.77

SYSTEM AUDATEX BLATT 3

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 18.59 EUR/AW
PREIS/KL 2 = 18.59 EUR/AW

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Philipp Mrotzeck
Marktgebiet Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Mail: philipp.mrotzeck@tuvsud.com

Vorgangs-Nr. 5967087 | **Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr. und Datum angeben** | **Datum: 05.11.2026**

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
72-7796 01)	FUEHRUNGSSCHIENE DER SCHIEBETUER U R MIT TRITTBRETT AUS-/EINBAUEN (SCHIEBETUER AUSGEBAUT) UMFASST: VERKLEIDUNG EINSTIEG AUS-/EINBAUEN	1	3	55.77
88-2164 01	SCHUTZLEISTE AN DER SEITENBEPLANKUNG R H VOR RADLAUF AUS-/EINBAUEN UMFASST: GGF SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE AUS-/EINBAUEN	2	2	37.18
88-2164 01	SCHUTZLEISTE AN DER SEITENBEPLANKUNG R H NACH RADLAUF AUS-/EINBAUEN UMFASST: GGF SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE AUS-/EINBAUEN	2	2	37.18
54-1015 ZAX	SICHERHEITSMASSNAHMEN VOR ELEKTRISCHEN SCHWEISSARBEITEN DURCHFUEHREN (BEI REP)	1	1	18.59
20-1140 02	KUEHLMITTEL ABLASSEN/AUFFUELLEN	1	11	204.49
09-6810 03)	LADELUFTKUEHLER AUS-/EINBAUEN (STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	1	9	167.31
09-6826 01	LADELUFTKUEHLER ERNEUERN (AUSGEBAUT)	1	1	18.59
09-6841 02)	ZUSATZ ZU LADELUFTKUEHLER AUS-/EINBAUEN (FZG MIT KLIMAANLAGE)	1	3	55.77
09-1279 01	LUFTFILTERGEHAEUSE AUS-/EINBAUEN	1	7	130.13
09-1280 01)	LUFTFILTERGEHAEUSE ERNEUERN (AUSGEB)	1	3	55.77
01-5048 01)	ABDECKUNG FUER ZYLINDERKOPFHAUBE AUS-/EINBAUEN	1	5	92.95
88-3956 01	KOTFLUEGEL V R ERSETZEN	2	10	185.90
09-6027 01)	TURBOLADER AUS-/EINBAUEN (GENERATOR AUSGEBAUT)	1	20	371.80
09-6020 01)	TURBOLADER AUS-/EINBAUEN ERG-ARB	1	11	204.49
09-6043 01	TURBOLADER ERNEUERN (AUSGEBAUT)	1	2	37.18
40-6555 01	FAHRZEUG ELEKTRONISCH VERMESSEN OHNE EINSTELLARBEITEN (VOR REPARATUR)	1	20	371.80
40-1700 01	BEIDE LAUFRAEDER AB-/ANMONTIEREN (DER 2. FZG-ACHSE)	1	6	111.54
40-2410 01)	EIN REIFEN H L UMMONTIEREN (LAUFRAD ABMONTIERT)	1	3	55.77
40-2410 01)	EIN REIFEN H R UMMONTIEREN (LAUFRAD ABMONTIERT)	1	3	55.77
40-2410 01)	EIN REIFEN UMMONTIEREN (VERB-ARB)	1	3	55.77
40-2055 01	EIN LAUFRAD H L AUSWUCHTEN	1	2	37.18
40-2055 01	EIN LAUFRAD H R AUSWUCHTEN	1	2	37.18
2086	TUERRAHMEN V R KPL INSTANDSETZEN	2	5*	92.95
5705	SEITENWAND V L INSTANDSETZEN	2	10*	185.90
5718	SEITENWAND H R INSTANDSETZEN	2	30*	557.70
5752	BEPLANKUNG H R U INSTANDSETZEN	2	10*	185.90

SYSTEM AUDATEX BLATT 4

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM MERCEDES-BENZ)

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 18.59 EUR/AW

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Philipp Mrotzeck
Marktgebiet Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Mail: philipp.mrotzeck@tuvsud.com

Vorgangs-Nr. 5967087 | **Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr. und Datum angeben** | **Datum: 05.11.2026**

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC		AW	ARB.-PREIS
98-2416 01	KOTFLUEGEL V R	NEUTEILLACK	ST I-M	10	185.90
98-2416 ZAX	KOTFLUEGEL V R U	NEUTEILLACK	ST I-M	3	55.77
98-4104 01	TUER V R	NEUTEILLACK	ST I-M	25	464.75
98-4373 01	SCHIEBETUER R	NEUTEILLACK	ST I-M	59	1096.81
98-5321 01	BEPLANKUNG M R U UNTERHALB LEISTE VOR RADLAUF	NEUTEILLACK	ST I-E	9	167.31
98-3359 01	TUERRAHMEN V R KPL	REP LACK	ST III	10	185.90
98-4786 01	SEITENWAND V L	REP LACK	ST III	30	557.70
98-5127 01	SEITENWAND H R	REP LACK	ST III	33	613.47
98-5070 01	BEPLANKUNG H R U UNTERHALB LEISTE NACH RADLAUF	REP LACK	ST III	10	185.90
98-1560 01	VORBEREITUNGSARBEIT FUER ZWEISCHICHT-LACKIERUNG VON EINGEB KAROSSERIETEILEN			19	353.21

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Philipp Mrotzeck
Marktgebiet Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Mail: philipp.mrotzeck@tuvsud.com

Vorgangs-Nr. 5967087 | **Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr. und Datum angeben** | **Datum: 05.11.2026**

```
1   S C H L U S S K A L K U L A T I O N                      EUR        EUR
    ----------------------------------

    E R S A T Z T E I L E                              11 022.86
    GESAMTSUMME ERSATZTEILE ....................................  11 022.86

    A R B E I T S L O H N   ZEITBASIS   12 AW = 1 STD
      GESAMT KL 1         255 AW  X   18.59  EUR/AW      4 740.45
      GESAMT KL 2         195 AW  X   18.59  EUR/AW      3 625.05
      VERMESSEN KL 1       20 AW  X   18.59  EUR/AW        371.80
    GESAMTSUMME ARBEITSLOHN ....................................   8 737.30

    L A C K I E R U N G     ZEITBASIS   12 AW = 1 STD
      GESAMT              208 AW  X   18.59  EUR/AW      3 866.72
    GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL .......................   3 866.72

    R E P A R A T U R K O S T E N   OHNE MWST...................  23 626.88
    ----------------------------------------                    ----------
      MWST 19.00 %                                               4 489.11

    R E P A R A T U R K O S T E N   MIT MWST....................  28 115.99
```

```
 ERLAEUTERUNGEN:
 E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT      * = ANWENDERANGABEN
 + = FARB-NR BESTIMMEN                  E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
 ; = TEILE-NR NICHT GUELT ALS BST-NR    KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
 )=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH      ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
ELIZENZ = TEUVT519
                              SYSTEM AUDATEX                BLATT     6
```

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Philipp Mrotzeck
Marktgebiet Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Mail: philipp.mrotzeck@tuvsud.com

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 5967087



Bild 1



Bild 2

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Philipp Mrotzeck
Marktgebiet Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Mail: philipp.mrotzeck@tuvsud.com

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 5967087



Bild 3




Bild 4

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Philipp Mrotzeck
Marktgebiet Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Mail: philipp.mrotzeck@tuvsud.com

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 5967087



Bild 5



Bild 6

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Philipp Mrotzeck
Marktgebiet Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Mail: philipp.mrotzeck@tuvsud.com

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 5967087



Bild 7



Bild 8

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Philipp Mrotzeck
Marktgebiet Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Mail: philipp.mrotzeck@tuvsud.com

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 5967087



Bild 9



Bild 10

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Philipp Mrotzeck
Marktgebiet Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Mail: philipp.mrotzeck@tuvsud.com

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 5967087



Bild 11



Bild 12

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Philipp Mrotzeck
Marktgebiet Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Mail: philipp.mrotzeck@tuvsud.com

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 5967087



Bild 13



Bild 14

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Philipp Mrotzeck
Marktgebiet Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Mail: philipp.mrotzeck@tuvsud.com

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 5967087



Bild 15



Bild 16

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Philipp Mrotzeck
Marktgebiet Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Mail: philipp.mrotzeck@tuvsud.com

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 5967087



Bild 17



Bild 18

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Philipp Mrotzeck
Marktgebiet Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Mail: philipp.mrotzeck@tuvsud.com

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 5967087



Bild 19



Bild 20

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Philipp Mrotzeck
Marktgebiet Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Mail: philipp.mrotzeck@tuvsud.com

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 5967087



Bild 21



Bild 22

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Philipp Mrotzeck
Marktgebiet Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Mail: philipp.mrotzeck@tuvsud.com

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 5967087



Bild 23