St!bl
Sachverständigenbüro

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft *:* PKW Opel Corsa F GS

Fahrgestell-Nr.	*:* VXKUPHNSXR4183531	***Hubraum/Leistung***	*:* 1 199 cm³ / 96,00 kW
Modellcode	*:* 1B	***Kraftstoffart***	*:* Benzin unverbleit
		Eigengewicht	*:* 1 233 kg
Erstzulassung	*:* 25.07.2024	***Nächste § 57a Beg.***	*:* Juli 2027
Tachostand	*:* 33 517 km abgelesen	***Plakette-Nr.***	*:* TAC5907
Alter	*:* 21 Monate	***Allgemeinzustand***	*:* optisch - mittel
Lackart/Farbe	*:* 2S-Metallic / silber/schwarz		
Lackzustand	*:* optisch - mittel		

Bitte Anmerkung beachten !

Voraussichtliche Instandsetzungskosten:

Beschädigung: hi. re., hi. mitte.

exkl. USt.	EUR	15 910,10
+ 20% USt.	EUR	3 182,02
Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**19 092,12**

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 3
Vor-, Altschäden und Sonderausstattung auf Seite 3

TOTALSCHADEN

Ermittlung Wiederbeschaffungswert

Listenpreis			*inkl. USt.*	**EUR**	**27 719,-**
Notierung Verkauf ermittelt				EUR	18 390,-
Jahressprung 2024/2025	EUR	0.-			
Monatssprung	EUR	0.-			
Zulassungsbedingte Aufwertung (1 Monat nach Jahresmitte x EUR 0.-) wurde vom Anwender deaktiviert und nicht berechnet.					
keine Kilometerkorrektur					
Abwertung Mietfahrzeug		- 10 %	-	EUR	1 839,-
Abzug für Vor-, Altschäden			-	EUR	1 500,-
Wiederbeschaffungswert ermit. zum 21.04.2026			*inkl. USt.*	**EUR**	**15 050,-**

Auf- bzw. Abwertungen nicht gerundet
Wiederbeschaffungswert gerundet auf Zehner

© by Audatex 1990-2026

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 04.2024, ELEK ARCHITEK R3 ECO, KONDENS 20DM2 12MM, KAELTEMITTEL R1234YF, KLIMAAUTOMATIK, SEITEN/HECKSCH ABGED, AKUSTIK VERBESSERT, BREMSANL AUTOMATISCH, FENSTERHEBER H ELEKT, A-SPIEGEL PREMIUM, SENSOR TOTERWINKEL, 2 STECKDOSE USB, VISIO PARK 1, SCHEINWERFER ECO LED, EINPARKHILFE V/H, RUECKLEUCHTEN LED, AUSST STOFF BANDA, FAHRERSITZ HOEHENVER, MITTELARMLEHNE, PEDALTRAEGER ALU, INNENSP ABBLENDAUTOM, DEKOR I SCHWARZ, FRONTSCH/REGENSENSOR, TUERGRIFFE LACKIERT, DACHKONSOLE 3-LED, 2 SCHLUESSEL FERNBED, STOP-START-ANLAGE, DAEMMUNG U MOTOR, KUEHLER 21DM2 21MM, KEYLESS ENTRY/START, KRAFTST-BEH 44 LTR, ABGASNORM EURO 6.4, VORWAERMER INNENRAUM, 1199CCM 96KW, AUTOMATIKGETR ATN8, HANDBREMSE ELEKTR, BREMSSCHEIBE V 283MM, AUFH KENNLINIE 3.1, HINTERACHSE 30000N.M, STABI V 21.5MM, REIFEN 195/55 R16..H, FELGEN 6,5J X 16 LM, MOTORLUEFTER 140W, LICHTMASCHINE 150A, RADLAGER V 78MM, ESP, HECKSPOILER SPORT, LUFTFUEHR VERSTELLB, STOSSF V/H SPORT, DEKORT GLANZ SCHWARZ, FACELIFT, ZIERL F-RAHM SCHW GL, DOPPELENDSTUECK AUSP, EMBLEM SCHWARZ, 2-SCHICHT-METALLIC, 2-FARBEN-LACKIERUNG.

Vor-, Altschäden:

4x Felgen abgeschürft
Kotflügel links kantig eingedrückt
Stoßstange vorne links abgeschürft
Seitenwand links verkratzt
Hagelschaden am Fahrzeugdach

Bereifung:

1. Achse: Goodyear li vo / 195/55 R 16 Ganzj. Profil in mm: 6,3
2. Achse: Falken re vo / 195/55 R 16 Ganzj. Profil in mm: 6,1
3. Achse: Goodyear / 195/55 R 16 Ganzj. Profil in mm: links: 8,3 rechts: 8,1

Schaden

Schadenbeschreibung:

Hauptanstoß Heck Mitte und rechts

Heckklappe stark großflächig eingedrückt
Stoßstange hinten samt Anbauteilen stark eingedrückt und gebrochen
Heckblech stark eingedrückt und gestaucht
Kofferraumboden stark gestaucht
Querträger hinten stark eingedrückt
Auspuff stark verformt und gestaucht
Heckblechabdeckung gebrochen
Seitenwand rechts aufgestaucht
sämtliche Heckleuchten gebrochen
Hutablage hinten gebrochen

Weitere Beschädigungen an Fahrzeugteilen können erst nach den dementsprechenden Zerlegungsarbeiten festgestellt werden, sodass eine Reparaturkostenerhöhung nicht ausgeschlossen werden kann.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
STOSSFAENGER H	2581	166335791T	1	587,50	587,50
BLENDE U STOSSF H	2595	9829540980	1	124,18	124,18
HALTER M STOSSF H	2623	9829543480	1	84,63	84,63
QUERTRAEGER STOSSF H	2640	9825456380	1	262,37	262,37
Zwischensumme					***1 058,68***

© by Audatex 1990-2026

Übertrag					*1 058,68*
SENSOR H I L PARKH	2665	1633559380	1	118,58	118,58
SENSOR H I R PARKH	2666	1633559380	1	118,58	118,58
KAMERA H	2677	9841924880	1	189,01	189,01
HECKBLECH	2711	1693865280	1	393,39	393,39
HECKKLAPPE	2931	9837473680	1	931,08	931,08
DICHTUNG HECKKLAPPE	2944	9823215580	1	133,15	133,15
SCHLOSS HECKKLAPPE	2977	9816195380	1	79,90	79,90
EMBLEM H	3015	98518416XK	1	167,78	167,78
SCHRIFTZUG "CORSA"	3025	98518427XK	1	48,53	48,53
KLEBESATZ HECKSCH	3160	1618858180	1	18,45	18,45
RUECKLEUCHTE L	3281	9829317980	1	248,17	248,17
RUECKLEUCHTE R	3282	9829317880	1	248,17	248,17
RUECKLEUCHTE I L	3283	9830097880	1	160,24	160,24
RUECKLEUCHTE I R	3284	9830096280	1	160,24	160,24
KENNZEICHENLEUCHTE L	3361	9815225980	1	18,89	18,89
KENNZEICHENLEUCHTE R	3362	9815225980	1	18,89	18,89
NEBELSCHLUSSLEUCHTE	3403	9674308980	1	68,32	68,32
KOTFLUEGEL H R	3560	1692299880	1	546,78	546,78
BODENBLECH H	3901	1638952580	1	471,43	471,43
ABLAGE H	4852	98487369ZD	1	212,66	212,66
VERKLEID EINSTIEG H	4985	98233059ZD	1	62,04	62,04
AUSPUFFROHR M	8826	9827091180	1	288,67	288,67
NACHSCHALLDAEMPFER	8827	9827093280	1	426,91	426,91
SCHELLE AUSPUFF H	8832	173631	1	63,56	63,56
GUMMILAGER H L AUSP	8837	1755R2	1	23,65	23,65
GUMMILAGER H R AUSP	8838	1755R2	1	23,65	23,65
					6 299,40

zu prüfende Teile

Ersatzteilpreise bei ´zu prüfenden Teilen´ sind in den Reparaturkosten nicht enthalten.
Bei Feststellung einer Beschädigung erhöhen sich die Instandsetzungskosten zumindest um den ausgewiesenen Betrag.

	Bezeichnung	*Leit-Nr*	*ArbPos-Nr*
*	LAENGSTRAEGER H L PRUEFEN	3991	
*	LAENGSTRAEGER H R PRUEFEN	3992	

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
VORDER- UND HINTERACHSE VOR REPARATUR VERMESSEN	2002 0510	12,00	3	210,00
RICHTBANK UMRUESTEN	9182 1811	15,00	3	262,50
KAROSSERIE AUF RICHTBANK AUF-/ABBAUEN (MIT KONTROLLE BEI AUFBAUEN)	9180 1811	25,00	3	437,50
RICHTWERKZEUGE UMRUESTEN	91EV 1811	8,00	3	140,00
TUER H R AUS-/EINBAUEN	6536 0210	3,00	1	52,50
TUERVERKLEIDUNG H R AUS-/EINBAUEN	6528 0210	2,00	1	35,00
ABDICHTFOLIE TUER H R AUS-/EINBAUEN	KN	1,00	2	17,50
SCHACHTLEISTE A TUER H R AUS-/EINBAUEN	5976 0910	2,00	1	35,00
AUSSENGRIFF TUER H R AUS-/EINBAUEN	6507 0910)	2,00	1	35,00
KOTFLUEGEL H R, HECKBLECH UND BODENBLECH H AB-/AUFRUESTEN	KN	24,00	2	420,00
Zwischensummen		*94,00*		*1 645,00*

© by Audatex 1990-2026

Überträge			***94,00***		***1 645,00***
UMFASST: RUECKLEUCHTEN, STOSSFAENGER H UND NOTWENDIGEN VERKLEIDUNGEN AUS-/EINB					
KOTFLUEGEL H R, HECKBLECH UND BODENBLECH H ERSETZEN		KN	156,00	2	2 730,00
RUECKLEUCHTE/N ERSETZEN (AUSGEBAUT)		5251 0910)	1,00	1	17,50
STOSSFAENGER H ERNEUERN (AUSGEBAUT)		6815 0951	6,00	1	105,00
ZUS: SENSOREN H PARKHILFE AUS-/EINBAUEN		KN	1,00	2	17,50
STOSSFAENGER H U ERSETZEN (AUSGEBAUT)		KN	1,00	2	17,50
HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN		688W 0210	11,00	1	192,50
HECKKLAPPE ERSETZEN (AUSGEBAUT)		688W 0910)	25,00	1	437,50
SCHLIESST EIN: HECKSCHEIBE UND NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN					
KAMERA H KALIBRIEREN		5247 7011	2,00	3	35,00
AUSPUFFROHR M / NACHSCHALLD AUS-/EINB		0452 0910)	6,00	1	105,00
HINTERACHSE AUS-/EINBAUEN		2104 0210)	12,00	1	210,00
ZUSAETZLICH: KRAFTSTOFFBEH AUS-/EINBAUEN		1501 0211)	3,00	1	52,50
KAMERA H PRUEFEN		KN	1,00	3	17,50
ZUSAETZLICH: BREMSANLAGE ENTLUEFTEN		2502 2611	4,00	2	70,00
			323,00		***5 652,50***
73,00 AW bei EUR 175,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1					***1 277,50***
187,00 AW bei EUR 175,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2					***3 272,50***
63,00 AW bei EUR 175,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3					***1 102,50***

sonstiger Aufwand

	Bezeichnung	***Leit-Nr***	***ArbPos-Nr***	***AZ***	***LK***	***AZ-Preis***
*	HECK RUECKVERFORMENZUSATZARBEIT	2695		20,00	1	350,00
				20,00		***350,00***
	20,00 AW bei EUR 175,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1					***350,00***

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	***Leit-Nr***	***ArbPos-Nr***	***AZ***	***AZ-Preis***	***Lackmat.***
QUERTRAEGER STOSSF H INNENTEILLACKIERUNG LACKMATERIAL: 5,54	2640		4,00	72,00	
HECKBLECH NEUTEILLACK STUFE I LACKMATERIAL: 98,24	2711		20,00	360,00	
HECKKLAPPE NEUTEILLACK STUFE I LACKMATERIAL: 185,24	2931		15,00	270,00	
KOTFLUEGEL H R NEUTEILLACK STUFE I LACKMATERIAL: 107,59	3532		21,00	378,00	
BODENBLECH H INNENTEILLACKIERUNG LACKMATERIAL: 101,84	3901		8,00	144,00	
STOSSFAENGER H NEUTEILLACK ST K1R LACKMATERIAL: 249,37	2581		12,00	216,00	
SENSOR H I L PARKH NEUTEILLACK ST K1R LACKMATERIAL: 0,68	2665		1,00	18,00	
SENSOR H I R PARKH NEUTEILLACK ST K1R LACKMATERIAL: 0,68	2666		1,00	18,00	
TUER H R OHNE F-RAHM OBERFL LACK STUFE II LACKMATERIAL: 65,31	1822		6,00	108,00	
Zwischensummen			***88,00***	***1 584,00***	

© by Audatex 1990-2026

Überträge	***88,00***	***1 584,00***	
VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG	17,00	306,00	
VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK	5,00	90,00	
VORBEREITUNG MEHRSCHICHT	1,00	18,00	
NEUTEILLACKIERUNG			391,07
OBERFLÄCHENLACKIERUNG			172,69
MATERIAL-KONSTANTE			59,80
AZT-MATERIAL-INDEX			319,38
K-NEUTEILLACK (K1R)			250,73
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF			20,00
MATERIAL-KONSTANTE MEHRSCHICHT			40,40
LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE	3,00	54,00	
	114,00	***2 052,00***	***1 254,07***
114,00 AW bei EUR 180,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)			***2 052,00***
Lackmaterial			***1 254,07***
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.			***3 306,07***

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

Schaden

Anmerkung:

Zur Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes wurde eine Marktbeobachtung mittels Internet-Recherche durchgeführt.
Bei dieser Recherche konnte kein absolut gleichwertiges Fahrzeug gefunden werden.

Beim Wiederbeschaffungswert wurden alle wertbestimmenden Faktoren (Erhaltungszustand, Laufleistung, §57a, Sonderausstattung, Vorschäden) berücksichtigt.

© by Audatex 1990-2026

Zusammenfassung der Wiederherstellungskosten:

Ersatzteile-Original	:	EUR	6 299,40
Arbeitslohn Klasse 1	: AZ 93,00 AW EUR 175,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	1 627,50
Arbeitslohn Klasse 2	: AZ 187,00 AW EUR 175,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	3 272,50
Arbeitslohn Klasse 3	: AZ 63,00 AW EUR 175,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	1 102,50
Lackmaterial	:	EUR	1 254,07
Lackierarbeit	: AZ 114,00 AW EUR 180,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	2 052,00
Klein- und Verbrauchsmaterial	: 5,00% von EUR 6 002,50 und 2,00% von EUR 0,00 (Arbeit LK1-3/LK5)	EUR	300,13
Entsorgungskosten	:	EUR	2,00
	exkl. USt.	EUR	15 910,10
	+ 20% USt.	EUR	3 182,02
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**19 092,12**

Reparaturkostenaufschlüsselung exkl. USt.:

Summe Arbeit	: EUR	6 002,50	Lackierung AZ	: EUR	2 052,00
Summe Material	: EUR	6 299,40	Lack-Material	: EUR	1 254,07
Nebenkosten	: EUR	2,00			

Der Wert des Fahrzeuges wurde unter Beachtung aller wertbeeinflussenden Faktoren wie Erstzulassung, Fahrleistung, Sonderzubehör etc. ermittelt.

Sonstige Forderungen:

TOTALSCHADEN

Siehe Schadenbeschreibung

© by Audatex 1990-2026