DEKRA-Nr: 0357 / 034735 / 2026 / B085564002570 vom 05.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	05.11.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 130 µm bis 220 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Seitenwand rechts 220 µm
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.10.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Land Rover	Typ / Verkaufsbez.	Range Rover Sport (2013->) / Range Rover Sport D350 3.0 Mild-Hybrid HST Mild-Hy
Aufbauart	Geländewagen	Fahrzeug-Ident.-Nr.	SALWA2BW8NA223899
Maße Länge/Breite/Höhe	4879 / 1983 / 1780 (mm)	Achsen / angetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	2923	zul. Gesamtmasse	3100 kg
HSN / TSN	1590 / AJE	DAT €uropa-Code®	017300480240003
DAT Marktindex	DE005 6344	Km-Stand abgelesen	55129
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	258	Hubraum (ccm)	2997
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Weiß / Uni / 1AA / Weiß

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	275 / 45 R 21 110 Y	Pirelli / Scorpion Zero All Season LR FSL	S /O	4 mm
	rechts	275 / 45 R 21 110 Y	Pirelli / Scorpion Zero All Season LR FSL	S /O	4 mm
2	links	275 / 45 R 21 110 Y	Pirelli / Scorpion Zero All Season LR FSL	S /O	5 mm
	rechts	275 / 45 R 21 110 Y	Pirelli / Scorpion Zero All Season LR FSL	S /O	5 mm
	Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, AUX-IN-Anschluss (AUX-IN), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Navigationssystem mit Festplattennavigation Premium, Audiosystem: Land Rover Sound-System erweitert (250 Watt), Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 825 Watt, 19 Lautsprecher, Subwoofer), Audiosystem: Radio mit CD-Player, Außenspiegel Gloss Black Finish, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte, Außenspiegel mit Memoryfunktion, Beckenairbag vorn, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bluetooth-Schnittstelle, Bremsassistent, Bremssättel Rot lackiert, Dach Kontrastfarbe, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Doppelendrohr Auspuffanlage, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsleisten (Aluminium), Elektr. Bremskraftverteilung, Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring), Fahrassistenz-System: Automatische Bremsbereitschaft (Pre-Fill), Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Kontrolle für Gefällstrecken (Gradient Acceleration Control, GAC), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontscheibe Verbundglas, Gepäck-/Laderaumleuchte, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - mit CommandShift (8-Stufen), Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Handschuhfach abschließbar, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, InControl Apps, InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste), InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps), InControl Wi-Fi (WLAN-Hotspot), Infotainment-System: Touch Pro Duo (10" Touchscreen), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless-Entry, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 3-Zonen, Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC), Laderaumabdeckung, Leder-Paket, Erweiterte Ausstattung, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad (Premium-Velours) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Premium (Aluminium-Optik), Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, Luftfederung Hinterachse, Luftfederung Vorderachse, Luftfederung elektronisch geregelt, Mild-Hybrid 258 kW (Motor 3,0 Ltr. - 258 kW Turbodiesel), Mittel-Differentialsperre, Mittelkonsole mit Armlehne, Modellpflege, Motor 3,0 Ltr. - 258 kW Turbodiesel Mild-Hybrid, Motorhaube Aluminium, Navigationssystem Pro, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Niveauregulierung, Notbrems-Warnblinkautomatik, Park-Distance-Control hinten, Park-Distance-Control vorn, Parkbremse elektrisch, Pedale Edelstahl-Design, Radstand 2923 mm, Reifen 275/45 R21 ...W, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera, SCR-System (AdBlue-Technologie), SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Schutzleiste Heckklappe/-Deckel lackiert, Schwellerabdeckung / -verkleidung, Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten gehärtet, Seitenscheiben vorn Verbundglas, Servolenkung elektrisch, Servolenkung elektro-mechanisch, Sicherheitsgurte höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (16-fach, mit Memory), Sitzbezug / Polsterung: Leder Oxford, Sitze vorn heizbar und klimatisiert, hinten heizbar, Sitze vorn mit Armlehnen, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sprachsteuerung System, Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel), Start/Stop-Anlage, Steckdosen (12V-Anschluß) 2.Reihe (2-fach), Stoßfänger hinten teilweise Wagenfarbe, Stoßfänger vorn teilweise Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option), Terrain-Response-System 4, Traktionskontrolle, USB-Anschluss in Mittelkonsole, Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss), Verteilergetriebe einstufig (Untersetzungsgetriebe), Vorrüstung Dachträgersystem, Wankneigungskontrolle (Roll

Stability Control, RSC), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
4038	Exterieur-Paket Karbon
15485	Außenspiegel mit Umfeldleuchte
22515	Frontscheibe Akustikglas
24052	Radioempfang digital (DAB+)
26254	Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Engine turned Aluminium
27611	Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung
29600	Sitze vorn heizbar und klimatisiert
39841	Fahrassistenz-System: Einparkhilfe 360° (virtuelle Überwachung)
40966	Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel
68802	Reifen-Reparaturkit
37598	Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar
24210	Audiosystem: CD-/DVD-Player
15492	Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel bei Türöffnung
27819	Dachhimmel Sonderfarbe Ebony
4332	Fahrassistenz-Paket 2
35608	Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
16708	Panorama-Schiebedach elektrisch
29121	Ionisator zur Luftreinigung
3199	Klima-Komfort-Paket
50639	LM-Felgen 9,5x22 (5-Doppelsteg, Gloss Black)
18046	Pixel-Laser-LED-Scheinwerfer
33713	Rücksitze verschiebbar und Lehne verstellbar
32609	Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
28404	Teppich-Fußmatten
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
22300	Wärmeschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 28.09.2026 bei Kilometerstand 54.473

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Reifenfüllflasche (Tirefit), abgelaufen, erneuern (Bild 12)
2. Felge vorne links, Materialabtrag, erneuern (Bild 15)
3. Tür hinten rechts, eingedellt, smart repair (Bild 17)
4. Tür vorne rechts, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19)
5. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Lenkrad und Schaltknauf, Gebrauchsspur, (Bild 8, 9)
Innenraum, Verkleidungen und Sitze, Gebrauchsspuren, (Bild 10, 11)
Laderaum Innenverkleidung, teilweise verschrammt, Gebrauchsspur, (Bild 13, 14)
Stoßfänger hinten, verschrammt, Gebrauchsspur, (Bild 16)
Stoßfänger vorne, verschrammt, Gebrauchsspur, (Bild 20, 21)

Fehlende Teile

1. HU Bericht
2. Bedienungsanleitung für Fahrzeug



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Dach von hinten nach vorne





Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat



RANGE ROVER

ONLINE SERVICE HISTORIE

Ausfertigung für den Kunden

FAHRZEUGANGABEN

FAHRZEUG-IDENTIFIKATIONSNUMMER (VIN):	SALWA2BW8NA223899	LAND DER ZULASSUNG:	
MODELL:	Range Rover Sport / L494		Nicht vorhanden
MOTOR:	3.0 AJ20 D6H		
FARBE:	POLARIS WHITE/FUJI WHITE		
GARANTIEBEGINN AM:	13/10/2022		

Es ist zu beachten, dass die Inspektionsintervalle immer der maximalen Zeit und Entfernung entsprechen, die zwischen den Wartungsterminen vorhanden sein muss. Fahrweise und Bedingungen können einen früheren Service erforderlich machen, als dies durch Meldungen auf der Instrumententafel angezeigt wird.

SERVICEVERLAUF

TECHNIKER	AUFTRAGSNUMMER	AUFTRAGSDATUM	KILOMETERSTAND	DETAILS
Avalon Premium Cars GmbH München DA Drygalski-Allee 37 München 81477 Deutschland	78070400 RANGE ROVER	28/09/2026	54.473 km	**Arbeit abgeschlossen** 68.000 km/ 48 Monate **Zugehörige Service-Komponenten** Ölwechsel und Austausch des Ölfilters Erneuerung Pollenfilter Erneuerung Luftfilter (Motor) Erneuerung Kraftstofffilter Erneuerung Bremsflüssigkeit Erneuerung der Batterien der ZV-Fernbedienung Renewal of Front Brakes Renewal of Rear Brakes
Avalon Premium Cars GmbH München Moosacher Straße 58 München Germany 80809 Deutschland	731754 RANGE ROVER	20/01/2025	35.411 km	**Arbeit abgeschlossen** 34.000 km/ 24 Monate **Zugehörige Service-Komponenten** Ölwechsel und Austausch des Ölfilters Erneuerung Pollenfilter Erneuerung Bremsflüssigkeit Erneuerung der Batterien der ZV-Fernbedienung
Auto Bierschneider British Cars GmbH & Co. KG Drygalski-Allee 37 München 81477 Deutschland	19607 RANGE ROVER	10/10/2022	21 km	**Arbeit abgeschlossen** PDI (Auslieferungsinspektion) **Zugehörige Service-Komponenten** Nicht anwendbar

Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Lenkrad und Schaltknauf, Gebrauchsspur



Bild 9 : Lenkrad und Schaltknauf, Gebrauchsspur



Bild 10 : Innenraum, Verkleidungen und Sitze, Gebrauchsspuren



Bild 11 : Innenraum, Verkleidungen und Sitze, Gebrauchsspuren



Bild 12 : Reifenfüllflasche (Tirefit), abgelaufen



Bild 13 : Laderaum Innenverkleidung, teilweise verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 14 : Laderaum Innenverkleidung, teilweise verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Felge vorne links, Materialabtrag



Bild 16 : Stoßfänger hinten, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 17 : Tür hinten rechts, eingedellt



Bild 18 : Tür vorne rechts, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Tür vorne rechts, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 20 : Stoßfänger vorne, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 21 : Stoßfänger vorne, verschrammt, Gebrauchsspur