Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130350
vom: 04.08.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002577797
Besichtigt am:	04.08.2026 10:49
Berichts-Nr:	11130350
FIN:	WAUZZZGAXRA012452



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130350
vom: 04.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q2
HSN / TSN:	0588 / BLN
Erstzulassungsdatum:	16.10.2023
Laufleistung:	54.454 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythosschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythosschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	140 kW (191 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	47 Tag(e)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130350
vom: 04.08.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.A 888evo4

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zylinder-Ottomotor 2,0L/140 KW, TFSI, homogen, GM. ist:T06/T2C/T2J/T2W/T3I/ T4U/T50/T5H/T6E/T8J/TD3/T5V/T3Q

5 Türen

Abgasendrohre

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablage- und Gepäckraumpaket mit USB-Ladeschnittstellen im Fond

Abwicklung Serie

Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambiente-Lichtpaket

Assistenzpaket Fahren

Assistenzpaket Parken

Assistenzpaket Sicherheit

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service

Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)

Audi drive select

Audi pre sense basic

Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitz höheneinstellbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Bremsbelagverschleißkontrolle

Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe

Dachreling, Entfall

Dachspoiler

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -

Einparkhilfe plus

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug

Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP

Entriegelung Hintersitz Standard

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-

Federbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontscheibe mit grauem Colorstreifen

Funktionspaket

Funktionspaket Reifen

Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschlossener Aufbau

Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlegekontrolle

Halteassistent

Heckblende (ECE)

Heckleuchten

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Infotainmentrechner

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieur mit Sportsitzen in Leder/Kunstleder-Kombination schwarz

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130350
vom: 04.08.2026

Interieurapplikationen Aluminiumoptik	Ohne Individualeinbau
ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kältemittel R1234yf	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	Ohne Kompensor
Kein Selbstabholer	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Ladedose
Keine Aktionsausführung	Ohne Ladekabel
Kennzeichenträger vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kindersicherung, manuell	Ohne Nackengebläse
Klima- und Komfortpaket	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kofferraumbodenmatte	Ohne Trennwand
Komfortklimaautomatik	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Komfortpaket plus	Ohne Windschott
Komfortpaket Sitze	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Zusatz-/Standheizung
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Optikpaket schwarz
Kopfstützen vorn	Ottomotor
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Progressivlenkung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Q2 S line
Leder/Kunstleder-Kombination	quattro
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Räder der Serie
LED-Scheinwerfer	Räder, 5-Arm-Dynamik, graphitgrau, glanzgedreht, 7,0Jx18, Reifen 215/50 R18
Linkslenker	Räder, 5-V-Speichen, 7,0Jx17, Winterreifen 215/55 R17
Mit Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Radstand
MMI Navigation plus mit MMI touch	Rechtsverkehr
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Regionscode " ECE " für Radio
Modul Boden hinten Ausführung 7	Reifen 215/50 R 18 92W
Müdigkeitserkennung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlussleuchten	Reifendruck-Kontrollanzeige
Nicht Heissland	Reserverad platzsparend
Nichtraucherausführung	Rückfahrkamera
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Belederung	S tronic
Ohne besondere Farbausstattung	Schalt-/Wählhebelknauf
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Feuerlöscher	Serienqualität
Ohne Head-up-Display	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sideblades in Selenitsilber
Sitzheizung vorn
Smartphone-Interface
Sondersteuerung I/VP
spezielles Typschild EU
Sportfahrwerk
Sportsitze vorn
Spurwechselwarnung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System mit Rekuperation
Steuerung SWIN
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger S line in Volllackierung (Wagenfarbe)
Tagfahrlicht
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck
Vier-Lenkerachse
Vorbereitung für Anhängevorrichtung
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräderverbau in der Serie

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130350
vom: 04.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Winter	Aluminium	255/51 R 79 94 V	5,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	255/51 R 79 94 V	5,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	255/51 R 79 94 V	6,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	255/51 R 79 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbereifung zulässig: Ja

Pannenbereifung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130350
vom: 04.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
5	Türverkleidung hinten links	Kratzer	Smart Repair
6	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Optische Wertminderung
7	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Kotflügelzierleiste vorne rechts	Kratzer	Lackieren
9	Kotflügelzierleiste hinten rechts	Kratzer	Lackieren
10	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türzierleiste vorne rechts	Abrieb	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Türzierleiste hinten rechts	Abrieb	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130350
vom: 04.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130350
vom: 04.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZGAXRA012452 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130350
vom: 04.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130350
vom: 04.08.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts




Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11130350
vom: 04.08.2026



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht




- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130350
vom: 04.08.2026


» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren







3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair

5 - Türverkleidung hinten links - Kratzer - Smart Repair

Kommentar	Wertminderung





Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130350
vom: 04.08.2026




6 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Optische Wertminderung






7 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken


8 - Kotflügelzierleiste vorne rechts - Kratzer - Lackieren

9 - Kotflügelzierleiste hinten rechts - Kratzer - Lackieren

10 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130350
vom: 04.08.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Türzierleiste vorne rechts - Abrieb - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

2 - Türzierleiste hinten rechts - Abrieb - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

