TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 23.10.2026
Protokollnummer: 48437975
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Furkan Kara

VXKUPHMHDN4191607

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	57.075 km
Hersteller	Opel	**Restlauf bis Service**	12 Monat(e)
Typ/Modell	CORSA	**HU (Bericht lag vor)**	05/2028
Fahrgestellnummer	VXKUPHMHDN4191607	**Leistung**	55 kW
Hubraum	1.199 ccm	**Zylinder**	3
Erstzulassung	27.07.2022	**Polster/Farbe**	Stoff / Grau-Schwarz
Letzte Wartung	10/2026, 56.703 km	**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten (Fußmatte vorne links) - Löcher - erneuern
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Eine Delle) - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Seitenwand links	Einstieg - Delle(n) - Smart Repair
6	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle(n) - Smart Repair
7	Fahrzeugdach	Dach (Sieben Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung (09/2024 fehlt - 1 Jahr/20.000km) - kein Nachweis
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung (09/2025 fehlt - 1 Jahr/20.000km) - kein Nachweis
10	Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren
11	Tür vorn links	Tür - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Motorhaube, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
2	Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Nr.	Ort
3	Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 91H	Goodyear	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	195/55 R16 91H	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	23.10.2026
Protokollnummer:	**48437975**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Furkan Kara

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	CORSA	**Laufleistung (abgelesen)**	57.075 km
Fahrgestellnummer	VXKUPHMHDN4191607	**Erstzulassung**	27.07.2022

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	23.10.2026
Protokollnummer:	**48437975**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Furkan Kara

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Innenraum vorne




Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: Laderaum



Abbildung 13: Kombiinstrument




Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Instrumententafel




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	23.10.2026
Protokollnummer:	**48437975**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Furkan Kara


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten (Fußmatte vorne links) - Löcher - erneuern



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten (Fußmatte vorne links) - Löcher - erneuern




Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Eine Delle) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Eine Delle) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #5: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #7: Fahrzeugdach: Dach (Sieben Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Fahrzeugdach: Dach (Sieben Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Fahrzeugdach: Dach (Sieben Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	23.10.2026
Protokollnummer:	**48437975**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Furkan Kara

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Motorhaube



Nachlackierung 2: Seitenwand rechts



Nachlackierung 3: Tür hinten rechts

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	448467
Hersteller	Opel
Model	Corsa
Variante	Edition 1.2
Listenpreis	12.982,35
VIN	VXKUPHMHDN4191607
Erstzulassungsdatum	27.7.2022
Kennzeichen	M-AB 2624

Schadensfälle der int. Belegnummer: 448467 05.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024113862	16.07.2024	| Beifahrerseite Seitenteil hinten| Beifahrerseite Tür hinten| Rücklicht rechts| Stoßfänger hinten rechts	7.211,72

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn