BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 330 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 210 KW (MOTOR 3,0 LTR. - 210 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA51FZ010FV73914




Beschreibung

Kennzeichen M-TA4577	**Zulassungsdatum** 25/05/2026	**Laufleistung** 3165 km
Farbe BROOKLYN GRAU METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Kombi	**CO2** 167	**Hubraum** 2993
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Gänge 8	**Max. Leistung** 210 KW	


Bewertungsdetails

Bewertungsort
TGC Wegberg


Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Felge / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen
	 		
002	Reifen / Vorne Links Geschwindigkeitsindex : H / Traglastindex : 95 / Reifenmarke : PIRELLI / Breite : 225 mm / Pannenschutz : Run Flat / Höhe : 45 / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Saison : Winter	Riss	Ersetzen
			

003	Lenkgetriebe / Vorne	Nicht konform	Ersetzen



004	Spurstangengelenk / Vorne Links	Nicht konform	Ersetzen




005	Querlenker / Vorne Links	Nicht konform	Ersetzen



006	Achsvermessung / -	Nicht konform	Reparieren




007	Motorhaube / -	Verätzung	Polieren



008	Tür / Vorne Links	Verätzung	Polieren






010	Tür / Hinten Links	Verätzung	Polieren



011	Reifen / Hinten Links Geschwindigkeitsindex : H / Traglastindex : 95 / Reifenmarke : PIRELLI / Breite : 225 mm / Pannenschutz : Run Flat / Höhe : 45 / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Saison : Winter	Riss	Ersetzen



012	Felge / Hinten Links	Gebrochen	Ersetzen




013	Kotflügel / Hinten Links	Verätzung	Polieren



014	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel



015	Warnleuchte ESC-ESP	Defekt	Prüfen



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Füllflasche Nothilfekit
- [x] Kompressor Nothilfe
- [x] Laderaumabdeckung

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225/45/18 95 H Winter - Run Flat	6 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225/45/18 95 H Winter - Run Flat	6 mm
Hinten Links	PIRELLI	225/45/18 95 H Winter - Run Flat	6 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225/45/18 95 H Winter - Run Flat	6 mm

Kommentar

Unfall VL.Verdeckter schaden möglich.Hinterachse Prüfung erforderlich.


DEKRA

Bilder



Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre


Cable


Cable



Vin



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links




Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts




Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links




Hauptreifensatz / Hinten Links




Hauptreifensatz / Hinten Rechts




Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Wahrscheinlicher Unterbodenschaden




Fahrzeug nicht fahrbereit



Fahrzeug nicht fahrbereit



Fahrzeug nicht fahrbereit



Fahrzeug nicht fahrbereit




Felge / Vorne Links / Gebrochen



Felge / Vorne Links / Gebrochen



Reifen / Vorne Links / Riss



Lenkgetriebe / Vorne / Nicht konform




Lenkgetriebe / Vorne / Nicht konform




Lenkgetriebe / Vorne / Nicht konform



Lenkgetriebe / Vorne / Nicht konform



Lenkgetriebe / Vorne / Nicht konform



Spurstangengelenk / Vorne Links / Nicht konform


Querlenker / Vorne Links / Nicht konform


Querlenker / Vorne Links / Nicht konform


Querlenker / Vorne Links / Nicht konform


Achsvermessung / - / Nicht konform


Motorhaube / - / Verätzung


Motorhaube / - / Verätzung


Motorhaube / - / Verätzung


Motorhaube / - / Verätzung


Tür / Vorne Links / Verätzung


Tür / Vorne Links / Verätzung


Dach / - / Verätzung


Dach / - / Verätzung


Dach / - / Verätzung


Dach / - / Verätzung



Tür / Hinten Links / Verätzung



Tür / Hinten Links / Verätzung



Tür / Hinten Links / Verätzung




Reifen / Hinten Links / Riss




Reifen / Hinten Links / Riss



Reifen / Hinten Links / Riss



Felge / Hinten Links / Gebrochen



Felge / Hinten Links / Gebrochen



Felge / Hinten Links / Gebrochen



Felge / Hinten Links / Gebrochen



Felge / Hinten Links / Gebrochen



Felge / Hinten Links / Gebrochen



Kotflügel / Hinten Links / Verätzung



Kotflügel / Hinten Links / Verätzung




Kotflügel / Hinten Links / Verätzung



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Warnleuchte ESC-ESP / Defekt