Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



AUDI Q5

AUDI Q5 35 TDI S tronic

Fahrgestellnummer (FIN)	**WAUZZZFY5N2134073**
Kilometerstand (km)	**204.814**
Erstzulassungsdatum	**09.11.2022**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**163 PS**
Leistung kW	**120 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Manhattangrau Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff Impressum schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11702893**	Besichtigt am	**02.11.2026 12:13:31**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Nein**
Anzahl Schlüssel gesamt	**2**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	4,0 mm	Continental	235/65 R 17 104 W	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	4,0 mm	Continental	235/65 R 17 104 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	4,0 mm	Michelin	235/65 R 17 104 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	4,0 mm	Michelin	235/65 R 17 104 W	Sommer	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
Seite Rechts			
7 | Stoßfänger hinten	Kratzer	Ersetzen	Ersetzen
8 | Seitenwand hinten rechts	Kratzer	>25 cm - 30 cm	Keine Reparatur
9 | Seitenschutzleiste rechts	Kratzer	>30 cm	Keine Reparatur
10 | Tür hinten rechts	Kratzer	>6 cm - 8 cm	Keine Reparatur
11 | Türgriff außen hinten rechts	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Keine Reparatur
Schäden ohne Gruppen			
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
2 | Wartung	Wartung fällig	Ersetzen	Ausführen
3 | Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
4 | Stoßfänger vorne	Steinschlag	>5 St. / dm² & > 25%	Lackieren
5 | Seitenschutzleiste links	Kratzer	>15 cm - 20 cm	Ersetzen
6 | Tür hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	>30 cm	Lackieren

SCHÄDEN

[Unclassified]


Seite Rechts





7 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1






8 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>25 cm - 30 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1





9 | Seitenschutzleiste rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1











10 | Tür hinten rechts


Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>6 cm - 8 cm**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Unfallschaden 1**

11 | Türgriff außen hinten rechts


Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>8 cm - 10 cm**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Unfallschaden 1**

Schäden ohne Gruppen

1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)


Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






2 | Wartung

Schadensart	**Wartung fällig**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ausführen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**







3 | Motorhaube


Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






4 | Stoßfänger vorne

Schadensart	**Steinschlag**
Schweregrad	**>5 St. / dm² & > 25%**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**












5 | Seitenschutzleiste links

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>15 cm - 20 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

6 | Tür hinten links

Schadensart	**Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht**
Schweregrad	**>30 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

AdBlue-Tank (12 Liter)	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Akzentflächen schwarz matt
Anti-Blockier-System (ABS) inkl. EBV	Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)	Audi conn.Notr.&Serv.inkl.Remote&Control
Audi drive select	Audi pre sense city	Außenspiegel elektr. einstell- und behe.
Außenspiegel verst., beh., abbl., ankl.	Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Bergabfahrassistent
Dachhimmel in Stoff	Dachkantenspoiler	Dachreling schw. m. Dachträgererkennung
Dekoreinlagen Micrometallic silber	Dieselpartikelfilter (DPF)	Drehzahlmesser
Einparkhilfe hinten	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger v	Elektromechanische Parkbremse
Elektronische Differentialsperre (EDS)	Elektronische Stabilisierungskontrolle	Fahrer-Informations-System
Fahrwerk: Serienfahrwerk	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fernlichtassistent
Frontscheibe in Wärmeschutz- u. Akustikv	Funkschlüssel (ohne Safe-Lock)	Fußmatten vorn und hinten
Gepäckraumklappe, el. öffnend u. shließ.	Geschwindigkeitsregelanlage u.-begrenzer	Getriebe: S tronic (7-Stufen)
Heckscheibe beheizbar	Heckscheibenwischer	Innenbeleuchtung
Innenspiegel abblendbar	Insassenschutz, Rückfahkam. Einparkhilfe	Kindersicherung manuell
Kindersitzbefestigung ISOFIX (Fondsitze)	Klimaautomatik	Kofferraumbodenmatte
Komfortmittelarmlehne vorn	Kopfstützen (3) hinten	Kopfstützen für Fahrer und Beifahrer
Kopfstützen: variable Kopfstützen vorne	Lackierung: Metallic	Lackierung: Uni
Ladekantenschutz in Kunststoff	LED-Heckleuchten	LED-Scheinwerfer
Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunk.plus	Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion	Licht-/Regensensor
Mild-Hybrid	Mittelarmlehne vorn	Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungs.
Nichtraucherausführung	Paket Business	Panorama Glasdach
Rad: Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige	Rad: Reifenreparaturset
Räder:LM 10-Speichen, 8Jx17"235/65 R17	Radio: MMI Radio plus	Radiozubehör: Datenmodul Europa
Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem	Servolenkung, elektromechanisch	Sicherheitsgurte
Sitzbezüge in Stoff Impressum	Sitzbezüge in Stoff Synonym	Sitze: Normalsitze vorn
Sitze: Rücksitzlehne,geteilt umklappbar	Sitze: Sportsitze vorn	Sitze: Vordesitze manuell einstellbar
Sitzheizung vorn	Sonnenblende Fahrer u. Beifahrerseite	Start-Stop-System
Telefon: Audi Phone Box	Telefon: Bluetooth-Schnittstelle	Trennetz als Ladegutsicherung
Verbandmaterial mit Warndreieck	Verglasung: Klarglas	Verglasung: Privacy-Verglasung f Akustik
Wärmeschutzverglasung grün	Wegfahrsperre elek. im Schlüssel integr.	Zierleisten schwarz

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden Nachlackierungen / Instandsetzungs- / Restunfallspuren festgestellt, die nach weitergehender demontage freier Untersuchung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit wie folgt beschrieben werden. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	**177**	Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	**176**

FAHRZEUGBILDER





