TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	48224910
Auftrags-Nr / Referenz:	77010871
Besichtigungsdatum:	25.09.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Audi A5 Sportback 35 TFSI S tronic		
Kennzeichen	MG-SC 1864	**Vehicle Identification number**	WAUZZZF57RA092877
Erstzulassung	13.05.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	31.972 km
HSN/TSN	0588 / BPP 01501	**Kraftstoffart**	Hybr.Benzin/E
Fahrzeugart	PKW Limousine	**Antriebsart**	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik
Farbe	Blau Metallic	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	110 kW	**Nächste HU**	05/2027
Hubraum	1.984 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstä…	**Restlauf bis Service**	21.600 km
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz-Grau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.080 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 4
Vertragsnummer	77010871	**Re-Import**	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/50 R17 94H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 4mm	i.O.
2	225/50 R17 98Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Kleber	4mm / 4mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/50 R17 94H	Winterreifen auf Leichtmetall	Goodyear	7mm / 7mm	i.O.
2	225/50 R17 94H	Winterreifen auf Leichtmetall	Goodyear	7mm / 8mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2028

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag: Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar - adaptiver Fahrer- und Beifahrer-Airbag - Knieairbags vorn - Deaktivierungsschalter für die Beifahrerseite

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem Seitenairbags vorn in die Sitzlehnen integriert; mit zusätzlichem Kopfairbagsystem; entfaltet sich vor der seitlichen Fensterfläche und hilft so, Front- und außen sitzende Fondpassagiere bei einem Seitenaufprall zu schützen
Akzentflächen schwarz matt für Armaturentafel, Blenden in Türbrüstung und Einsatz Mittelkonsole
Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV) und Bremsassistenten
Antriebs-Schlupf-Regelung
Audi connect Notruf & Service inklusive Fahrzeugsteuerung Notruf & Service: - Notruf - Online Pannenruf - Audi Schadenservice - Audi Servicetermin online Fahrzeugsteuerung: - Fahrzeugstatusreport - Fernsteuerung Ver-/Entriegeln - Parkposition - Fernsteuerung Standheizung - Benachrichtigung Diebstahlwarnanlage
Audi pre sense city Eine drohende Kollision mit Fahrzeugen und Fußgängern kann im Rahmen von Systemgrenzen im Geschwindigkeitsbereich bis ca. 85 km/h erkannt werden. Das System warnt in diesem Fall den Fahrer optisch, akustisch und gegebenenfalls mit einem Bremsruck. Es kann bei Bedarf eine Vollverzögerung einleiten, um die Kollisionsgeschwindigkeit zu reduzieren bzw. die Kollision unter Umständen zu vermeiden.
Außenspiegel elektrisch einstell-/beheizbar mit integriertem LED-Blinker, Spiegelglas konvex, plan oder asphärisch, inkl. beheizbarer Scheibenwaschdüsen
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
Außentemperaturanzeige
Bremsleuchte, dritte
Dachhimmel in Stoff atlasbeige oder titangrau, farbabgestimmt auf die jeweilige Innenausstattungsfarbe
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau für Armaturentafel, Türverkleidungen und Mittelkonsole
Drehzahlmesser
Einparkhilfe plus Durch die Nutzung von Daten der in die Stoßfänger integrierten Ultraschallsensoren unterstützt die akustische und optische Einparkhilfe vorn und hinten beim Ein- und Ausparken sowie beim Rangieren. Abhängig vom Lenkeinschlag und von der Fahrtrichtung wird der Abstand zu erkannten Objekten in einer selektiven, optischen Darstellung im MMI touch-Display angezeigt
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlageauf den Türschwellern
Elektromechanische Parkbremse - umfasst Parkbremsfunktion im Stand - Anfahrhilfe durch automatisches Lösen beim Anfahren und Notbremsfunktion während der Fahrt über alle vier Räder
Elektronische-Stabilitätskontrolle ESC vernetzt ABS, EBV, ASR und EDS mit eigenen Sensoren und vergleicht die Fahrdaten mit Reverenzdaten; sorgt bei jeder Geschwindigkeit durch gezieltes Abbremsen einzelner Räder und durch Eingriff ins Motormanagment für mehr Stabilität
Fahrwerk: Serienfahrwerk Das serienmäßige Fahrwerk vereint sehr guten Fahrkomfort mit guter Fahrdynamik. Stoßdämpfer und Schraubenfedern an der Vorder- und Hinterachse - mit 5 -Lenker-Leichtbau-Vorderachse, Stabilisator; Vorderachsträger mit der Karosserie fest verschraubt - mit 5-Lenker-Leichtbau-Hinterachse mit Einzelradaufhängung, Stabilisator; Hinterachsträger elastisch gelagert
Fensterheber elektrisch vorn mit Tipp-Auf/Zu-Funktion (inkl. Überschußkraftbegrenzung) und Komfortschaltung
Funkschlüssel, ohne Safe-Lock - ent- und verriegelt Türen, Gepäckraum- und Tankklappe - inklusive Keyless-Go - inklusive Komfortschließung/-öffnung der Fenster
Fußmatten vorn und hinten aus Velours in Schwarz; in Verbindung mit Interieur design selection Interieur S line oder im S-Modell mit Kontrastnaht farbabgestimmt auf die jeweilige Innenausstattungsfarbe
Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend - Öffnen über die Taste auf dem Fahrzeugschlüssel, die Taste in der Fahrertürverkleidung oder durch die Softtouch-Taste in der Griffmulde der Klappe oder durch eine Fußgeste (Kick-Bewegung) in Verb. mit Komfortschlüssel inkl. sensorgest. Gepäckraumentriegelung - Schließen über die Taste an der Innenseite der Klappe, die Taste in der Fahrertür oder über den Komfortschlüssel (Dauerdruck) oder durch eine Fußgeste (Kick-Bewegung) in Verb. mit Komfortschlüssel inkl. sensorg. Gepäckraumentriegelung
Geschwindigkeitsregelanlage mit einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer Die Geschwindigkeitsregelanlage hält die individuell eingestellte Geschwindigkeit ab 20 km/h konstant, sofern es die Motorleistung zulässt. Der einstellbare Geschwindigkeitsbegrenzer hilft ab ca. 30 km/h z. B. innerhalb geschlossener Ortschaften, eine vorher eingestellte Maximalgeschwindigkeit nicht zu überschreiten
Getriebe: S tronic (7-Stufen)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Innenbeleuchtung Dachmodul vorn und hinten inklusive Leseleuchten vorn kapazitiv bedienbar, Make-up-Spiegel beleuchtet, Auflicht auf Mittelkonsole, Handschuhfachleuchte
Innenspiegel abblendbar
Kindersicherung manuell
Kindersitzverankerung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze - Normhalterung zur praktischen Befestigung von ISOFIX Kindersitzen - Inkl. zusätzlichem Befestigungspunkt (Top Tether) - Die empfohlenen Kindersitze erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner
Klimaautomatik -1Zonen - regelt elektronisch die Lufttemperatur, -menge und -verteilung sonnenstandsabhängige Regelung - die Luftverteilung kann anhand von 5 Hauptstellungen vorgenommen werden - 3 in die Sitzheizungs- bzw. Sitzlüftungstaste integrierte LEDs geben Rückmeldung über die gewählte Einstellung (optional) - Tasten für die Enteisung der Front u.Heckscheibe - man. Umluftregelung - mit Schlüsselerkennung und Feuchtesensor - staub- und geruchsabscheidender Innenraumfilter
Kofferraumbodenmatte
Kopfstützen (4) - vorn und hinten in der Höhe einstellbar
Kraftstoffbehälter (54 Liter)
LED-Heckleuchten Blink-, Brems-, Schluss-, Rückfahr- und Heckkennzeichenleuchten in LED -Technologie. Bremsleuchten in LED-Technologie ermöglichen durch die schnellere Aktivierung eine frühere Wahrnehmung durch den nachfolgenden Verkehr.
LED-Scheinwerfer in LED-Technologie; Abblendlicht, Fernlicht, Tagfahrlicht und Positionslicht in LED; Blinklicht in Glühlampen-Technik, mit Allwetterlicht
Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion mit 6 Multifunktionstasten zur Bedienung der Grundfunktionen der vorhandenen Infotainment-Umfänge; in Höhe und Abstand einstellbar, mit Fullsize-Airbag; Lenkradkranz in Leder
Mild-Hybrid Mild-Hybrid verfügt über eine erweiterte Start-Stop-Funktion, erweiterte Energierückgewinnung beim Bremsen (Rekuperation) zum Laden der Starterbatterie und Lithium-Ionen-Zusatzspeicher. Durch dies kann das System mehr Energie rückgewinnen und schaltet den Motor häufiger ab. Für Mild-Hybrid ist konzeptionell ein ergänzender Riemen -Starter-Generator (RSG) vorgesehen. Ein rein elektrisches Fahren ist nicht möglich.
Mittelarmlehne vorn
Nichtraucherausführung - jeweils eine 12-Volt-Steckdose in der Mittelkonsole vorn vor dem Schalt-/Wählhebel und hinten für die 2. Sitzreihe - kein Zigarettenanzünder
Ottopartikelfilter
Paket Glanz - Dachrahmen und Fensterschachtleisten in eloxiertem Aluminium
Rad: Leichtmetallräder "15-Speichen-Design" 7,5 J x 17 mit Reifen 225/50 R 17
Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige - optische und akustische Warnung bei Druckverlust an einem oder mehreren Rädern
Rad: Reifenreparaturset 12 V Kompressor und Reifendichtmittel Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Rad: Rollwiderstandsoptimierte Reifen, geschwindigkeitsbegrenzt Größe 225/50 R17 zulässige Höchstgeschwindigkeit 210 km/h
Radiozubehör: 8 Lautsprecher
Radiozubehör: Datenmodul Europa
Rücksitzlehne umklappbar teilbar im Verhältnis 40:20:40 oder vollständig umklappbar, mit Mittelarmlehne
Servolenkung, elektromechanisch - wartungsfreie Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Lenkunterstützung; präzises Lenkgefühl bei hohem Tempo, hervorragende Unterstützung beim Einparken.
Sicherheitsgurte Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze Gurttrageerkennung vorn, farblich auf das Interieur abgestimmt Gurtkraftbegrenzer vorn Gurtstraffer vorn
Sitze (Normalsitze) vorn mit manueller Einstellung von Sitzhöhe, Sitzlängsposition, Lehnenneigung, Kopfstützen- und Gurthöhe
Spurverlassenswarnung hilft innerhalb der Systemgrenzen, ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspur zu vermeiden. Ist das System aktiviert und bereit und hat der Fahrer keinen Blinker gesetzt, hilft die Spurverlassenswarnung durch korrigierende Lenkeingriffe, ein Überfahren von erkannten Fahrbahnbegrenzungslinien zu vermeiden. Eine zusätzliche Lenkradvibration ist auf Fahrerwunsch einstellbar. Funktionsbereich ab ca. 60 bis maximal 250 km/h
Start-Stop-System - hilft den Kraftstoffverbrauch und den CO2.-Ausstoß durch Abschalten des Motors in Standphasen zu senken, z. B. an Ampeln. Für einen Wiederstart wird der Startvorgang bereits beim Lösen der Fußbremse eingeleitet. Jederzeit über eine Taste deaktivierbar.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Telefon: Bluetooth-Schnittstelle Das Smartphone kann mittels Bluetooth mit dem Fahrzeug verbunden werden, um Musik über das Fahrzeug abzuspielen oder Telefonate zu führen. Zum Freisprechen können zwei Mobiltelefone gleichzeitig verbunden werden. Die kompletten Kontaktdaten werden nur vom - im MMI hinterlegten - ersten Haupttelefon angezeigt. Je nach Smartphone-Modell können auch E-Mails und SMS mittels Bluetooth im MMI angezeigt werden.
Verbandmaterial mit Warndreieck - Warndreieck - Verbandmaterial - 2 Warnwesten
Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung - Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, grün getönt - verbesserte Außengeräuschdämmung
Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert unterstützt, indem innerhalb der Systemgrenzen erkannte Verkehrszeichen, wie beispielsweise Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverbote und temporäre Geschwindigkeitsgebote, angezeigt werden. Sollte sich ein Verkehrszeichen außerhalb des Sichtbereichs der Kamera befinden, wird es aus den hinterlegten Navigationsdaten der MMI Navigation plus bereitgestellt. Die Anzeige der Verkehrszeichenerkennung erfolgt automatisch im Audi virtual cockpit und ist über das Multifunktionslenkrad konfigurierbar
Wegfahrsperre elektronisch Integriert in Motorsteuergerät, Aktivierung durch Fahrzeugschlüssel
Wärmeschutzverglasung grün - grün getönt - für Heckscheibe, Tür- und Seitenscheiben - Heckscheibe beheizbar, mit Zeitschaltung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Akzentflächen Glasoptik schwarz für Armaturentafel, Blenden in Türbrüstung und Einsatz Mittelkonsole; in Verbindung mit Automatikgetriebe inklusive Abdeckung Ablagefach in der Mittelkonsole
Dachhimmel Stoff schwarz
Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet für Armaturentafel, Türverkleidungen und Mittelkonsole
Lackierung: Metallic
Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus Höhe und Abstand des Lederlenkrads sind manuell einstellbar. Zur komfortablen Bedienung der umfangreichen serienmäßigen und optionalen Infotainment -Umfänge ist das Lenkrad mit 12 Multifunktionstasten ausgestattet. Mit Schalt-/Wählhebelknauf in Leder sowie Handbremsgriff in Kunstleder.
Navigation: MMI Navigation plus mit MMI touch - Navigationssystem auf dem hochauflösenden 10,1-Zoll -Farbdisplay,Kartenupdate,3D-Städtedarstellung mit Anzeige MMI Suche,MMI touch,online Verkehrsinformationen plus Bluetooth-Schnittstelle,digitalen Radioempfang DAB+,AM-/FM -Phasendiversity,WLAN-Hardware - Audi connect Navigation & Infotainment: Gefahreninformationen,Wetterinformationen online Spracheingabe,WLAN-Hotspot,Amazon Alexa Integration,online Radio
Paket Business - Sitzheizung vorn - Komfortpaket Spiegel - Infotainmentpaket Smartphone - MMI Navigation plus mit MMI touch - Audi connect Navigation & Infotainment - Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus
Paket Interieur S line - Sportsitze vorn - S-line-Sitzbezüge in Stoff Sequenz/Leder-Kombination schwarz mit S-Prägung in den Lehnen der Vordersitze - Lederlenkrad im 3-Speichen -Design mit Multifunktion plus inklusive Lenkradgriffen in perforiertem Leder und S-Emblem; Lenkrad und Schaltsackmit Kontrastnaht, farbabgestimmt - Dachhimmel in Stoff schwarz - Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet mit Akzentflächen in schwarz glänzend - Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl - Fußmatten vorn und hinten mit Kontrastnaht
Paket Kindersicherheits-Paket - Haltevorrichtung für ISOFIX -Kindersitze auf dem Beifahrersitz - Deaktivierungsschalter des Beifahrerairbags - elektrische Kindersicherung der hinteren Türen Die empfohlenen Kindersitze von Audi Original Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.
Paket Komfortpaket Spiegel - Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos - Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend mit integriertem LED-Blinklicht und Bordsteinautomatik für den Beifahreraußenspiegel; Spiegelglas konvex, plan oder asphärisch, inklusive beheizbarer Scheibenwaschdüsen. Durch die Bordsteinautomatik klappt der Beifahreraußenspiegel bei eingelegtem Rückwärtsgang nach unten und ermöglicht dem Fahrer eine bessere Sicht auf die Bordsteinkante.
Parkassistent inklusive Einparkhilfe plus automatischer Lenkvorgang beim Parken. Mittels Ultraschallsensoren wird nach geeigneten Quer- bzw. Längsparklücken gesucht. Für Querparklücken wird der Einparkweg, für Längsparklücken werden der Ein- und Ausparkweg berechnet. Der Fahrer muss Gas geben, schalten und bremsen sowie den Einparkvorgang überwachen. Der reine Lenkvorgang wird vom System übernommen. Aktivierung über eine Taste in der Mittelkonsole.
Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl
Polster: Stoff Sequenz/Leder mit S line Prägung in den Lehnen der Vordersitze - Sitzmittelbahn der Vordersitze und der beiden äußeren Fondsitze in Stoff Sequenz schwarz - Sitzseitenwangen, Kopfstützenmittelbahnen und mittlerer Sitzplatz in Leder schwarz mit Kontrastnähten - mit S -Prägung in den Lehnen der Vordersitze

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie 36 Monaten Laufzeit ab Fahrzeugübergabe an den Erstkunden
Radiozubehör: Audi sound system - 10 Lautsprecher inklusive Centerspeaker und Subwoofer - 6-Kanal-Verstärker - Gesamtleistung von 180 Watt
Rückfahrkamera erfasst innerhalb der Systemgrenzen den Bereich hinter dem Fahrzeug. Die Darstellung erfolgt abhängig vom Lenkwinkel mithilfe dynamischer Anzeigeelemente im MMI touch-Display. Es kann zwischen den Modi Querparken und Anhängermodus gewählt werden. Abhängig vom gewählten Modus wird die berechnete Fahrspur oder eine Führungslinie zum Ankoppeln eines Anhängers lenkwinkelabhängig angezeigt. Die Rückfahrkamera wird durch Einlegen des Rückwärtsgangs oder über eine Taste in der Mittelkonsole aktiviert.
Sitzheizung vorn - beheizt Sitz- und Lehnenmittelbahn, bei Lederausstattung und Sportsitzen; auch Sitzseitenwangen - für Fahrer- und Beifahrerseite individuell mehrstufig über Direktwahltaste am Klimabedienteil einstellbar
Sportsitze vorne mit manueller Einstellung von Sitzhöhe, Sitzlängsposition, Sitzneigung, Lehnenneigung, Kopfstützen- und Gurthöhe; mit ausgeprägten Sitzseitenwangen für besseren Seitenhalt in Kurven, ausziehbarer Oberschenkelauflage
Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben abgedunkelt

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - kein Abzug
2	Tür vorn links	Tür - Kratzer - kein Abzug
3	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Nicht Teil der Fahrzeugausstattung) - Kratzer - kein Abzug
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren
5	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
6	Tür vorn rechts	Griff außen - Kratzer - Smart Repair
7	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen
9	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren
10	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren
11	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - lackieren
12	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum




Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung





Abbildung 11: Instrumententafel



D.1	Marke	Audi
	Typ	B8
D.2	Variante	S2DMSBF1
	Version	FD7FD7CK003RT161B17S44WHAEM20LLB1
D.3	Handelsbezeichnung(en)	A5 Sportback
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	AUDI
(2.1)	Code zu D.2	0588 (2.2) Code zu D.2 bis	BPP015018
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WAUZZZF57RA092877 (3) Prüfstelle zur Fahrzeug-Identifizierung	4
J	Fahrzeugklasse	M1 (4) Art des Aufbaus	AB
(5)	Bezeichnung der Fahrzeug-Klasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Schrägheclimousine
R	Farbe des Fahrzeugs	BLAU (11) Code	5
P.1	Hubraum in cm³	1984 P.2 P.4 Nennleistung in kW Nenndrehzahl bei min⁻¹	110 /4000
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Hybr.Benzin/E (10) Code zu B.1	0008
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e1*2001/116*0430*95 (6) Datum zu K	21.12.2023
(17)	Merkmal zur Betriebserlaubnis	K
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:	

Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 19: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen


Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Nicht Teil der Fahrzeugausstattung) - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Nicht Teil der Fahrzeugausstattung) - Kratzer - kein Abzug

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Nicht Teil der Fahrzeugausstattung) - Kratzer - kein Abzug




Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein


Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Griff außen - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Griff außen - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren



Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren



Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein


Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren




Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren