Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11503083
vom: 24.09.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002651577
Besichtigt am:	24.09.2026 09:31
Berichts-Nr:	11503083
FIN:	WAUZZZGA9NA013361



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11503083
vom: 24.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q2
HSN / TSN:	0588 / BJW
Erstzulassungsdatum:	20.01.2022
Laufleistung:	77.749 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Manhattangrau Metallic
Farbe Dach:	Manhattangrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11503083
vom: 24.09.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C/T1N

5 Türen

6 Lautsprecher

Abgasendrohre

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablage- und Gepäckraumpaket mit USB-Ladeschnittstellen statt Steckdose 12V für Fondpassagiere

Abwicklung Serie

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

Anfahrassistent

Anhängevorrichtung

Assistenzpaket Parken

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service

Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)

Audi music interface

Audi pre sense front

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Batterie 420A (70Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitz höheneinstellbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Bremsbelagverschleißkontrolle

Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe

Dachreling, Entfall

Dachspoiler

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -

Einparkhilfe plus

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Entriegelung Hintersitz Standard

Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-

Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe mit grauem Colorstreifen

Funktionspaket

Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschlossener Aufbau

Geschwindigkeitsregelanlage

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlegekontrolle

Heckblende (ECE)

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Infotainmentrechner

Innenbeleuchtung

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

interne Steuerungsnummer

ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen

Kältemittel R1234yf

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersicherheits-Paket
Kindersicherung elektrisch betätigt
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Klima- und Komfortpaket
Kofferraumbodenmatte
Komfortklimaautomatik
Komfortmittelarmlehne vorn
Komfortpaket plus
Komfortpaket Sitze
Komfortschlüssel, ohne Safelock
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Diesel
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht
Linkslenker
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht
Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten
Mit Multifunktionskamera
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
MMI Navigation plus mit MMI touch
Modul Boden hinten Ausführung 7
Navigationspaket
Nebelschlussleuchten
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normalsitze vorn
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Aluminiumoptik im Interieur
Ohne Audi drive select
Ohne Belederung
Ohne besondere Farbausstattung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne ECO-Funktion
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Head-up-Display
Ohne Individualeinbau
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Kompensor
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Nackengebläse
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Spurhalteassistent
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Stabilisator hinten
Ohne Trennwand
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Windschott
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Progressivlenkung
Q2
Räder der Serie
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 205/60 R16 92V
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reifenreparaturset
Rückfahrkamera
Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
S tronic
Schalt-/Wählhebelknauf
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll
Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll
Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Serienfahrwerk
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sideblades in Wagenfarbe

Sitzheizung vorn

spezielles Typschild EU

Stabilisator vorn

Stahlräder mit Radvollblende, 6,0Jx16, Reifen 205/60 R16

Stahlräder mit Radvollblende, 6,0Jx16, Winterreifen 205/60 R16

Standard

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System mit Rekuperation

Steuerung von Aktionspreisen

Stoff Skript

Stoßfänger Serie

Tagfahrlicht

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräderverbau in der Serie

Zierleisten standard

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11503083
vom: 24.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Stahl	205/60 R 16 92 V	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Stahl	205/60 R 16 92 V	7,0 mm
Bridgestone			Sommer	Stahl	205/60 R 16 92 V	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Stahl	205/60 R 16 92 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2025

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11503083
vom: 24.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Tür hinten links	Kratzer	Smart Repair
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
4	Türzierleiste vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
5	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
7	Handschuhfach Deckel	Gebrochen	Ersetzen
8	12V Steckdosenabdeckung	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Radkappe vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Radkappe hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Türverkleidung Zierleiste hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Armaturenbrett	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11503083
vom: 24.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 4.200,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 4.200,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	200,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11503083
vom: 24.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZGA9NA013361 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11503083
vom: 24.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11503083
vom: 24.09.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11503083
vom: 24.09.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: WAUZZZGA9NA013361

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11503083
vom: 24.09.2026


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen




2 - Tür hinten links - Kratzer - Smart Repair





3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair








4 - Türzierleiste vorne rechts - Kratzer - Ersetzen





5 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11503083
vom: 24.09.2026

6 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



7 - Handschuhfach Deckel - Gebrochen - Ersetzen


Kommentar	Stifthalter






8 - 12V Steckdosenabdeckung - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen


Kommentar	fehlt






GEBRAUCHSSPUREN


1 - Tür hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





2 - Radkappe vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)






Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11503083
vom: 24.09.2026


3 - Radkappe hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)






4 - Türverkleidung Zierleiste hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

5 - Armaturenbrett - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

6 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)


FIN: WAUZZZGA9NA013361