DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11102170
vom: 30.07.2026

## » Übersicht

| | |
|---|---|
| **Auftrags-Nr:** | 1002586162 |
| **Besichtigt am:** | 30.07.2026 11:34 |
| **Berichts-Nr:** | 11102170 |
| **FIN:** | TMBJJ8NX1PY120228 |



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11102170
vom: 30.07.2026

## » Fahrzeugdaten

| | |
|---|---|
| **Fahrzeugkategorie:** | Personenkraftwagen |
| **Fahrzeugart:** | Kombi |
| **Hersteller:** | Skoda |
| **Modell:** | Octavia |
| **HSN / TSN:** | 8004 / AWL |
| **Erstzulassungsdatum:** | 10.05.2023 |
| **Laufleistung:** | 151.883 km |
| **Nachweis Kilometerstand:** | Abgelesen |
| **Farbe:** | Energy-Blau |
| **Farbe Dach:** | Energy-Blau |
| **Antriebsart:** | Frontantrieb |
| **Motorisierung/Kraftstoff:** | Diesel |
| **Hubraum:** | 2.000 ccm |
| **Leistung:** | 110 kW (150 PS) |
| **Fahrzeuglänge:** | |
| **Fahrzeughöhe:** | |
| **Fahrzeugbreite:** | |
| **Zulässiges Gesamtgewicht:** | |
| **Radstand:** | |
| **Anzahl Achsen:** | 2 |
| **Zylinder:** | 4 |
| **Schadstoffklasse:** | Euro 6 |
| **Anzahl Türen:** | 4 |
| **Anzahl Sitze:** | 5 |
| **Getriebe:** | Automatik 7-Gang |
| **Polsterart:** | Stoff |
| **Interieurfarbe:** | Schwarz |
| **Anzahl vorhandene Schlüssel:** | 3 |

## » Dokumente & Wartung

| | |
|---|---|
| **Nächste HU:** | 05.2028 |
| **Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:** | Ja |
| **Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:** | Nein |
| **Kennzeichen entgegengenommen:** | Keine |
| **Wartungsheft:** | Digital |
| **Wartungsnachweis:** | Nicht prüfbar |
| **Datum der letzten Wartung:** | |
| **Km-Stand bei letzter Wartung:** | |
| **Restlauf bis Service:** | 722 Tag(e) |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11102170
vom: 30.07.2026

## » Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerätmit Speedlimiter

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung

"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fu~g{nger und Radfahrer

"SMART LINK" (wired and wireless connect)

"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel

4 Türen

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C

7-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher ( passiv )

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekästen im Kofferraum

AM TOUR DE

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Außen-Sound Standard

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegel; Glas el.einstell-/beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Ausströmer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn

Berganfahrassistent

Besondere Innengeräuschdämpfung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten

Columbus BASIS

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen für Aktionsausführungen

Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe vorn und hinten

Einstiegleisten in den Türausschnitten

Elektrische Luftzusatzheizung

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Fahrerknieairbag

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)

Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Heckscheibenwischer "AERO"

Heckspoiler

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11102170
vom: 30.07.2026

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Kindersicherung, manuell

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Komfortausstattung

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lane Assist (ohne HOD)

LED- Hauptscheinwerfer

Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic

LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallräder 7J x 17

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent

Mit Halter

Mit Multifunktionskamera

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole

Modul Boden hinten Ausführung 4

Navi Columbus + Web radio

Nebelscheinwerfer

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netzprogramm + Cargoelemente

Netztrennwand

Nicht Heissland

Normal-Lackierung

Normalsitze vorn

Notrufsystem eCall+

Ohne "drive select"

Ohne 2. Batterie

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne Adapter

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anschlussgarantie

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Elektromotor ( Hybrid )

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Ohne Head-Up Display

Ohne Innenleuchte im Fußraum

Ohne Kamerasysteme

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladeboden

Ohne Ladekabel

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Lichtassistent

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Schalthebelknopf/-Griff

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Schmutzfänger

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Skisack

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stabilisator hinten

Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Optionsinfotainment (MIB3)

Pannen-Set

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert

Reifendruckkontrolle

Reifenlieferanten für EU Länder

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schl}sselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schriftzugsatz in Grundausführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstofferstbefüllung (6L)

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sondermodell 2022

Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlichtschaltung

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfland Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Vorbereitung für Anhängevorrichtung

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11102170
vom: 30.07.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin | Vorne | Links | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 3,0 mm |
| Michelin | Vorne | Rechts | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 3,0 mm |
| Michelin | Hinten | Links | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 6,0 mm |
| Michelin | Hinten | Rechts | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 6,0 mm |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semperit | | | Winter | Stahl | 205/60 R 16 96 H | 8,0 mm |
| Semperit | | | Winter | Stahl | 205/60 R 16 96 H | 5,0 mm |
| Semperit | | | Winter | Stahl | 205/60 R 16 96 H | 5,0 mm |
| Semperit | | | Winter | Stahl | 205/60 R 16 96 H | 5,0 mm |
| Semperit | | | Winter | Stahl | 205/60 R 16 96 H | 5,0 mm |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 02.2027

**Kompressor vorhanden:** Ja

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11102170
vom: 30.07.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Display | Beschädigt | Ersetzen |
| 2 | Tür hinten links | Kratzer | Lackieren |
| 3 | Kofferraumverkleidung rechts | Kratzer | Ersetzen |
| 4 | Kofferraumverkleidung links | Kratzer | Ersetzen |
| 5 | Vorbereitungszeit Metall-Lackierung | Lack Vorbereitung | Ausführen |
| 6 | Heckklappenverkleidung | Kratzer | Ersetzen |
| 7 | Seitenwand hinten links | Delle(n) | Kaltdrücken |
| 8 | Schlossträger Abdeckung | Kratzer | Ersetzen |
| 9 | Armaturenbrett | Kratzer | Ersetzen |
| 10 | Fußmatten | Riss | Ersetzen |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Alufelge glanzgedreht vorne links | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11102170
vom: 30.07.2026

## » Merkantile Wertminderung

| | |
|---|---|
| **Unfallfahrzeug:** | Ja |
| **Vorschäden bekannt:** | Ja |
| **Vorschäden feststellbar:** | Ja |
| **Nachlackierungen vorhanden:** | Ja |
| **Nachlackierungen professionell ausgeführt:** | Ja |
| **Lackschichtdickenmessung durchgeführt:** | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andere | Vollkaskoschaden | | € 14.883,37 |
| | | | **Summe (ohne MwSt.):** | € 14.883,37 |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

| Bauteil | Lack (µm) |
|---|---|
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm) | 258,0 |
| Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm) | 153,0 |
| Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm) | 142,0 |
| Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm) | 211,0 |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. | |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11102170
vom: 30.07.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

| | |
|---|---|
| **Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:** | Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.<br>Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen.<br>Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen. |
| **Fahrzeug-Identifizierung:** | TMBJJ8NX1PY120228<br><br>FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein |
| **Allgemeinzustand:** | Verschmutzt |
| **Besichtigungsbedingungen:** | Nicht ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt, Schwer zugänglich |
| **Hebebühne/Hubmittel benutzt:** | Nein |
| **Motorenlauf durchgeführt:** | Ja |
| **Fahrprobe durchgeführt:** | Nein |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11102170
vom: 30.07.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11102170
vom: 30.07.2026


## » Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

DEKRA


# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11102170
vom: 30.07.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne rechts




Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

# Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11102170
vom: 30.07.2026

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Display - Beschädigt - Ersetzen





2 - Tür hinten links - Kratzer - Lackieren







3 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Ersetzen

4 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Ersetzen

5 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

DEKRA

# Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11102170
vom: 30.07.2026

## 6 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen




## 7 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

## 8 - Schlossträger Abdeckung - Kratzer - Ersetzen







## 9 - Armaturenbrett - Kratzer - Ersetzen





## 10 - Fußmatten - Riss - Ersetzen

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11102170
vom: 30.07.2026

## GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



