RAPPORT D'INSPECTION

XP-111425757













LANDEWYCK FRANCE

0006 RUE DU 4 SEPTEMBRE
6 8

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Identification du véhicule

Réf. client	**10630237900**	Immatriculation	**GH-016-HQ**
		Date 1ère M.C.	**30/06/2022**
Marque	**PEUGEOT**	Km. compteur	**164664**
Modèle	**SUV 2008 Allure BlueHDi 130 S&**		
Version			
N° de châssis	**VR3UDYHZSNJ664860**		

Date & lieu de restitution

Date 12/10/2026
Adresse Peugeot Villeparisis Groupe Gueudet
Rte de Villevaudé

77270 Villeparisis

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Porte ARD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		2,00	2,10	79,80		342,20	45,00	0	188,21
Porte AVG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,50	95,00		287,00	45,00	0	157,85
Porte AVD	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,50	95,00		287,00	45,00	0	157,85
Aile ARD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,50	95,00		287,00	45,00	0	157,85
Pare-chocs AR	Griffe(s)	E - Remplacer	400,71	1,50				496,71	45,00	15,00	393,40
Carrosserie	Grêlé	PDR Niveau 2	600,00					600,00	45,00	15,00	510,00
Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre			1,90	72,20		193,80	45,00	0	106,59
Moulure de pare-chocs AVD	Manque	E - Remplacer	28,66	0,50				60,66	45,00	15,00	41,96
Obturateur /Cache AV	Dégrafé	Dépose/Repose		0,50				32,00	45,00	0	17,60
Boitier rétroviseur ext G	Cassé	E - Remplacer	56,90	0,20				69,70	45,00	15,00	55,40
Moulure de pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre			0,30	11,40		30,60	45,00	0	16,83
Butée cache-bagage	Manque	E - Remplacer	4,84	0,10				11,24	45,00	15,00	7,63
Butée cache-bagage	Manque	E - Remplacer	4,84	0,10				11,24	45,00	15,00	7,63
Coin pare-chocs ARG	Griffe(s)	Lustrage								Non facturé	
Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Revêtement assise siège AVG	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Feu ARD	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Moulure de pare-chocs AR	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Coin pare-chocs ARD	Griffe(s)	Lustrage								Non facturé	
Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Moulure d'aile AVG	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	32,00					32,00			32,00
Revêtement assise ARD	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Moulure d'aile ARD	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	2801,15 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-890,35 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	1910,80 €
TOTAL T.V.A.	382,16 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**2292,96 €**

83175372	Porte ARD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)




83175365	Porte AVG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)




83175374	Porte AVD	Bosse(s) et griffe(s)	LI - Réparer et peindre (complet)





83175371	Aile ARD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)




83175380	Pare-chocs AR	Griffe(s)	E - Remplacer




83175382 Carrosserie Grêlé PDR Niveau 2










83175368 Pare-chocs AV Griffe(s) Peindre






83175367 Moulure de pare-chocs AVD Manque E - Remplacer




83175370 Obturateur /Cache AV Dégrafé Dépose/Repose




83175366 Boitier rétroviseur ext G Cassé E - Remplacer





83175369 Moulure de pare-chocs AV Griffe(s) Peindre





83175376 Butée cache-bagage Manque E - Remplacer




83175375 Butée cache-bagage Manque E - Remplacer




83175377 Coin pare-chocs ARG Griffe(s) Lustrage




83175358 Revêtement assise siège AVD Tache Nettoyer




83175359	Revêtement assise siège AVG	Tache	Nettoyer




83175381	Feu ARD	Griffe(s)	Acceptable





83175379	Moulure de pare-chocs AR	Griffe(s)	Acceptable







83175378	Coin pare-chocs ARD	Griffe(s)	Lustrage




83175362	Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable






83175363	Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable






83175364	Moulure d'aile AVG	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




83175360	Revêtement assise ARD	Tache	Nettoyer




83175373	Moulure d'aile ARD	Griffe(s)	Acceptable




83175361	Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable




