allane mobility group

22346/24802

Standplatz:

09.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Business Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	RÜD-F 0754E	Fahrgestell-Nummer:	KNAC381CPR5199996
Vertrags-Nummer:	52150088	Erstzulassung:	10.10.2024
Internes KZ:	15176724	Kilometer-Stand:	36618

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Business Sports Utility Vehicle 5-türig 0ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automati

Lackierung: Interstellargrau Metallic | Polsterung: Dark Lederoptik Schwarz | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**48.731,09**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Dark Lederoptik Schwarz	0,00
Interstellargrau Metallic	0,00
Metalliclackierung	823,53
Wärmepumpe	0,00
EV6 Ganzjahresreifen	693,00
SOS Paket	40,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

EV6 Ganzjahresreifen	693,00
SOS Paket	40,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**50.287,62**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**59.842,27**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	59.842,27

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Business Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	239 / 325	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,200
Leergewicht (kg):	2090	zul. Gewicht (kg):	2530

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **52150088**
Amtliches Kennzeichen: RÜD-F 0754E

Übersicht erstellt am: 09.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Business Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **52150088**
Amtliches Kennzeichen: RÜD-F 0754E

Übersicht erstellt am: 09.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Business Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

finn GmbH

Prinzregentenplatz 9
81675 München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht / Minderwertgutachten






Vorgang	
Fahrzeughalter	FINN GmbH
Ihr Auftrag vom	14.10.2026 durch finn GmbH
Besichtigungsort	85748 Garching bei München, Gutenbergstraße 7
Besichtigungsdatum	14.10.2026
Referenznummern	

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Kennzeichen	**RÜD-F 754E**	**Fahrzeugident.-Nr.**	**KNAC381CPR5199996**
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	**Farbton / Lackart**	grau / 2-Schicht metallic
Hersteller	Kia	**Nächste HU**	10/2027
Typ / Verkaufsbez.	EV6 Business 4WD	**Laufleistung abgelesen**	36.618 km
Emissionsklasse	2017/1151;WLTP	**Erstzulassung**	10.10.2024
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	**Sitzplätze / Türen**	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 2	**Anzahl Besitzer**	1
Sitzfarbe / -art	Schwarz / Leder		
Motorart	Elektromotor(en) / Elektro	**Batteriekapazität**	
Dauerleistung	81 kW	**Max. Leistung**	239 kW
Ladestecker			
Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.			

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Yokohama	235/55 R19 105V M+S	6 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Yokohama	235/55 R19 105V M+S	6 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Yokohama	235/55 R19 105V M+S	5 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Yokohama	235/55 R19 105V M+S	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✓	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓	Serviceheft vorhanden		
✗	Probefahrt durchgeführt.		
Kundendienst laut Auftraggeber am 10.04.2026 bei km 27.125.			

Fahrzeugzustand			
✓	verschmutzt	✓	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✓	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Frontscheibe Glasschaden	Ja	

Anmerkungen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Zustand / Beschädigungen

Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Seitenwand links, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seitenwand links Leiste, Radlauf -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 27, Bild 28, Bild 29)	151,31 €	105,92 €

Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Kotflügel vorne rechts, verkratzt, Smartrepair (Bild 30, Bild 31)	80,00 €	80,00 €

Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Heckscheibe, beklebt, entkleben (Bild 24)	0,00 €	0,00 €

Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Hauptschlüssel mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen (Bild 23)	338,80 €	338,80 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Reifen hinten links - Laufrichtung falsch, instand setzen (Bild 25, Bild 26)	39,50 €	39,50 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 0,00 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**609,61 €**
Überdurchschnittlicher Verschleiß	**564,22 €**

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 32 Fotos.

Walter, Cristoforo

Der Sachverständige, 15.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 7

Fotoanlage



Bild 8




Bild 9

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 10




Bild 11

Fotoanlage



Bild 12



Bild 13

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 14



Bild 15

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 16



Bild 17

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 18



Bild 19

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 20



Bild 21

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 22



Bild 23 Minderwert: 338,80 EUR Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 24 Heckscheibe, beklebt, entkleben



Bild 25 Minderwert: 39,50 EUR Reifen hinten links - Laufrichtung falsch, instand setzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 26 Minderwert: 39,50 EUR Reifen hinten links - Laufrichtung falsch, instand setzen



Bild 27 Minderwert: 105,92 EUR Seitenwand links, Leiste, Radlauf -lackiert-, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 28 Minderwert: 105,92 EUR Seitenwand links, Leiste, Radlauf -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 29 Minderwert: 105,92 EUR Seitenwand links, Leiste, Radlauf -lackiert-, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 30 Minderwert: 80,00 EUR Kotflügel vorne rechts, verkratzt, Smartrepair



Bild 31 Minderwert: 80,00 EUR Kotflügel vorne rechts, verkratzt, Smartrepair

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 32

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015