TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Weilheim
Alpenstraße 18
82362 Weilheim in Oberbayern

Besichtigungsdatum:	28.09.2026
Protokollnummer:	**48045790**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Tabea König

TMBJJ8NX5PY094961

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	83.598 km
Hersteller	Skoda	**Restlauf bis Service**	6.400 km
Typ/Modell	OCTAVIA	**HU (Bericht lag vor)**	02/2028
Vehicle Identification number	TMBJJ8NX5PY094961	**Leistung**	110 kW
Hubraum	1.968 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	27.03.2023	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz-Grau
Letzte Wartung		**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Schlüsselbart hält nicht mehr) - lose - befunden ggf. instandsetzen
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Interieur	Hutablage - beschädigt - erneuern
5	Rad/Reifen	Reifen vorn (Winterreifen; erhöhter Außenschulterverschleiß) - verschlissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Abplatzungen ohne Rissbildung) - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Warndreieck
Ausrüstung - Verbandkasten

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Weilheim
Alpenstraße 18
82362 Weilheim in Oberbayern

Besichtigungsdatum:	28.09.2026
Protokollnummer:	**48045790**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Tabea König

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 92H	Continental	Winterreifen	2mm - 2mm	n.i.O.	i.O.
2	205/60 R16 92H	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 91V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	205/55 R17 91V	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Weilheim
Alpenstraße 18
82362 Weilheim in Oberbayern

Besichtigungsdatum:	28.09.2026
Protokollnummer:	**48045790**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Tabea König

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	OCTAVIA	**Laufleistung (abgelesen)**	83.598 km
Vehicle Identification number	TMBJJ8NX5PY094961	**Erstzulassung**	27.03.2023

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Weilheim
Alpenstraße 18
82362 Weilheim in Oberbayern

Besichtigungsdatum:	28.09.2026
Protokollnummer:	**48045790**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Tabea König

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN


Abbildung 2: Schräg vorne


Abbildung 3: Schräg vorne


Abbildung 4: Schräg hinten


Abbildung 5: Schräg hinten


Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Instrumententafel




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Zusatzbereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig


Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Weilheim
Alpenstraße 18
82362 Weilheim in Oberbayern

Besichtigungsdatum:	28.09.2026
Protokollnummer:	**48045790**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Tabea König

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Schlüsselbart hält nicht mehr) - lose - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Interieur: Hutablage - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Interieur: Hutablage - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen vorn (Winterreifen; erhöhter Außenschulterverschleiß) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen vorn (Winterreifen; erhöhter Außenschulterverschleiß) - verschlissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Weilheim
Alpenstraße 18
82362 Weilheim in Oberbayern

Besichtigungsdatum:	28.09.2026
Protokollnummer:	**48045790**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Tabea König

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Tür vorne rechts

49. CO_2 -Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO2-Emissionen Benzin/ diesel/ [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Kraftstoffverbrauch [/100km] Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m³]/[L]	sonstige [L]	Strom-verbrauch [Wh/km]
Niedrig:	164	----	----	6.3	----	----	--------
Mittel:	117	----	----	4.5	----	----	--------
Hoch:	101	----	----	3.9	----	----	--------
Extra hoch:	117	----	----	4.5	----	----	--------
Kombiniert:	119	----	----	4.5	----	----	--------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):
   Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: yes
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e8 29 37
3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen
3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.)[g/km]: Benzin/Diesel: 1.74 Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige:----
4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte (CO2 und Kraftstoff-verbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO2-Emissionen Benzin/ diesel [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Kraftstoffverbrauch [/100km] Benzin/ diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³]/[L]	sonstige [L]	Strom-verbrauch [Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts:							--------
Kombiniert (Erhaltend):	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (Entladend):	----	----	----	----	----	----	
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):
   Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----
   Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 ----------
Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1546##NO.30: A2 max 1550###NO 16.2.: with trailer axle 2:+91 kg##NO 35.:##205/55 R17 91V#7,0JX17 ET46;##205/55 R17 91V#6,5JX17 ET46;##205/60 R16 92V#7,0JX16 ET46;##205/60 R16 92V#6,5JX16 ET46;##225/45 R18 91Y#7,5JX18 ET48;##205/55 R17 95V M+S#7,0JX17 ET46;##205/55 R17 95V M+S#6,5JX17 ET46;##

046CC0147802
www.PS-Team.de

Übereinstimmungsbescheinigung

ŠKODA

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): SKODA

0.2. Typ:	Variante:	Version:
NX	ACDTTCX0	NFD7FD7GC0024BIVL0N1A3A

0.2.1. Handelsbezeichnung: OCTAVIA

0.2.2.1Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: ---------- - ----------
Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]: ---------- - ----------
Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm2]: ---------- - ----------
Rollwiderstand [kg/t]: ---------- - ----------
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm2]: ---------- - ----------

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-MQB37WZ_A0_0589-TMB-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: AT-5Q0_0V_0306_000-TMB-1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: 08-SKx-715W_NX_DTTC_FD7_0_A_1_5-000
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-DQ381_7F_19_001-WVW-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: ----------
0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung: PR-VW_00227_00_000-WVW-1
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: ----------
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: SKODA AUTO a.s.,
tr. Vaclava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
On the left or right B-pillar, glued or bonded
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
In the engine compartment, right

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: TMBJJ8NX5PY094961
0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: 2023-02-22

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e8*2007/46*0355*14 , erteilt am 2022-10-21

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit right, in denen metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metric Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2023-02-22

Ing. Milan Haken
Head Technical conformity

Mlada Boleslav 2023-02-22

Dr. Ing. Florian Weymar
Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original

TMBJJ8NX5PY094961

1. Anzahl der Achsen - Räder:	2 4
3. Anzahl der Antriebsachsen:	1
Lage der Antriebsachsen:	Axle 1
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	----------

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs:	non-automated
4. Radstand [mm]:	2667
4.1. Achsabstand [mm]:	2667
5. Länge [mm]:	4689
6. Breite [mm]:	1829
7. Höhe [mm]:	1479
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1478
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1525
16. Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1990
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1, 2,) [kg]:	1050 970
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3590
18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1. Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3. Zentralachsenanhängers [kg]:	1600
18.4. ungebremsten Anhängers [kg]:	730
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	80
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DTT
22. Arbeitsverfahren:	Compression ignition/ 4 stroke
23. Reiner Elektroantrieb:	no
23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs	---------------
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Line
25. Hubraum [cm³]:	1968
26. Kraftstoff:	diesel
26.1. Einstoffmotor bivalenter Antrieb Flexfuelmot. Zweistoffmot.:	mono fuel vehicle
26.2 Typ des Zweistoffmotors:	----------
27. Höchstleistung	
27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹](Verbrennungsmotor):	110.00 bei 3000
27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28. Getriebe (Typ):					Automat 8			
Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1 Übersetzungsverhältnisse:	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---
28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes:	---	---	---	---	---	---	---	---	---

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	225
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1535 1531
35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
Achse 1:	205/55 R17 91V 7,0JX17 ET46 A C1
Achse 2:	205/55 R17 91V 7,0JX17 ET46 A C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38. Code des Aufbaus:	AC
40. Farbe des Fahrzeugs:	BLACK
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5 le. 2, ri. 2, ba. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46. Geräuschpegel	
Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	74.00 bei 3150
Fahrgeräusch [dB(A)]:	68.00
47. Abgasnorm (Euro):	EURO 6 AP
47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vmd	
47.1.1. Testmasse [kg]:	1993
47.1.2. Stirnfläche [m²]:	----------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten	f0 (47.1.3.0.)	f1 (47.1.3.1.)	f2 (47.1.3.2.)
f0 [N], f1 [N/(km/h)], f2 [N/(km/h)²]:	108.1	0.252	0.02966

47.2 Fahrzyklus:	
47.2.1 Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc):	-----
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:	no
48. Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km]
WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl	
Benzin	2[illegible].1	--------	--------	27.7	36.9	--------	0.1600	2.57E11	
Diesel									
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----	E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----	E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH3 [ppm]:	Partikelmasse	Partikelzahl	
Benzin	--------	--------	--------	---	----	--------	--------	--------	----E--
Diesel									
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m⁻¹]:	0.50	
48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend)	NOx [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Gesamte RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11
Städtischer Anteil der RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	393054
Hersteller	Škoda
Model	Octavia
Variante	Style 2.0 TDI
Listenpreis	34.411,77
VIN	TMBJJ8NX5PY094961
Erstzulassungsdatum	27.3.2023
Kennzeichen	M-NK 1603

Schadensfälle der int. Belegnummer: 393054 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024107740	22.05.2024	| Windschutzscheibe gerissen	1.650,37
2025112558	18.08.2025	| Heckklappe	
2025113330	18.08.2025	| Beifahrerseite Seitenteil hinten	
2026113388	12.08.2026	| Fahrerseite Seitenschweller	
2026113951	23.08.2026	| A-Säule rechts	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn