GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsgutachten






Vorgang	
Ihr Auftrag vom	29.09.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	05.10.2026
Referenznummern	0002072436

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	**WF0YXXTTGYNR48600**		
Fahrzeugart	Transporter -	**Farbton / Lackart**	Polar-Silber / Metallic
Hersteller	Ford	**Nächste HU**	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom 2.0 TDCi 320 L1 Trend	**Laufleistung abgelesen**	135.444 km
Erstzulassung	19.04.2023	**Emissionsklasse / CO2**	Euro 6d / g/km
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	**Sitzplätze / Türen**	2 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Anzahl Besitzer**	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	**Hubraum / Nennleistung**	1.995 ccm / 96 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65R16C 109/107T	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65R16C 109/107T	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65R16C 109/107T	7 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65R16C 109/107T	7 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗	Serviceheft vorhanden	✓	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✗	Anhängerkupplung vorhanden	✓	Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	⊘	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Heckklappe beschädigt	Nein	Instandsetzungsspuren

Anmerkungen
-

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Abbiegelicht im Scheinwerfer	Airbag Fahrerseite
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum	Bordcomputer
Einstiegsleuchten	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Traktionskontrolle
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	Fensterheber elektrisch
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Lenkrad (Leder)
Getriebe 6-Gang	Handschuhfach abschließbar
Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn	Innenraumfilter: Pollenfilter
Karosserie/Aufbau: Kasten Standard	Karosserievariante: Normaldach
Klimaanlage	Kühlergrill schwarz grau
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT	Parkpilotsystem
Parkpilotsystem vorn und hinten	Nebelscheinwerfer
Radioempfang Digital (DAB+)	Radstand 2933 mm
Reserverad in Fahrbereifung	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
Scheinwerfer H4	Schmutzfänger vorn und hinten
Seitenschutzleisten	Stahlfelgen 6,5x16
Start/Stop-Anlage	Stoßfänger teillackiert
Style-Farb-Paket	Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagfahrlicht LED	Trend
Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch	Verzurrösen (8)
Wärmeschutzverglasung leicht getönt	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Zusatzheizung elektrisch	

Sonderausstattung

Armlehnen vorn	Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 3)
Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll)
Außenspiegel elektr. anklappbar	Batterieüberwachung programmierbar
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Scheibenwischer mit Regensensor
Generator 240 A	Heckklappe mit Verglasung
Heckscheibe heizbar	Laderaumleuchte LED
Metallic-Lackierung	Rückfahrkamera mit Farbdisplay

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Sonderausstattung

Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Sitz-Paket 16A: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (4-fach verstellbar) Seitenairbag und Sitzheizung
Airbag Beifahrerseite	Seitenairbag
Kopf-Schulter-Airbag vorn	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
Vlies-Batterie 80 Ah (AGM, 2 Batterien)	

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Frontscheibe, gerissen, ersetzen (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	1003,05 €	1003,05 €

Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	2865,79 €	1552,53 €

Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Heckklappe, Reparaturmangel, lackieren (Bild 16, Bild 17)	1210,96 €	1210,96 €

Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	100,00 €	100,00 €

Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19)	358,95 €	179,48 €

Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel inkl. Zusatzschlüssel, fehlt, ersetzen (Bild 13, Bild 14, Bild 15)	185,91 €	185,91 €

Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe, fehlt, ersetzen	18,00 €	18,00 €
Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen	15,00 €	15,00 €
Bordmappe Serviceheft, fehlt, ersetzen	12,00 €	12,00 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	866,48 €	866,48 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**6.768,91 €**
Minderwert	**5.276,18 €**
Händlereinkaufspreis	**6.250,00 €**
Händlerverkaufspreis	**7.425,00 €**

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 25 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 06.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 5


Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

Fotoanlage




Bild 13 Hauptschlüssel, inkl. Zusatzschlüssel, fehlt, ersetzen



Bild 14 Hauptschlüssel, inkl. Zusatzschlüssel, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Hauptschlüssel, inkl. Zusatzschlüssel, fehlt, ersetzen



Bild 16 Heckklappe, Reparaturmangel, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 17 Heckklappe, Reparaturmangel, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 18 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen



Bild 19 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 20 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 21 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 22 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 23 Frontscheibe, gerissen, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 24 Frontscheibe, gerissen, ersetzen



Bild 25 Frontscheibe, gerissen, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015