Vehiculo: 9024NDM

Modelo: HYUNDAI I20 1.0 TGDI MHEV KLASS 5P META BLUE
Bastidor: NLHBN51G8SZ644371 Kilometros: 34210
Empresa: MOBUS RENT SLU
Solicitud: 26472
Fecha: 19/10/2026
Lugar: MOBUS TORRELLANO
Taller: GM MOBUS 39MO
Precio H.M.O.: 39.00 € Dto: 0%
Precio H.PIN.: 39.00 € Dto: 0%

N.Peritacion : 000088208

Hoja	Fecha Peritacion
1	19/10/2026

Peritacion de Vehiculo

Relacion de Materiales

Referencia	Descripcion	P.Unidad	Descuento	Total
698	REJILLA FRONTAL	689.44	10 %	620.50

TOTAL
620.5 €

Relacion de Operaciones

Descripcion	Grado	Daño	P.Chp.	T.Chp.	P.Pnt	T.Pnt	M.Pnt	T.Ext	Total
MANECILLA PUERTA DEL DCH	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
REJILLA FRONTAL	Sustitucion	Sustituir	39.00		39.00			0.80	31.2
PARAGOLPES DELANTERO	Leve	Reparar	39.00	0.90	39.00	2.20	55.77		176.67
GUARNECIDO PORTON/MALETA	No Valorable	Reparar	39.00		39.00				
CONSTANTE PINTURA	C. Material	C. Material	39.00		39.00	1.00			39
PARAGOLPES TR SUPERIOR	Leve	Pintar	39.00		39.00	1.90	48.16		122.26

TOTAL
369.13 €

Resumen de Peritacion

Materiales	Faltantes	Forfait	T.Chapa	T.Pint	M.Pint	T.Extra	Dtos	Base Imp	IVA 21%	Tot Peritacion
620.5 €	0 €	0 €	0.9 Hrs	5.1 Hrs	103.93 €	0.8 Hrs	0 €	989.63	207.82	1197.45 €

Mas Informacion

Observaciones

Imagenes de Peritacion



















Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


PARACHOQUES TRASERO
Gestacar


PARACHOQUES DELANTERO
Gestacar


Gestacar


PARACHOQUES DELANTERO
Gestacar


PARACHOQUES DELANTERO
Gestacar


PARACHOQUES DELANTERO
Gestacar


Gestacar


Gestacar


REJILLA FRONTAL
Gestacar


REJILLA FRONTAL
Gestacar


REJILLA FRONTAL
Gestacar


TURBO
Gestacar


MANECILLA PUERTA DEL DCH
Gestacar


MANECILLA PUERTA DEL DCH
Gestacar