MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10865006
vom: 24.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002522870
Besichtigt am:	23.06.2026 12:47
Berichts-Nr:	10865006
FIN:	TMBER9NW8P3116617



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10865006
vom: 24.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Scala
HSN / TSN:	8004 / AVR
Erstzulassungsdatum:	05.05.2023
Laufleistung:	48.736 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Energy Blau
Farbe Dach:	Energy Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Satin schwarz/grau Formhimmel
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

MACADAM ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10865006
vom: 24.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" inkl. adaptive cruise control

2 USB Typ-C vorne

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5

4 Türen

6-Gang-Schaltgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Adaptiv cruise control mit Speedlimiter

Aktivkohlebehälter (EVAP)

AM Tour DE 2023

Ambientebeleuchtung Wei~

Ambition

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufnahmevorrichtung im Kofferraum

Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Aussenspiegel und T}rgriffe in Wagenfarbe

Basis LED Hauptscheinwerfer

Basis LED SBBR Leuchte

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz,-Deutschland entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile

Betriebserlaubnis Nachtrag

Black Piano

Bluetooth

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Brillen-Ablage/Halter

Care connect 1 Jahr

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

Crew Protect Assist

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachhimmel grau

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe vorne + hinten

Einstiegleisten in den Türausschnitten

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Embleme

Erweiterte Innengeräuschdämpfung

Fahrerknieairbag

Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-

Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung

Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Handschuhfachklappe,mit Leuchte

Heckklappe Standard

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interierurleisten und Ausstr¦merrahmen Chrom

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kofferraumnetz

Kopfstützen für Vordersitze, höhenein- stellbar

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kühlerschutzgitter

MACADAM ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10865006
vom: 24.06.2026

Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Navigationsgerät
Leergewichtsbereich 1	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Seitenschutzleiste
Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar	Ohne Sprachsteuerung
Leuchtweitenregulierung	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Steckdose
Mirror Link	Ohne Trennwand
Mit Blende	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit Regenschirm	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mittelkonsole	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Modul Boden hinten Ausführung 3	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Müdigkeitserkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionsanzeige Maxidot	Pannen-Set
Multifunktionslenkrad	Radio Bolero 8"
Nebelscheinwerfer	Radschrauben Standard
Nicht Heissland	Radstand
Normal-Lackierung	Raucherausf}hrung - Mobiler Ascher + Halter Multimedia
Notrufsystem eCall+	Rechtsverkehr
Ohne "drive select"	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne 2. Batterie	Reifen 205/50 R17 89V
Ohne Abfalleimer	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Adapter	Reifendruckkontrolle
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reise
Ohne Anhängevorrichtung	Remote Access / Proaktiver Dienst
Ohne Anschlussgarantie	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Beidseitiger Bodenbelag	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Berganfahrassistent	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne ECO-Funktion	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne elektrische Bet{tigung der Heckklappe	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne Feuerlöscher	Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
Ohne Halter	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Servolenkung
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne Ladeboden	Sitzbezüge in Stoff
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Ohne Lichtassistent	Sondermodell 2023

Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende

Spaceback

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurhalte assist

Stabilisator vorn

Standard Sitze

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Sunset

T}rverkleidung Insert - Stoff

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Typprüfland Deutschland

Überhang hinten, mittel

Variante Grundausstattung

Version Standard plus

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Triebwerks-Unterschutz

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

MACADAM ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10865006
vom: 24.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/50 R 17 89 V	5,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/50 R 17 89 V	5,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/50 R 17 89 V	6,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/50 R 17 89 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja

MACADAM ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10865006
vom: 24.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Außenschweller rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
2	Kotflügel vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

MACADAM ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10865006
vom: 24.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

MACADAM ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10865006
vom: 24.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBER9NW8P3116617 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

MACADAM ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10865006
vom: 24.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10865006
vom: 24.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag

MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10865006
vom: 24.06.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: TMBER9NW8P3116617

MACADAM ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10865006
vom: 24.06.2026

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Außenschweller rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren




2 - Kotflügel vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren


3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



4 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken

