DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

datos del vehículo

NIV	ZFABF5FJ3 P3J46784	Marca	FIAT	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	1004MHR	Modelo	PANDA Red 1.0 Hybrid 51kw (70CV)	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	20/06/2023	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	75 516 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Combustible	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	16/09/2026	Parque	CAMPA CARPIO		












Equipamiento Genérico

Elemento extraíble


Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔

Documento técnico

Neumáticos

Falken 175/65/15 H Verano 7.0 mm

Falken 175/65/15 H Verano 7.0 mm



Continental 175/65/15 H Verano 7.0 mm

Continental 175/65/15 H Verano 7.0 mm

Daños

1



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

2



Elemento	Tapacubos
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

3



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

4



Elemento	Bombin
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

5



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

6



Elemento	Tapacubos
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

7



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

8



Elemento	Spoiler
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

9



Elemento	Tapacubos
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

10



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

11



Elemento	Neumático
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	No conforme
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

12



Elemento	Tapacubos
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

Costos estimados de la reparación

Total	**583,70€**