MACADAM

RAPPORT D'INSPECTION (1)

XP-110628809








Identification du véhicule

		IMMAT	
Réf. Client		1ière MEC	19/05/2026
Marque	PEUGEOT	Kilometrage	123798
Modèle	208 II 1.5 BlueHDI 100		
Version			
N° Chassis	VR3UBYHTKN5807731		

Date & lieu de l'inspection

Date
Réf. client
Adresse

N° du dégât	Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie Heures	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers Heures	Coût réel	Remise Commerciale sur Piè	Coût facturable
				€ HT		Heures	€ HT		€ HT	€ HT	€ HT
76291353	Pare-brise	Eclat(s)	E - Remplacer	414,89	2,30				562,09	-62,23	499,86
76291346	Pneu AVD	Hors tolérance	E - Remplacer	155,50					155,50	-54,42	101,08
76291344	Pneu AVG	Hors tolérance	E - Remplacer	155,50					155,50	-54,42	101,08
76291347	Jante alum. AVD	Griffe(s)	E - Remplacer	223,20	0,50				255,20	-33,48	221,72
76291355	Grille de pare-chocs AV M	Cassé	E - Remplacer	110,23	1,60				212,63	-16,53	196,10
76291352	Moteur	Sans dégâts	Pas de réparation							Non facturé	
76291354	Kit collage vitrage	Nécessaire repose vitrage	Réparer/rempl. (montant f	48,00					48,00		48,00
76291357	Garnit. couvercle AR	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	96,00					96,00		96,00
76291356	Capot	Eclat(s)	Peindre			2,50	95,00		255,00		255,00
76291358	Moulure de pare-chocs ARG	riffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	32,00					32,00		32,00
76291345	Jante alum. AVG	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00		130,00
76291343	Revêtement assise siège AVG	Tache	Nettoyer	20,00					20,00		20,00
76291342	Revêtement assise AR	Tache	Nettoyer	20,00					20,00		20,00
76291348	Porte AVG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		2,50	2,50	95,00		415,00		415,00
76291351	Boitier rétroviseur ext G	Griffe(s)	Peindre			0,30	11,40		30,60		30,60
76291350	Aile ARG	Griffe(s)	Peindre			2,50	95,00		255,00		255,00
76291349	Bas de caisse ext G	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		1,50	2,00	76,00		300,00		300,00

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	2942,52 €
TOTAL REMISE COMMERCIALE SUR PIECES (1) H.T.	-221,08 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	2721,44 €
	544,29 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	3265,73 €

76291353	Pare-brise	Eclat(s)	E - Remplacer




76291346	Pneu AVD	Hors tolérance	E - Remplacer





76291344	Pneu AVG	Hors tolérance	E - Remplacer





76291347	Jante alum. AVD	Griffe(s)	E - Remplacer









76291355	Grille de pare-chocs AV M	Cassé	E - Remplacer






76291352	Moteur	Sans dégâts	Pas de réparation



76291354	Kit collage vitrage	Nécessaire repose vitrage	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



76291357	Garnit. couvercle AR	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)







76291356	Capot	Eclat(s)	Peindre









76291358	Moulure de pare-chocs AR	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)





76291345	Jante alum. AVG	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)






76291343	Revêtement assise siège AVG	Tache	Nettoyer




76291342	Revêtement assise AR	Tache	Nettoyer




76291348	Porte AVG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)






76291351	Boitier rétroviseur ext G	Griffe(s)	Peindre





76291350	Aile ARG	Griffe(s)	Peindre






76291349	Bas de caisse ext G	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)