allane mobility group
22346/24802

Standplat ONLINE-VERKAUF

07.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik**		
Amtliches Kennzeichen:	MK -EQ 0102E	Fahrgestell-Nummer:	TMAK281HFPJ071077
Vertrags-Nummer:	24867173	Erstzulassung:	29.09.2022
Internes KZ:	15368641	Kilometer-Stand:	75595
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KWElektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**0,00**
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):	
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**0,00**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**0,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	0,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	100 / 136	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	155	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,900
Leergewicht (kg):	1610	zul. Gewicht (kg):	2020

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **24867173**

Amtliches Kennzeichen: MK -EQ 0102E

Übersicht erstellt am: 07.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **24867173**

Amtliches Kennzeichen: MK -EQ 0102E

Übersicht erstellt am: 07.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer





Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000946938-DE926**	**Amtl. Kennzeichen :**	**MK-EQ102E**
Referenznummer:	**31263681**		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Select Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**TMAK281HFPJ071077**	Laufleistung abgelesen:	**75595 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**29.09.2022 / 2022**	Besichtigungsdatum/-ort:	**28.09.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal**
Fahrzeugart:	**SUV**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Elektro**	Getriebe Art:	**Sonstiges**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**0 ccm / 26 kW (35 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**Phantom Black / MIC**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**02.2028 / 02.2028**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**74231 / 16.02.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**3 - Durchschnittlich**	Zustand innen:	**3 - Durchschnittlich**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**215/55/R17/94V 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**215/55/R17/94V 4 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**215/55/R17/94V 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**215/55/R17/94V 4 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 100 kW (Dauer 26 kW)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Schein- / Laderaumleuchte
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte
- Leuchtweitenregelung
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Modellpflege
- Notladekabel (ICCB)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2600 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Seitenairbag vorn
- Select-Paket
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Smart-Key
- Sonderlackierung Tauchgang in Jeju Uni
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriff innen silber
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Eingeschränkt durchgeführt** Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	**Ja** Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

Hinweis:	*

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Kotflügel Vorne - Rechts	Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden	Sanft Instandsetzen
2.	Dachrahmen - Links	Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden	Sanft Instandsetzen
3.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden	Sanft Instandsetzen
4.	Tür Hinten - Links	Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden	Sanft Instandsetzen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation


Vorne links


Vorne rechts


Hinten rechts


Hinten links


Kofferraum


Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Kotflügel Vorne - Rechts
Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden - Sanft Instandsetzen



1. Kotflügel Vorne - Rechts
Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden - Sanft Instandsetzen




1. Kotflügel Vorne - Rechts
Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden - Sanft Instandsetzen



1. Kotflügel Vorne - Rechts
Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden - Sanft Instandsetzen




2. Dachrahmen - Links
Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden - Sanft Instandsetzen



2. Dachrahmen - Links
Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden - Sanft Instandsetzen




3. Türeinstieg Hinten - Rechts
Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden - Sanft Instandsetzen



3. Türeinstieg Hinten - Rechts
Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden - Sanft Instandsetzen



4. Tür Hinten - Links
Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden - Sanft Instandsetzen



4. Tür Hinten - Links
Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden - Sanft Instandsetzen