INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	1038NJK / WBA31EG0205530001 / 5530001

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 SDRIVE20D U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	12.908

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] CARPETA MANUALES

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1038NJK | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	06/10/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR

Daños no valorables:

1038NJK | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

1038NJK | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

1038NJK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.58 h.	1.25 h.	5,29	0,00		114,24 €
2. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.	0.92 h.	3,90	0,00		77,82 €
3. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.17 h.	17,66	0,00		185,90 €
4. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.25 h.	9,53	0,00		103,85 €
5. Soporte moldura estribo dr	-	REPARAR	0.50 h.			0,00	0,00		19,25 €
6. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
7. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
8. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
9. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
10. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
11. Paragolpes tr (zona sup)	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**696,72 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1038NJK | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	3,90 h.	150,14 €
Total material pintura	-	36,38 €
Total Mano de Obra Pintura	8,59 h.	330,70 €
Total Recambios	-	0,00 €
Descuento recambios aplicado	-	0,00 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	179,50 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


E 1038 NJK


E
1038 NJK


1038 NJK
X1







260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
(P)
Values since Individual
1.9
l/h
Total 12908 km
12899.9 km
76 km
0
1
14:04
20
Power %
100
75
CONTENT
LAYOUT
Tailgate open.
P
+22.5 °C
WARM-UP








BMW

B

Nº de Serie e020811437

Matrícula	Certificado Nº
1038NJK	6436827-25

C.L	1000
C.I	————
C.V	78
A.1	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
A.2	DE-80788 München
D.1	BMW
D.2	U1X / 31EG / FAV500L0
D.3	X1 sDrive20d
E	WBA31EG0205530001
J	M1
J.1	AC ————
J.2	————
J.3	————
R	BL
D.6	EEE
K	e1*2018/858*00153*09
Z	———— / ————

Código	Descripción
G	1685
F.1	2160
F.1.1	1150 / 1090 / ———— / ————
F.1.5	80
F.2	2180
F.2.1	1150 / 1090 / ———— / ————
F.3	3980
F.3.1	3980
O.1	————
O.1.1	————
O.1.2	————
O.1.3	1800
O.1.4	750
F.4	1642
F.5	1845
F.6	4500
F.7	1595
F.7.1	1597 / ———— / ————
F.8	————

Código	Descripción
M.1	2692 / ———— / ————
M.4	———— /
L	2 / 4
L.0	———— /
L.1	1 / EJE 1 / ————
L.2	Ver Observaciones
P.5.1	Bayer. Mot. Werke AG
P.5	B47C20B
P.3	M / D / – / HEV / –
P.1	1995
P.1.1	4 / EN LINEA
P.2	110/15
P.2.1	13.29
S.1	5
S.2	————
U.1	75
U.2	3000
V.7	121
V.9	EURO 6EC

El abajo firmante, legalmente autorizado por: BMW IBÉRICA, S.A.

Certifica que el vehículo cuyas características se reseñan es completamente conforme con el número de homologación.

Fecha de emisión: 27/11/2025

Observaciones :

CON ENGANCHE DE REMOLQUE: +80(F.1/F.2)/ +110(F.1.1,F.2.1 EJE 2);P.2: SEGUN R85: 9KW/30MIN;L.2: 1/2: 195/55 R19 97H M+S 6 1/2JX19 ET42;1/2: 205/60 R18 99H M+S 6 1/2JX18 ET41;1/2: 205/65 R17 100Y/H M+S 7JX17 ET41;1/2: 225/55 R18 102Y/H M+S 7 1/2JX18 ET50;1/2: 225/55 R18 98V 7 1/2JX18 ET50;1/2: 245/35 R21 96Y 8JX21 ET46;1/2: 245/40 R20 99Y/H M+S 8JX20 ET46;1/2: 245/45 R19 102Y/H M+S 8JX19 ET46; V.7: 121/2.1.1/E24 32 37 —

Firma autorizada Registro de fabricantes y firmas autorizadas

Carlos Rufo Algora

Opciones incluidas en la homologación de tipo

SUSPENSION DEPORTIVA/BARRAS DE TECHO/ASIENTOS DEPORTIVOS DELANTEROS/PAQUETE AERODINAMICO/ —

DAD664E74D5140DEA2865C6EE6434E57

Tarjeta eITV expedida por DGT

Primera expedición: 22/12/2025 09:15:00

Expedición: 22/12/2025 09:15:01

A	1038NJK
B	_____
H	_____
I	22-12-2025
(I.1)	22-12-2025
(I.2)	MADRID
C.1.1	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA
C.1.2	
C.1.3	
C.4	DAD664E74D5140DEA2865C6EE6434E57
D.1	BMW
D.2	U1X/31EG/FAV500L0
D.3	X1 SDRIVE20D
(D.4)	PÚBLICO - ALQUILER SIN CONDUCTOR

M 1

E	WBA31EG0205530001
F.1	2180
F.2	2180
G	1685
K	E1*2018/858*00153*09
P.1	1995
P.2	110.0
P.3	DIESEL - Híbrido (HEV)
Q	_____
S.1	5
S.2	_____

OBSERVACIONES
Documento válido si acompaña ITV en vigor
Próxima ITV: 22-12-2029




14:06
Search
17°
17°
MAX


5.97






5.50




















1038 NJK





