ED engineering data s.r.l.

Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO
Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31
Piva : 05425530010
e-mail : trasperizie@engineeringdata.it

Perizia Nr.	Relazione di perizia per		Ramo sinistro
861	**SANTANDER CONSUMER RENTING**	**040**	**VARI**

Assicurato	Controparte	Impresa controparte
WEB MOTOR	**CL_CAGLIARI**	

Esercizio	Sinistro numero	Codice / Agenzia	Data sinistro
2026	**GV751VX**	**-**	

Cod. perito	Cod. liquidatore	Numero polizza	Il Danneggiato può recuperare l'IVA
			NON ACCERTATO

Data incarico	Data primo rilievo	Localita'	C/O	Riparazioni	Fotografie	Privilegio a favore di	Scade il
10/09/2026	**02/10/2026**	**CL_CAGLIARI**	**VAR**	**DA INIZIARE**	**00**		

Da Certificato di Proprieta' :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Gia' Targa
- - ()			

Locatario / Comproprietario :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Revisione del
- - - Tel. -			

Veicolo (Marca - Modello - Versione)	Targa	Telaio	I° Immatricolazione
FORD Tourneo Custom dal 2022 320 2.0 EcoBlue monovolume PC Active 5P	**GV751VX**	**WF0XXXTA1XRX75992**	**25/06/2024**


Stato d'uso	Km.	Pneumatici	Colore	Tipo Smalto	COERENZA DEL DANNO	COMPATIBILITA' DEL DANNO
MEDIO	**35208**	% **50**	**Bianco**	**metall/doppio**	**SI**	

Allestimenti / Dotazioni

Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.

Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie

UBICAZIONE DANNI



VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al **01/10/2009**	SR D.	SR Tempo	LA D.	LA Tempo	VE D.	VE Tempo	ME	D. M. s. c.	COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)
Griglia inf. paraurti ant. dx - Graffio									
Parafango post. dx - Ammaccatura									
Fanale post. dx (ripristino) - Graffio									
Sportello carburante - Rottura									
Paraurti post. lat. sx - Graffio									
Parete lat sx - Ammaccatura									
Porta lat. scorr dx - Ammaccatura									
Paraurti ant. - Graffio									
Rimozione adesivi - Altro									
Disco ruota in lega ant. dx - Graffio									
Portello poet. - Usura									
Parabrezza (ripristino) - Scheggiatura									
Seconda chiave non presente e non quantificata									

Codice / Riparatore	Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi

Supplemento doppiostrato	Supplemento finitura	Tempo aggiunto per verniciatura	Totale tempi supplementari	Totale tempi VE
ore	ore	ore	ore	ore

Valore Assicurato (A)	Valore a Nuovo (N)		IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
		Ricambi			
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =	Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =	Materiale Consumo ore **0,00** x Costo/ora **11,50**			
Danni A.R.D. Totale imponibile		Uso Dime			
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora			
Insufficenza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora			
Totale (Imponibile)		Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %			
Totale (Iva Compresa)		**TOTALI**			

Franchigia/Scoperto con il max/min del %	Importo Richiesto	Importo Concordato	Fermo Tecnico
		€ 0,00	giorni

TOTALE	
Limite Indennizzo Contrattuale	

Osservazioni: CDC in copia conforme Prima chiave presente Seconda chiave mancante
Perizia eseguita c/o CL_CAGLIARI

Software House	70001	RELEASE 08.2026	Data Consegna	Firma	Ruolo Numero	Foglio Nr.
			22/10/2026	**ed engineering data S.r.l.**	**0000**	**1 di 1**