GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

# Zustandsbericht







| Vorgang | |
|---|---|
| **Fahrzeughalter** | Allane SE |
| **Ihr Auftrag vom** | 05.10.2026 durch Allane SE |
| **Besichtigungsort** | 55246 Mainz-Kostheim, Am Mainzer Weg 7a |
| **Besichtigungsdatum** | 20.10.2026 |
| **Referenznummern** | 0031274816 - 0063842072 |

| Fahrzeugdaten / Technische Daten | | | |
|---|---|---|---|
| **Kennzeichen** | **K-KT 2447** | **Fzg.-Ident.-Nummer** | **VF1FL000965592977** |
| **Fabrikat** | Renault | **1. Zulassung** | 06.11.2020 |
| **Typ** | Trafic L1H1 2.0 dCi Energy Kastenwagen | **Fahrzeugart** | Transporter |
| **Getriebe / Gänge** | Manuell / 6 | **Farbe** | Arktis-Weiß - 2-Schicht uni |
| **Laufleistung abgelesen** | 88.603 km | **Sitzplätze** | 3 |
| **Achsen / angetrieben** | 2 / 1 | **Aufbau** | Van, 5 Türer |
| **Anzahl Besitzer** | 1 | **nächste HU** | 11/2024 |
| **Motorart** | Reihenmotor / Diesel | **Hubraum / Nennleistung** | 1.997 ccm / 88 KW |
| **Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.** | | | |

| Montierte Räder: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Position** | **Reifenart** | **Felgenart** | **Hersteller** | **Dimension** | **Profiltiefe** |
| vorn links | Sommerreifen | Stahlrad | Uniroyal | 205/65 R16C 107/105T | 4 mm |
| vorn rechts | Sommerreifen | Stahlrad | Uniroyal | 205/65 R16C 107/105T | 4 mm |
| hinten rechts | Sommerreifen | Stahlrad | Uniroyal | 205/65 R16C 107/105T | 8 mm |
| hinten links | Sommerreifen | Stahlrad | Uniroyal | 205/65 R16C 107/105T | 8 mm |
| Reservebereifung: Fahrbereifung | | | | | |

| Allgemeines / Zustand | |
|---|---|
| ✓ Serviceheft vorhanden | |
| Kundendienst laut Serviceheft am 19.11.2024 bei km 70.868. | |

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

| Vorschaden | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|---|---|---|
| Kotflügel vorne rechts beschädigt | Ja | |
| Tür vorne rechts beschädigt | Ja | |
| Seitenwand hinten rechts beschädigt | Ja | |

**Anmerkungen**

Unfallschaden: keine festgestellt

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.
Räder-Einlagerungsschein nicht vorhanden / lag nicht vor.
Laut Herrn Schneider sind die Winterräder bei ATU eingelagert.

Schließanlage gemäß Sonderausstattung mit zusätzlichem 3.Schlüssel (Fehlteil).


zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Optionen

✗ .

## Sonderausstattung

| | | | |
|---|---|---|---|
| ✓ | 3-Tasten-Schlüssel mit separater Entriegelung der Fahrertür - | ✓ | Arktis-Weiß |
| ✗ | Dritter Fahrzeugschlüssel | ✓ | Einparkhilfe hinten: Vier Sensoren, akustisches Signal |
| ✓ | Frontairbag für Beifahrer (deaktivierbar) | ✓ | Klang & Klima-Paket mit Media Nav |
| ✓ | Klimaanlage | ✓ | Multimediasystem Media Nav Evolution DAB+ |
| ✓ | Reserverad (Reserveradhalterung unter der Karosserie) | ✓ | Stoffpolsterung "Kompo" |
| ✓ | Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer | ✓ | Tuner-Radio DAB+ MP3 mit integrierter Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Display, USB- und AUX-Anschl |
| ✗ | UTC_3. Schlüssel | ✓ | UTC_Carrier KT_Bekl SIX-02540-003- |
| ✓ | UTC_Carrier KT_Feuerlöscher | ✓ | UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz |
| ✗ | UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz | ✓ | UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013- |
| ✓ | UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_KT | ✓ | UTC_Warnblitzer |
| ✓ | UTC_Würth_CKT_TraficUmbau | ✗ | Winterkompletträder über A.T.U |


zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Zustand / Beschädigungen

**Front**

Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 22, Bild 23, Bild 24)

Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung (Bild 19, Bild 20, Bild 21)

**Seite rechts**

Schweller rechts vorne, beschädigt (Bild 31, Bild 32, Bild 33)

Schweller rechts hinten, beschädigt (Bild 34, Bild 35, Bild 36)

**Heck**

Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt (Bild 28, Bild 29, Bild 30)

**Reifen, Felgen, Radkappen**

Satz Winterräder, fehlt

**Exterieur**

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 16, Bild 17, Bild 18)

**Interieur**

Laderaum, verkratzt, Gebrauchsspur

**Schlüssel/Schließanl.**

Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt

Hauptschlüssel mit Fernbedienung, fehlt

**Sonstiges**

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden

Fahrzeug innen, verschmutzt (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

**Ohne Zuordnung**

Stoßfänger vorne lose, lose (Bild 25, Bild 26, Bild 27)

## Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 37 Fotos.

Barton, Waldemar

Der Sachverständige, 21.10.2026



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage




Bild 1.




Bild 2.

## Fotoanlage




Bild 3.




Bild 4.



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage




Bild 5.




Bild 6.



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage




Bild 7.




Bild 8.

## Fotoanlage




Bild 9.




Bild 10.

## Fotoanlage




Bild 11.




Bild 12.

## Fotoanlage




Bild 13. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten




Bild 14. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage



Bild 15. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten




Bild 16. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

## Fotoanlage




Bild 17. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben




Bild 18. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

## Fotoanlage



Bild 19. Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Bild 20. Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen


zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage



Bild 21. Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Bild 22. Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

## Fotoanlage




Bild 23. Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 24. Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

## Fotoanlage



Bild 25. Stoßfänger vorne lose, lose, instand setzen



Bild 26. Stoßfänger vorne lose, lose, instand setzen

## Fotoanlage





Bild 27. Stoßfänger vorne lose, lose, instand setzen




Bild 28. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 29. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 30. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage




Bild 31. Schweller rechts, vorne, beschädigt, ersetzen




Bild 32. Schweller rechts, vorne, beschädigt, ersetzen



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage



Bild 33. Schweller rechts, vorne, beschädigt, ersetzen



Bild 34. Schweller rechts, hinten, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage




Bild 35. Schweller rechts, hinten, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 36. Schweller rechts, hinten, beschädigt, instand setzen - lackieren



zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

## Fotoanlage




Bild 37.


zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

allane mobility group

22346/24802

**Standplatz:**

04.11.2026

# Fahrzeugbeschreibung

| | |
|---|---|
| **Fahrzeug:** | **RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amtliches Kennzeichen: | K -KT 2447 | Fahrgestell-Nummer: | VF1FL000965592977 |
| Vertrags-Nummer: | 63842072 | Erstzulassung: | 06.11.2020 |
| Internes KZ: | 14626969 | Kilometer-Stand: | 88875 |

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

---

**Ausstattung:**

## RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Arktis-Weiß Polsterung: Stoffpolsterung "Kompo" Telefontyp:

| | |
|---|---|
| **Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** | **27.340,00** |

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

| | |
|---|---|
| 3-Tasten-Schlüssel mit separater Entriegelung der Fahrertür | -150,00 |
| Arktis-Weiß | 0,00 |
| Dritter Fahrzeugschlüssel | 30,00 |
| Einparkhilfe hinten: Vier Sensoren, akustisches Signal | 310,00 |
| Frontairbag für Beifahrer (deaktivierbar) | 350,00 |
| Klang & Klima-Paket mit Media Nav | 1.750,00 |
| Klimaanlage | 0,00 |
| Multimediasystem Media Nav Evolution DAB+ | 0,00 |
| Reserverad (Reserveradhalterung unter der Karosserie) | 145,00 |
| Stoffpolsterung "Kompo" | 0,00 |
| Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer | 250,00 |
| Tuner-Radio DAB+ MP3 mit integrierter Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Display, USB- und AUX-Anschl | 0,00 |
| UTC_3. Schlüssel | 15,00 |
| UTC_Carrier KT_Bekl SIX-02540-003-02 | 0,00 |
| UTC_Carrier KT_Feuerlöscher | 42,45 |
| UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz | 70,00 |
| UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz | 70,00 |
| UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-05 | 60,00 |
| UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_KT | 0,00 |
| UTC_Warnblitzer | 8,10 |
| UTC_Würth_CKT_TraficUmbau | 1.190,00 |
| Winterkompletträder über A.T.U. | 0,00 |
| UTC_3. Schlüssel | 15,00 |
| UTC_Carrier KT_Bekl SIX-02540-003-02 | 0,00 |
| UTC_Carrier KT_Feuerlöscher | 42,45 |
| UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz | 70,00 |
| UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz | 70,00 |
| UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-05 | 60,00 |
| UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_KT | 0,00 |
| UTC_Warnblitzer | 8,10 |
| UTC_Würth_CKT_TraficUmbau | 1.190,00 |
| Winterkompletträder über A.T.U. | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** | **31.480,55** |
| **Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** | **37.461,85** |

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung

| | |
|---|---|
| des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist. | 36.517,44 |

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug: | RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell | | |
| Modelljahr: | 2021 | | |
| kW / PS: | 88 / 120 | Hubraum: | 1997 |
| Getriebe: | Manuell | Anzahl Gänge: | 6 |
| Emissionsgruppe: | AN | CO2 (g/km): | 174 |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 6,900 | Tankinhalt: | 80 |
| Max. Km/h: | 165 | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 0,0000 |
| Leergewicht (kg): | 1840 | zul. Gewicht (kg): | 2955 |

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

# Unfall-/Schadenspiegel

**Vertrags-Nummer:** **63842072**
Amtliches Kennzeichen: K -KT 2447

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| *Datum* | *SNR* | *Verursacher* | *Beschädigung* | *Reparatur erfolgt ** | *Gutachten vorhanden ** |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | 9059901186 | Panne | | Nein | Nein |
| 04.09.2024 | 9059900238 | Panne | | Nein | Nein |
| 01.01.2024 | 9059908671 | Eigenverschulden | Aussenspiegel Beifahrerseite Bruch Gehaeuse<br>Stossstange vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)<br>Stossstange vorne Fahrerseite Riss<br>Radhausschale vorne Fahrerseite Bruch Gehaeuse<br>Stossleiste Tür vorne Beifahrerseite Riss | Ja | Nein |
| 11.11.2023 | 9059906969 | Eigenverschulden | Aussenspiegel Beifahrerseite Bruch Gehaeuse | Nein | Nein |
| 08.09.2023 | 9059862774 | Eigenverschulden | Schweller seitlich vorne Beifahrerseite Delle<br>Tür vorne Beifahrerseite Delle | Nein | Nein |
| 04.04.2023 | 9059844408 | Eigenverschulden | Seitenschaden Beifahr. | Ja | Nein |
| 18.08.2022 | 9059822773 | Eigenverschulden | Reifen vorne Beifahrerseite Loch | Nein | Nein |
| 19.10.2021 | 9059794944 | Fremdverschulden | Schweller seitlich vorne Fahrerseite Delle > 3 cm (mit Lackschaden)<br>Schweller seitlich vorne Beifahrerseite Delle > 3 cm (mit Lackschaden) | Ja | Ja |

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

# Wartungsreport

**Vertrags-Nummer:** **63842072**
Amtliches Kennzeichen: K -KT 2447

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| ***Datum*** | ***Km-Stand*** | ***Art der Wartung*** |
|---|---|---|
| 04.11.2022 | 40439 | TÜV/AU (MwSt-pfl.) |
| 04.11.2022 | 40439 | Wartungszusatzumfänge |
| 04.11.2022 | 40439 | Inspektion und Wartung |
| 04.11.2022 | 40439 | TÜV/AU (MwSt-frei) |
| 04.10.2024 | 68726 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 20.11.2024 | 70868 | Wartungszusatzumfänge |
| 20.11.2024 | 70868 | TÜV/AU (MwSt-frei) |
| 20.11.2024 | 70868 | TÜV/AU (MwSt-pfl.) |
| 20.11.2024 | 70868 | Inspektion und Wartung |
| 23.12.2024 | 70871 | TÜV/AU (MwSt-frei) |

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

Datum und Unterschrift Käufer