DEKRA-Nr: 0305 / 039341 / 2026 / B090687000120 vom 05.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	15.09.2026
Weitere Besichtigungen	04.11.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 136 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Nach Vorliegenden informationen kein Vorschaden!

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.07.2020	Letzte Zulassung	15.07.2020
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbez.	Niro (DE)(2016->) / e-Niro Edition 7	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNACB81HFL5038684	HSN / TSN	8253 / AIC
DAT €uropa-Code®	014250423000001	DAT Marktindex	DE001 6044
Km-Stand abgelesen	39397	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	27
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller) / Farbe	(ABT) GRAPHIT MET / Metallic / ABT / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 55 R 17 98 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP	W /O	5 mm
	rechts	215 / 55 R 17 98 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP	W /O	5 mm
2	links	215 / 55 R 17 98 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP	W /O	5 mm
	rechts	215 / 55 R 17 98 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP	W /O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

W/ Winter; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 55 R 17 94 V	Hankook / Ventus Prime3 K125	S /O	6 mm
215 / 55 R 17 94 V	Hankook / Ventus Prime3 K125	S /O	6 mm
215 / 55 R 17 94 V	Hankook / Ventus Prime3 K125	S /O	6 mm
215 / 55 R 17 94 V	Hankook / Ventus Prime3 K125	S /O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Dachspoiler, Diebstahl-Warnanlage, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektromotor 100 kW (cont. 27 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Stauassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Solar-Reflect, Fußmatten, Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter hinten, Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer, HV-Batterie 39 kWh, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, LM-Felgen 7x17, Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mennekes-Stecker), Laderaumabdeckung, Ladevorrichtung On-Board-Lader, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Luftausströmer im Fond mitte, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Nebelscheinwerfer, Radstand 2700 mm, Reifen 215/55 R17 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Seitenscheiben Solar-Reflect, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder, Sitzheizung vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Soundgenerator (innen), Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
11000	Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 01.07.2024 bei Kilometerstand 28.310

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Kofferraumverkleidungen rechts zerkratzt, erneuern (Bild 20)
2. Blende Stoßfänger vorne rechts zerkratzt, erneuern (Bild 21)
3. Wartung fällig,, (Bild 7)
4. Wartungsintervalle lückenhaft, daher Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie,
5. Transportschaden: Heck- und Frontschaden gem Gutachten instandsetzen, (Bild 8, 16, 17)
6. Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Bremsscheiben Flugrost durch Standzeit, (Bild 18, 19)
Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

Fehlende Teile

1. Serviceheft



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Dach von hinten nach vorne




Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise
Wartung fällig,



Bild 8 : Transportschaden: Heck- und Frontschaden gem Gutachten instandsetzen



Bild 9 : Heck- und Frontschaden gem Gutachten instandsetzen



Bild 10 : Heck- und Frontschaden gem Gutachten instandsetzen



Bild 11 : Heck- und Frontschaden gem Gutachten instandsetzen



Bild 12 : Heck- und Frontschaden gem Gutachten instandsetzen



Bild 13 : Heck- und Frontschaden gem Gutachten instandsetzen




Bild 14 : Heck- und Frontschaden gem Gutachten instandsetzen




Bild 15 : Heck- und Frontschaden gem Gutachten instandsetzen




Bild 16 : Transportschaden: Heck- und Frontschaden gem Gutachten instandsetzen



Bild 17 : Transportschaden: Heck- und Frontschaden gem Gutachten instandsetzen



Bild 18 : Bremsscheiben Flugrost durch Standzeit



Bild 19 : Bremsscheiben Flugrost durch Standzeit




Bild 20 : Kofferraumverkleidungen rechts zerkratzt



Bild 21 : Blende Stoßfänger vorne rechts zerkratzt



Bild 22 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 23 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt,