Historial del Vehiculo -0763-MGP

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
0763-MGP	05/03/2024	25070	MAN	ANUAL 1	
0763-MGP	22/03/2024	45627	DP AUTOS	LUNAS	
0763-MGP	22/03/2024	45627	DP AUTOS	LUNAS	CALIBRACION STATICA - *CALIBRACION
0763-MGP	22/03/2024	45627	DP AUTOS	LUNAS	1650899480 - PARABRISAS D/01-09-14
0763-MGP	22/03/2024	45627	DP AUTOS	LUNAS	
0763-MGP	23/01/2025	50948	MAN	REV 050.000	Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva
0763-MGP	23/01/2025	50948	MAN	REV 050.000	Filtro aire - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic
0763-MGP	23/01/2025	50948	MAN	REV 050.000	Arandela / tapón cárter
0763-MGP	23/01/2025	50948	MAN	REV 050.000	Aceite motor - 05W30
0763-MGP	23/01/2025	50948	MAN	REV 050.000	Filtro antipolen - CARBON - Economic
0763-MGP	23/01/2025	50948	MAN	REV 050.000	Filtro combustible - Nueva
0763-MGP	23/01/2025	50948	MAN	REV 050.000	Filtro aceite - Nueva
0763-MGP	23/01/2025	50948	MAN	REV 050.000	M.O. General
0763-MGP	23/01/2025	50948	MAN	REV 050.000	Tasas reciclado residuos
0763-MGP	17/09/2025	65236	NEU	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 215 70 SR15 109 S / Furgoneta VERANO
0763-MGP	17/09/2025	65236	NEU	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 215 70 SR15 109 S / Furgoneta VERANO
0763-MGP	17/09/2025	65236	NEU	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
0763-MGP	21/01/2026	73136	MAN	REV 075.000	Tapón cárter aceite - ASLYX - Rec.Plat. GIRA
0763-MGP	21/01/2026	73136	MAN	REV 075.000	Rellenar niveles
0763-MGP	21/01/2026	73136	MAN	REV 075.000	Aceite motor - 05W30
0763-MGP	21/01/2026	73136	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	Lámpara faro iz - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic
0763-MGP	21/01/2026	73136	MAN	REV 075.000	MANO DE OBRA
0763-MGP	21/01/2026	73136	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	M.O. General
0763-MGP	21/01/2026	73136	MAN	REV 075.000	Filtro aceite - EUROREPAR - Rec.Plat. GIRA - Nueva
0763-MGP	21/01/2026	73136	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	Lámpara faro dr - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic
0763-MGP	21/01/2026	73136	MAN	REV 075.000	Tasas reciclado residuos
0763-MGP	06/07/2026	127646	DP AUTOS	LUNAS	1650899480 - PARABRISAS

Informe de tasación



PEUGEOT BOXER

335 L2 H2 BHDI 103KW (140CV) SS 6 V. M

VIN	VF3YCBPFBNG026359
Primera matriculación	3/5/2023
Kilometraje del vehículo	90.006 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	26/10/2026 12:42:19	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID 2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	PEUGEOT	Primera matriculación	3/5/2023
Modelo	BOXER	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	VF3YCBPFBNG026359	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	3	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	6,0 mm	Pirelli	215/70 R 15 109 S	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	6,0 mm	Pirelli	215/70 R 15 109 S	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Continental	215/70 R 15 109 S	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Continental	215/70 R 15 109 S	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar







2 | Interior

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Aceptable



8 | Guarnecido puerta maletero Tras Iz

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



9 | Guarnecido puerta maletero Tras Dr

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



10 | Guarnic int DER maletero

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



11 | Guarnic int DER maletero

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



12 | Guarnic int IZ maletero

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



13 | Guarnic int IZ maletero

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior








3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



4 | Capó


Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar





5 | Panel Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



6 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Retrovisor Ext Iz completo

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar






14 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




15 | Puerta maletero Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



16 | Puerta maletero Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar




17 | Retrovisor Ext Dr completo

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



18 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



19 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



20 | Puerta Deslizante DR

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



21 | Panel Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



22 | Embellecedor Aleta Tras DR

Tipo de daño	**Falta**
Modo de reparación	**Reemplazar**





23 | Carrocería


Tipo de daño	**Residuos de pegamento**
Modo de reparación	**Aceptable**





24 | Techo

Tipo de daño	**Golpe(s) y arañazo(s)**
Modo de reparación	**Reemplazar Y Pintar**



25 | Carrocería

Tipo de daño	**Dañado**
Modo de reparación	**Control**

Comentarios: Falta rueda repuesto

Informe de tasación

Fotos comerciales





