Inspection Report

Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	iX1 xDrive30 64,7kWh (U11)	Fuel type	Electric
Mileage	130,495	kW	225
VIN	WBY61EF0305X50909	cc	0
First registration date	9/22/2023	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	10/1/2027
Next MOT test is due on, date:	10/1/2027

Maintenance date	Mileage
10/1/2025	90,776 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar collapsible	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Bonnet	Stone chip(s)	Paint

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
2 | Bumper F	Stone chip(s)	No repair


Damages

Exterior










1 | Bonnet

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear

Acceptable Damages







2 | Bumper F

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields

Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Dark Grey	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		

Tires

Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	205/65 R 17 100 Y	Hankook	3.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	205/65 R 17 100 Y	Hankook	3.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	205/65 R 17 100 Y	Hankook	5.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	205/65 R 17 100 Y	Hankook	4.0 mm

Commercial photos






















OFF
Total 130495 km



Beats 10:40
OK Service:
Am 01.10.2025 bei 90776 km
Service Partner: BMW 07576
OK Service:
Am 18.09.2023 bei 20 km
Service Partner: BMW 07576



SERVICEBEDARF
Ihr Service Partner
Service Historie
OK Bremsflüssigkeit
01.10.2027
OK Fahrzeug-Check
01.10.2027



Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 27/10/2026
99,49%
Gesundheitszustand (SOH)*
BMW iX1 xDrive 30
VIN : WBY61EF0305X50909
Kilometerstand : 130.495 km
www.get-moba.com
CARA


FAHRZEUGDATEN ZURÜCKSETZEN
Die Fahrzeugdaten werden zurückgesetzt und das Fahrzeug anschließend neu gestartet. Dies kann einige Zeit dauern.












































BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00153
WBY61EF0305X50909
2580 kg
3780 kg
1- 1225 kg
2- 1415 kg
80788 München





EQUIPMENT BY MANUFACTURER

17" Leichtmetallräder Sternspeiche 864	Abgedunkelte Verglasung	Ablage für Wireless Charging
Ablagemöglichkeiten	AC-Laden Professional	Active Guard
Active Guard Basis	Adaptiver LED-Scheinwerfer	Adaptives M Fahrwerk
AGM-Batterie 50 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktiver Fussgängerschutz
Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz	Anhängerkupplung
Aufmerksamkeitsassistent	Außenbeleuchtung	Ausstattungspaket
Automatische Heckklappenbetätigung	BMW ICONICSOUNDS ELECTRIC	BMW iDrive
BMW Live Cockpit Plus	BMW LM-RAD STERNSPEICHE 864	BMW xDrive
Bordliteratur deutsch	Bremssystem	Cape York Grün metallic
Condition Based Service	Connected Drive Services	Connected Package Professional
DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachhimmel anthrazit
Driving Assistant	elektrisch	Elektrische Antriebseinheit
EU-spezifische Zusatzumfänge	Fensterheber	Fernlichtassistent
Flexible Fast Charger (Mode 2)	Fondsitze	Garantie 2 Jahre
Gepäckraum	Gesetzlicher Notruf	Hochglanz Shadow-Line
Innen- und Außenspiegelpaket	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik	Innenbeleuchtung
Innenspiegel automatisch abblendend	Interieurleisten Quarzsilber matt	Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt
Interieurumfänge	Kältemittel R1234yf	Kilometertacho
Kindersitzbefestigung	Kindersitzbefestigung i-Size für Beifahrer	Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung
Komfortzugang	Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe	LADEKABEL PROFESSIONAL (MODE 3)
Ladekabel Professional (Mode 3) für öffentliches Laden	Lautsprechersystem Stereo	Lenkung
M Dachhimmel anthrazit	M Hochglanz Shadow Line	Metallic-Lackierung
My Modes	Parkassistenzsystem	Parking Assistant
Performance Control	Polsterung Stoff 'Arktur'	Premium-Paket
Radschraubensicherung	Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige
Reifenreparatur-Set	Schließsystem mit Zentralverriegelung	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
Serienfahrwerk	Serienlenkrad	Seriensitz für Fahrer und Beifahrer
Sicherheitssysteme	Sichtfunktionen	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	Sonnenschutzverglasung	Speed Limiter
Sprachversion deutsch	Steckdosen	Steuerung E
Steuerung G	Storage tray wireless charging	Teleservices
Vorbereitung Driving Assistant Plus	VORBEREITUNG LENKRADHEIZUNG	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Warndreieck und Verbandstasche	Widescreen Display	

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN