Vehiculo: 5025NMZ

N.Peritacion : 000088115

Modelo: BMW X1 2.0 SDRIVE18D AUTO 5P BLACK SAPPHIRE METALIZADO
Bastidor: WBA11EG0105622028 Kilometros: 7237
Empresa: MOBUS RENT SLU
Solicitud: 26416
Fecha: 01/10/2026
Lugar: MOBUS TORRELLANO
Taller: GM MOBUS 38MO
Precio H.M.O.: 38.00 € Dto: 0%
Precio H.PIN.: 38.00 € Dto: 0%

Hoja	Fecha Peritacion
1	01/10/2026

Peritacion de Vehiculo

Relacion de Materiales

Referencia	Descripcion	P.Unidad	Descuento	Total
1136	BATERIA	322.23	10 %	290.01

TOTAL
290.01 €

Relacion de Operaciones

Descripcion	Grado	Daño	P.Chp.	T.Chp.	P.Pnt	T.Pnt	M.Pnt	T.Ext	Total
PUERTA TRAS DCH	Leve	Reparar	38.00	0.20	38.00	3.10	78.59	0.30	215.39
PUERTA DEL DCH	Limpieza	Pulir	38.00		38.00	0.50			19
PARAGOLPES DELANTERO	Ret/Pincel	Ret/Pincel	38.00		38.00	0.20	3.60		11.2
PUERTA TRAS IZQ	No Valorable	Pintar	38.00		38.00				
MOLDURA ALETA TRAS DCH	Ret/Pincel	Ret/Pincel	38.00		38.00	0.20	4.94		12.54
BATERIA	Sustitucion	Sustituir	38.00		38.00			1.30	49.4
CONSTANTE PINTURA	C. Material	C. Material	38.00		38.00	1.00			38

TOTAL
345.53 €

Resumen de Peritacion

Materiales	Faltantes	Forfait	T.Chapa	T.Pint	M.Pint	T.Extra	Dtos	Base Imp	IVA 21%	Tot Peritacion
290.01 €	0 €	0 €	0.2 Hrs	5 Hrs	87.13 €	1.6 Hrs	0 €	635.54	133.46	769 €

Mas Informacion

Observaciones
TESTIGO BATERIA ENCENDIDO PERO ARRANCA EL VH.

Imagenes de Peritacion


















Gestacar


Gestacar


MOLDURA ALETA TRAS DCH
Gestacar


MOLDURA ALETA TRAS DCH
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestac
Gestacar


PARACHOQUES DELANTERO
Gestacar


PARACHOQUES DELANTERO
Gestacar


Gestacar


PUERTA DEL DCH
Gestacar


PUERTA DEL DCH
Gestacar


PUERTA DEL DCH
Gestacar


PUERTA TRAS DCH
Gestacar


PUERTA TRAS DCH
Gestacar


PUERTA TRAS DCH
Gestacar


PUERTA TRAS DCH
Gestacar


Gestacar


BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00153
WBA11EG0105622028
2150 kg
3950 kg
1- 1135 kg
2- 1075 kg
0.22
BMW AG DE-80788 MÜNCHEN
Gestacar