



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000950685-DE926**	**Amtl. Kennzeichen :**	**FÜ-BS271E**
Referenznummer:	**31276057**		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Prime Plug-In Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**TMAJE812DNJ130181**	Laufleistung abgelesen:	**85516 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**11.10.2022 / 2022**	Besichtigungsdatum/-ort:	**13.10.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching**
Fahrzeugart:	**SUV**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Hybr.B/E ext. aufl.**	Getriebe Art:	**automatic**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1598 ccm / 132 kW (179 PS)**
Antriebsart:	**Allrad**	Lackfarbe:	**Serenity White/ Phantom Black / MIC**
Lackart:	**Uni**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**09.2027 / 09.2027**
Polster Art:	**Leder**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Nein**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**78194 / 18.05.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**3 - Durchschnittlich**	Zustand innen:	**3 - Durchschnittlich**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**235/50/R19/103V 3 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**235/50/R19/103V 3 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**235/50/R19/103V 3 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**235/50/R19/103V 3 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Assistenz-Paket
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Funktions-Paket
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)

- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- LED-Grilldesign-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motorhaubenisolierung
- Navigations-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Prime-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radständer 2680 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag)
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Smart-Key
- Smart-Sense-Plus-Paket
- Sonderlackierung Engine Rot Uni
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinter
- Soundsystem KRELL
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss hinter
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Verglasung Akustikglas
- Verglasung getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket Plus
- Individuallackierung Dach
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht durchgeführt** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	**Ja** Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft

Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Wartung überzogen. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Motorhaube	Delle	Sanft Instandsetzen
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
3.	Felge Hinten - Rechts	Beschädigt	Erneuern
4.	Felge Vorne - Rechts	Beschädigt	Erneuern

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Verlust der Herstellergarantie	Nicht In Ordnung	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube

Delle - Sanft Instandsetzen



1. Motorhaube
Delle - Sanft Instandsetzen




2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren




2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



3. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Erneuern



3. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Erneuern



4. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Erneuern



4. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Erneuern



4. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Erneuern