TÜV NORD Autoservice GmbH
Autohaus Rosier GmbH & Co. KG

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: D-SH708
Kennzeichen: D SH708

L / P Vertr. Nr.	Auftraggeber	Telefonnummer
	Felix Paul Rommel	

Kundendaten

Fahrzeughalter / Leasingnehmer	E-Mail
Salzgitter Mannesmann Handel GmbH	

Straße	Plz	Ort	Tel.(Privat)
Wiesenstraße 36	45473	Mülheim an der Ruhr	

Baumuster Gegengeschäft	Auftrag.-Nr Gg. / GF NR	Kundenkonto

Umsatzsteuer	§25a	Rückgabedatum	Steuernummer
ja	nein		

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Mercedes-Benz	GLA GLA 180 d	GLA 180 d EU6d, Style, 2020 - 2023

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel
W1N4N1AB5PJ461894	Sport-Utility-Vehicle	5	Diesel	2222/ATH

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
D SH708	09.12.2022	k. A.	2	85 kW	4	1950	01/28

Batteriezustand (SoH %)	Ladestand (SoC %)	Energieeffizienzklasse	CO_2-Emission (g/km)
0,00 %	0,00 %	keine Angabe	138-152 (WLTP)

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
1 km	94.301 km	k. A.	nein	03/26	88.908 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
NACHTSCHWARZ - UNILACK	Uni normal	k. A.	06.03.2027	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe	Schadstoffk.
Kunstleder	Schwarz	Getriebe 8-Gang - Dop..	Euro6d

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..	Außenspiegel Wagenfarbe
Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	Brillenfach im Dachhimmel integriert	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Design- und Ausstattungslinie Style	Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicher..	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynam..	Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent	Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassis..
Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-..	Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)	Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Infotainment-System: Remote Service (Plus)
Karosserie: 5-türig	Keyless Go Startanlage	Klimaautomatik (Thermatic)
Knieairbag Fahrerseite	Komfort-Fahrwerk (Agility Control)	Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung M..
Kopf-Airbag-System (Windowbag)	Lenkrad (Leder)	Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
Licht- und Sicht-Paket	Mercedes-Benz Notrufsystem	Mittelarmlehne vorn mit Fach
Motor 2,0 Ltr. - 85 kW CDI KAT	Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedi..	Radstand 2729 mm
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40)	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwischer mit Regensensor	Seitenairbag (Sidebag) vorn
Servolenkung	Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildu..	Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (..
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß)	Tagfahrlicht LED
Tempomat	Touchpad (Mittelkonsole)	Unterfahrschutz vorn und hinten (silber)
USB-Anschluss im Fond	USB-Anschlüsse	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Ausstattungs-Paket: Business	Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations..	Fußmatten Velours
Infotainment-Paket Advanced	Innenhimmel schwarz	LM-Felgen 6,5x17 (5-Doppelspeichen)
Scheibenwaschanlage beheizt	Seitenairbag (Sidebag) hinten	Spiegel-Paket

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Auftraggeber: Felix Paul Rommel, KFZ-ID:156965
KFZ angelegt: 06.07.2026 - 10:57:40
Bewertung: Felix Paul Rommel 06.07.2026 - 12:21:44

TÜV NORD Autoservice GmbH
Autohaus Rosier GmbH & Co. KG

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: D-SH708
Kennzeichen: D SH708

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Einstiegsschweller vo li verdellt - inst. lack.	635,80 €	70 %	280,-€ ~~445,05~~ €
2.	Frontscheibe oberflächliche Steinschläge - kein Ab	0,00 €	0 %	0,00 €
3.	Motorhaube verdellt/verkratzt - inst. lackieren	2.390,56 €	70 %	1.673,39 €
4.	Stoßfängeroberteil hi verkratzt - lackieren	2.015,76 €	70 %	1.411,03 €
5.	Tür hi li verkratzt - auslegen	Faire Bewertung 20,00 €	100 %	~~20,00~~ €
6.	Türkante hi re verkratzt - auslegen	Faire Bewertung 20,00 €	100 %	~~20,00~~ €
7.	Türkante vo li verkratzt - auslegen	Faire Bewertung 20,00 €	100 %	~~20,00~~ €
	Zwischensumme (Netto)	**5.102,12 €**		~~**3.589,47**~~ **€**

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
---	---	---	---	---
	Zwischensumme (Netto)	**0,00 €**		**0,00 €**

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
---	---	---	---	---
	Zwischensumme (Netto)	**0,00 €**		**0,00 €**

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand	5.102,12 €	~~3.589,47~~ €
	Technischer Zustand	0,00 €	0,00 €
	Fehlteile und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €
	Endbetrag (Netto)	**5.102,12 €**	~~**3.589,47**~~ **€**
	19% Mehrwertsteuer	**969,40 €**	~~**682,00**~~ **€**
	Endbetrag (Brutto)	**6.071,52 €**	~~**4.271,47**~~ **€**

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
---	---	---	---
	Summe	**0,00 €**	**0,00 €**

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Reifen u. Felgen

Reifenart (montiert)	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung: k. A.
Reifen vorne	215/65 R17 99V	VL: 6,00 mm (Michelin)	VR: 6,00 mm (Michelin)
Reifen hinten	215/65 R17 99V	HL: 6,00 mm (Continental)	HR: 6,00 mm (Continental)
Zweiter Reifensatz	Winterreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung: k. A.
Reifen vorne	215/65 R17 99H	VL: 5,00 mm (Michelin)	VR: 5,00 mm (Michelin)
Reifen hinten	215/65 R17 99H	HL: 6,00 mm (Michelin)	HR: 6,00 mm (Michelin)
Bemerkung			Ausstattung ER: kein Ersatzrad

TÜV NORD Autoservice GmbH
Autohaus Rosier GmbH & Co. KG

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: D-SH708
Kennzeichen: D SH708

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers

Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt
- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X		
Zulassungsbescheinigung Teil II Bank			X
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere	X	Kundendienstscheckheft	X
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger (1 fach)	X
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: 1 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

TÜV NORD Autoservice GmbH
Autohaus Rosier GmbH & Co. KG

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Mercedes-Benz GLA GLA 180 d

Auftr.-Nr: D-SH708
VIN: W1N4N1AB5PJ461894
Kilometerstand: 94.301 km
Erstzulassung: 09.12.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



























Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
W1N4N1AB5PJA61894
2135 kg
3825 kg
1175 kg
1005 kg
Made in Germany

























20.5°C
11:43
5392.2
94301
0




20.5°C
11:43
Service A
in 243 Tagen
0



TÜV NORD Autoservice GmbH
Autohaus Rosier GmbH & Co. KG

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Mercedes-Benz GLA GLA 180 d

Auftr.-Nr: D-SH708
VIN: W1N4N1AB5PJ461894
Kilometerstand: 94.301 km
Erstzulassung: 09.12.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Motorhaube verdellt/verkratzt - inst. lackieren



Motorhaube verdellt/verkratzt - inst. lackieren




Motorhaube verdellt/verkratzt - inst. lackieren




Einstiegsschweller vo li verdellt - inst. lack.



Einstiegsschweller vo li verdellt - inst. lack.



Motorhaube verdellt/verkratzt - inst. lackieren



Motorhaube verdellt/verkratzt - inst. lackieren



Türkante vo li verkratzt - auslegen



Türkante vo li verkratzt - auslegen



Tür hi li verkratzt - auslegen



Tür hi li verkratzt - auslegen



Tür hi li verkratzt - auslegen



Stoßfängeroberteil hi verkratzt - lackieren



Stoßfängeroberteil hi verkratzt - lackieren



Stoßfängeroberteil hi verkratzt - lackieren



Türkante hi re verkratzt - auslegen



Türkante hi re verkratzt - auslegen