FORD PUMA


Vehicle information


Brand:	**FORD**	License plate:	**2DSL958**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**PUMA**	LEVEL:	**WF02XXERK2PE20814**
Fuel type:		Power:	**92 kW**
Version:	**1.0 ECOBOOST MHEV 92KW TITANIUM**	First registration	**13/06/2023**
Mileage:	**32665 km**	Number of doors:	

Summary of damages

Back	3
Before	1
RIGHT	4
LEFT	1
Interior	4
Roof & other	1

Commercial photos






























Ford

4. OVC Hybride Elektrische voertuigen (indeien van toepassing)

	Ontladen	Laden in stand houden	
CO2 emissie WLTP waardes			
Laag:			g/km
Medium:			g/km
Hoog:			g/km
Extra Hoog:			g/km
Gecombineerd:	-		g/km
CO2 emissie WLTP waardes			
Gewogen,gecombineerd:			g/km
Brandstof verbruik WLTP waardes	Ontladen	Laden in stand houden	
Laag:			l/100 km
Medium:			l/100 km
Hoog:			l/100 km
Extra Hoog:			l/100 km
Gecombineerd:	-		l/100 km
Brandstof verbruik WLTP waardes			
Gewogen,gecombineerd:			l/100 km
Elektrisch verbruik WLTP waardes			
Laag:			Wh/km
Medium:			Wh/km
Hoog:			Wh/km
Extra Hoog:			Wh/km
Stad:			Wh/km
Gecombineerd:			Wh/km
Gewogen,gecombineerd:			Wh/km
5. Elektrisch rijbereik van OVC hybride elektrische wagens (indien van toepassing)			
Equivalent volledig elektrisch rijbereik (EAER):			km
Equivalent volledig elektrisch rijbereik (stad) (EAER city):			km
Volledig elektrisch rijbereik (AER):			km
Volledig elektrisch rijbereik stad (AER city):			km

51. Voor voertuigen voor speciale doeleinden: aanwijzing overeenkomstig punt 5 van deel A van bijlage I bij Verordening (EU) 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad: -

52. Opmerkingen:

Alt.: 5.: 4186 ; 7.: 1533 ; -

Alternatieve banden met afwijkende emissie

Equipment corresponding to the VIN according to the manufacturer's information

Center armrest	Airbag	Hill Start Assist	Distance control
Upper deflector	Power steering	Electrical operation of windows	GPS
Alloy wheels	Fog lights	Electrically adjustable mirrors	Central locking
Leather steering wheel			

Options according to the inspector

GPS	**Yes**

Damages


Bodywork

Damaged -

Acceptable.

Roof & other




















Reflector
Crack
E - Replace
Rear





Burnt **headliner**
Smart repair
Interior



Trunk/Hatchback
Repaired
Acceptable
Rear



Right rear wheel trim

with E- shaped clips

-

Replace








Front right wheel trim with

E- shaped clips

-

Replace










Left front wheel trim with

E- shaped trim

-

Replace











Interior

Odor

Ozone

Treatment



Damaged **Interior** - Acceptable Interior





Rear shutter/cover


missing

-

Replace



Right rear door
repaired,
acceptable
condition.



Front Right Door
Repaired -
Acceptable



Revêtement assise siège AVG
Tache
Nettoyer
Intérieur





Spoiler AV
Griffe(s)
E - Remplacer
Avant











Pneus

Avant Gauche

Eté

Tôle

215/55/17/98/W

Goodyear

3,0 mm

Avant Droite

Eté

Tôle

215/55/17/98/W

Goodyear

3,0 mm

Arrière Gauche

Eté

Tôle

215/55/17/98/W

Semperit

7,5 mm

Arrière Droite

Eté

Tôle

215/55/17/98/W

Semperit

7,5 mm

Contrôles

Catégorie	**Vehicule particulier**	Certificat d'immatriculation partie domicile	**Oui**
Certificat d'immatriculation partie véhicule	**Oui**	Certificat de Conformité	**Oui**
Compresseur	**Oui**	Entretien	**OK**
Kit réparation	**Oui**	Nbr cable de charge (220V)	**0**
Nbr cable de charge (charge rapide)	**0**	Nbre clés total	**2**
Réinitialisation des paramètres d'usine	**Non, ce n’est pas possible**	Type de carnet d'entretien	**Entretien digital**

Détails du NIV

ABS (antiblocage des freins)	ABS avec répartition électronique de la force de freinage - ESC inclusive aide au démarrage en côte	Aide au stationnement arrière
Air conditionné	Airbag conducteur	Airbag passager
Airbags latéraux à l'avant	Airbags rideaux avant et arrière	Apple Carplay&Android Auto
Banquette arrière rabattable 60/40	Becquet	Boîte à gants climatisée
Boîte à gants éclairée	Console central premium avec porte-gobelets, prise électrique 12V, compartiment de rangement accoud.	Console centrale avec espace de rangement
Cruise control	DAB+	Direction assistée
E-Call	EBD (répartition électronique de la force de fr.)	Eclairage d'ambiance
Feux arrière LED	Feux de croisement automatiques	Feux diurnes LED
Finition chromée	Ford Assistance à vie 24H/24	FordPass Connect, avec connectivité smartphone avancé, Live Traffic et wifi-hotspot
Garantie 2 ans	Garantie anti-corrosion 12 ans	Hill Start Assist
Intérieur tissu	JAV Absolute Black 8-branches 17''+215/55	Kit de réparation pour pneu à plat
Lane Keeping System (système d'assistance au maintien dans la voie de circulation)	Levier de frein à main en Sensico	Limiteur de vitesse
Modes de conduite sélectionnables+Eco Coach	My Key - clé programmable+commande à distance	Ordinateur de bord
Peinture métallisée	Phares antibrouillard AV + éclairage angulaire	Phares automatiques
Plancher de chargement ajustable en hauteur	Pre-Collision Assist avec Post Impact Braking	Radio DAB+ GPS USB SYNC3 BT VC Applink Mirror.7HP
Rétroviseurs avec clignotants intégrés	Rétroviseurs chauffants	Rétroviseurs dans la couleur de la carrosserie
Rétroviseurs électriques	Rétroviseurs rabattables à commande électrique	Siège conducteur réglable manuellement 4 voies
Siège passager réglable manuellement 2 voies	Comfort seats	Seat belt reminder system for the first and second rows of seats
Non-metallic shade "Blazer Blue"	Third stop light	TSR (Traffic Sign Recognition)
Central locking with remote control	Rear electric windows	Front electric windows
Tinted rear windows	Leather steering wheel	

Information on the content and scope of the inspection report:

- The evaluation is based on the sales standards specified by the client.
- Acceptable wear and tear according to sales standards is not always documented in this condition report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times were determined taking into account modern industrial repair methods.
- The reseller must assess individual repair costs.
- The inspection was carried out without dismantling. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.