DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3FCYHZ3 RY588122	Erstzulassung	05.08.2024	Außenfarbe	-
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen	DN-MM 961	Laufleistung	98 839 km
Modell	508 BlueHDi 130 EAT8 GT SW	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Leasys SLC Essen



















Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Michelin 235/45/18 W Sommerreifen
4.0 mm

Michelin 235/45/18 W Sommerreifen
4.0 mm




Michelin 235/45/18 W Sommerreifen
6.0 mm

Michelin 235/45/18 W Sommerreifen
6.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	271,85€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	**Nettokosten**	**341,85€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

2



Bauteil	Sommerreifen 18"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**130,00€**
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	130,00€		

3



Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	271,85€
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	**Nettokosten**	**313,85€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

4

Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

5

Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

6



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	140,00€	**Nettokosten**	**470,00€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,20		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	330,00€		
		Pauschale	-		

Sonstiges

7



Bauteil	Kontrollleuchte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	49,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**49,00€**
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	Airbag Prüfen	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

8

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**150,00€**
Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
		Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**1.454,70€**