Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	iX1 xDrive30 64,7kWh (U11)	Fuel type	Electric
Mileage	87,358	kW	200
VIN	WBY61EF0X05X59610	cc	0
First registration date	9/13/2023	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	7/15/2027
Next MOT test is due on, date:	9/1/2026

Maintenance date	Mileage
7/15/2025	48,894 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Alloy rim RL	Scratch(es)	Repair
3 | Door RL	Dent(s) and scratch(es)	Repair and paint (complete)
5 | Alloy rim FR polished	Scratch(es)	Repair
7 | Alloy rim RR	Scratch(es)	Repair
9 | Bumper R	Chemical polution	Cleaning
10 | Bumper trim R	Scratch(es)	Replace

Interior



Part	Damage type	Repair mode
8 | Boot lid covering R	Scratch(es)	Smart repair
12 | Other interior parts	Dirty	Cleaning

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | MOT certificate	Missing	Replace
4 | Windscreen	Stone chip(s)	No repair
6 | Tyre FR	Tear	Replace
11 | Other exterior parts	Stone chip(s)	No repair


Damages


Exterior

2 | Alloy rim RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear





3 | Door RL


Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	Use/wear

Comments: 1M Vordrücken und Oberflächenlack




5 | Alloy rim FR polished

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear





7 | Alloy rim RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear








9 | Bumper R

Damage type	Chemical polution
Repair mode	Cleaning
Cause	Use/wear



Comments: Abrieb, Folgekosten möglich

10 | Bumper trim R


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Interior

8 | Boot lid covering R


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear


12 | Other interior parts

Damage type	Dirty
Repair mode	Cleaning
Cause	Use/wear

Comments: Dachhimmel



Acceptable Damages



1 | MOT certificate


Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: Fällig

4 | Windscreen

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





6 | Tyre FR


Damage type	Tear
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: Beschädigt




11 | Other exterior parts

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



Checks and data fields

Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	3
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Dark Grey	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		

Tires



Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	205/65 R 17 100 Y	Hankook	4.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	205/65 R 17 100 Y	Hankook	4.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	205/65 R 17 100 Y	Hankook	5.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	205/65 R 17 100 Y	Hankook	5.0 mm



Commercial photos











Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 23/10/2026
98,27%
Gesundheitszustand (SOH)*
BMW iX1 xDrive 30
VIN : WBY61EF0X05X59610
Kilometerstand : 87.358 km
* SOH berechnet aus den Daten des Herstellers. Informationen zur Berücksichtigung für die Herstellergarantie
Mehr erfahren über www.get-moba.com
CARA


FAHRZEUGDATEN ZURÜCKSETZEN
10:51
Die Fahrzeugdaten werden zurückgesetzt und das Fahrzeug anschließend neu gestartet. Dies kann einige Zeit dauern.





























































BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00153
WBY61EF0X05X59610
2580 kg
3780 kg
1- 1225 kg
2- 1415 kg





EQUIPMENT BY MANUFACTURER

17" Leichtmetallräder Sternspeiche 864	Ablage für Wireless Charging	Ablagemöglichkeiten
AC-Laden Professional	Active Guard	Active Guard Basis
Adaptiver LED-Scheinwerfer	Adaptives M Fahrwerk	AGM-Batterie 50 Ah
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktiver Fussgängerschutz	Akustischer Fussgängerschutz
Akustischer Fußgängerschutz	Aufmerksamkeitsassistent	Außenbeleuchtung
Ausstattungspaket	Automatische Heckklappenbetätigung	BMW ICONICSOUNDS ELECTRIC
BMW iDrive	BMW Live Cockpit Plus	BMW LM-RAD STERNSPEICHE 864
BMW xDrive	Bordliteratur deutsch	Bremssystem
Condition Based Service	Connected Drive Services	Connected Package Professional
DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Driving Assistant
elektrisch	Elektrische Antriebseinheit	EU-spezifische Zusatzumfänge
Fensterheber	Fernlichtassistent	Flexible Fast Charger (Mode 2)
Fondsitze	Garantie 2 Jahre	Gepäckraum
Gesetzlicher Notruf	Innen- und Außenspiegelpaket	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
Innenbeleuchtung	Innenspiegel automatisch abblendend	Interieurleisten Quarzsilber matt
Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt	Interieurumfänge	Kältemittel R1234yf
Kilometertacho	Kindersitzbefestigung	Kindersitzbefestigung i-Size für Beifahrer
Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung	Komfortzugang	Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe
LADEKABEL PROFESSIONAL (MODE 3)	Ladekabel Professional (Mode 3) für öffentliches Laden	Lautsprechersystem Stereo
Lenkung	Metallic-Lackierung	Mineralweiß Metallic
My Modes	Parkassistenzsystem	Parking Assistant
Performance Control	Polsterung Stoff 'Arktur'	Premium-Paket
Radschraubensicherung	Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige
Reifenreparatur-Set	Schließsystem mit Zentralverriegelung	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
Serienfahrwerk	Serienlenkrad	Seriensitz für Fahrer und Beifahrer
Sicherheitssysteme	Sichtfunktionen	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	Speed Limiter	Sprachversion deutsch
Steckdosen	Steuerung E	Steuerung G
Storage tray wireless charging	Teleservices	Vorbereitung Driving Assistant Plus
VORBEREITUNG LENKRADHEIZUNG	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Warndreieck und Verbandstasche
Widescreen Display		

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN